Teil 1



Teil 2



x / (y /)

x / = gedreht, $R_z 16$

y / = hochglanzpoliert, $R_z 4$

Außenkanten 1x45° angefast