Tecnico Assegnato	Generico ADDETTO]
Categoria Tecnologic	a ELETTRICO		Ordine di Lavoro
Periodo Scadenza	GIUGNO 2015 Ditta	Cofely Italia s.p.a.	* 29234
			7
Cod. Apparecchiatura P	U001_P03_LFE	3° Piano	
nr. RdL Stato	Sintetica Descrizione dell'Interve	ento	Frequent
*212783 E	□ Eventuale sostituzione,Contr	alla Marifia a	В

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Passo 1:	Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne:eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integriti dell'apparecchiatura
Passo 2:	Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne:eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade
Passo 3:	Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne: sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento
Passo 4:	Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne:ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture
Passo 1:	Controllo generale e pulizia: eseguire la pulizia dell'apparecchiatura interna ed esterna
Passo 2:	Controllo generale e pulizia: eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio
Passo 3:	Controllo generale e pulizia: sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione
Passo 4:	Controllo generale e pulizia: controllare il serraggio dei bulloni

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Passo 1:	Intervento illuminazione di sicurezza: provocare la mancanza della tensione di alimentazione normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza
Passo 2:	Efficienza lampade: eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - inverter
Passo 3:	Gruppo batteria - inverter: eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di conservazione dei gruppi autonomi di emergenza
Passo 4:	Gruppo batteria - inverter: sostituire le batterie scariche
Passo 5:	Controllo generale e pulizia : eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
Passo 6:	Controllo generale e pulizia : ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di alimentazione
Passo 7:	Controllo generale e pulizia : eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
Passo 8:	Controllo generale e pulizia : sostituire le lampade guaste con evidenti segni di invecchiamento
Passo 9:	Controllo generale e pulizia : eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio
Passo 10:	Controllo generale e pulizia : sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione;
Passo 11:	Controllo generale e pulizia : controllare il serraggio dei bulloni

PRESA ELETTRICA INDUSTRIALE

Passo 1:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
Passo 2:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1º - Clinica Oculistica

Pagina 1 di 12

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione

Edificio	Cod.Edificio: PU0	01 - ROMA, V	iale del Policlinico, 155 - Policlinic	co Umberto 1° - Clinica
Tecnico Assegnato	Generico ADDETTO)		
Categoria Tecnologic	a ELETTRICO			Ordine di Lavoro
Periodo Scadenza	GIUGNO 2015	Ditta	Cofely Italia s.p.a.	* 29234
Ood Annanahistur		111-11		
Cod. Apparecchiatura P	U001_P03_PEI	Ubicazione	⁹ 3° Piano	

 nr. RdL
 Stato
 Sintetica Descrizione dell'Intervento
 Frequenza

 *212854
 E
 □ Ripristino,Pulizia,Chiusura,Controllo,Verifica
 S

Passo 1:	Pulsante di emergenza: eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
Passo 2:	Pulsante di emergenza: eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT
Passo 3:	Pulsante di emergenza: verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione
Passo 4:	Pulsante di emergenza: ripristinare il comando di emergenza
Passo 5:	Pulsante di emergenza: chiudere l'interruttore precedentemente aperto
Passo 6:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
Passo 7:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra
Passo 8:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore
Passo 9:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:verificare lo stato e la taglia dei fusibili
Passo 10:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione
Passo 1:	Pulsante di emergenza: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica
Passo 2:	Pulsante di emergenza: ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture

PRESE ELETTRICHE

Passo 1:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
Passo 2:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture
Passo 1:	Pulsante di emergenza: eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
Passo 2:	Pulsante di emergenza: eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT
Passo 3:	Pulsante di emergenza: verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione
Passo 4:	Pulsante di emergenza: ripristinare il comando di emergenza
Passo 5:	Pulsante di emergenza: chiudere l'interruttore precedentemente aperto
Passo 6:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
Passo 7:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra
Passo 8:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore
Passo 9:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:verificare lo stato e la taglia dei fusibili
Passo 10:	Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di tensione

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1º - Clinica Oculistica

Pagina 2 di 12

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica					
Tecnico Assegnato	Generico ADDETTO)				
Categoria Tecnologica	Categoria Tecnologica ELETTRICO					
Periodo Scadenza	Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.				29234	
				ᄀᄂ		

Cod. Apparecchiatura PU001_P03_PRE Ubicazione 3° Piano

nr. RdL Stato Sintetica Descrizione dell'Intervento Frequenza

*212677 E Controllo

Passo 1: Pulsante di emergenza: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica

Passo 2: Pulsante di emergenza: ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture

QUADRO GENERALE BT

	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione
Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna
Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)
Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza
Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti
Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)
Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)
Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate
Passo 1:	
	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono
Passo 2:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione
Passo 2: Passo 3:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro
Passo 2: Passo 3: Passo 4:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel
Passo 2: Passo 3: Passo 4: Passo 5:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra
Passo 2: Passo 3: Passo 4: Passo 5: Passo 6:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di
Passo 2: Passo 3: Passo 4: Passo 5: Passo 6: Passo 7:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature pr
Passo 2: Passo 3: Passo 4: Passo 5: Passo 6: Passo 7:	schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature pr Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento

Ordine di Lavoro nr. 29234

Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1º - Clinica Oculistica

Pagina 3 di 12

Т

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica					
Tecnico Assegnato	Generico /	ADDETTO				
Categoria Tecnologica	oria Tecnologica ELETTRICO					rdine di Lavoro
Periodo Scadenza	GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.				*	29234
					ᄀᄂ	

Cod. Apparecch	niatura	QBT116054	Ubicazione AREA ESTERNA-RM038-TERRAZZA ACCESSIBILE
nr. RdL	Stato	Sintetica Descri	izione dell'Intervento Frequenza
*212721	Е	□ Serraggio,C	ontrollo,Verifica T
		Passo 12:	Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto
Passo 14			Verifica protezioni: per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto
		Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri
	Passo 2		Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester
			Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
		Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza
		Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti
		Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)
		Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati

Ordine di Lavoro nr. 29234

Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 4 di 12

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione

Edificio Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica						
Tecnico Assegnato	Generico A	ADDETTO				
Categoria Tecnologica ELETTRICO					Oi	rdine di Lavoro
Periodo Scadenza	o Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234
					ᄀᄂ	

Cod. Apparecchi	iatura	QBT116056	Ubicazione AREA ESTERNA-RM037-TERRAZZA ACCESSIBIL					
nr. RdL	Stato	Sintetica Descr	izione dell'Intervento Frequenz					
212806	E	□ Serraggio,C	controllo, Verifica T					
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro					
		Passo 5:	Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con te smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra					
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte					
		Passo 7:	Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature pr					
		Passo 8:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati					
	Passo 9:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento						
		Passo 10:						
		Passo 11:	Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici					
		Passo 12:	Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti					
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto					
		Passo 14:	Verifica protezioni: per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto					
	Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto						
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento					
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi					
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento					
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari					
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura					
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto					
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori d tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri					
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, c effettuare la verifica con il tester					
		Passo 1:	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura					
		Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione					
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna					
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)					
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni					
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati					
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza					

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 5 di 12

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica						
Tecnico Assegnato	Generico ADDETTO)					
Categoria Tecnologica	ELETTRICO			Ord	line di Lavoro		
Periodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234		

Cod. Apparecchiatura		QBT16169			A SERVIZI GENERALI-RM016-CIRCOLAZIONI		
nr. RdL	Stato	Sintetica Desc	rizione dell'Intervento	<u> PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALI</u>	Frequenza		
III. IXUL	Stato						
*212749	E	□ Pulizia,Sos	tituzione,Controllo,Verifica		S		
		Passo 6:	ire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressio	one e usando			
		Passo 7:	are le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire u amente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del c				
		Passo 8:	Componenti di potenza: esegu (aperto/chiuso) e delle bobine	ire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei decitata/diseccitata)	circuiti di potenza		
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il termici, interruttori automatici)	controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezion	i (fusibili, relè		
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità schermi e reti di protezione, e d	delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (qu delle apparecchiature installate	adri, portelle,		
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza d l'accesso alle parti in tensione	ei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) c	he impediscono		
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza d	elle resistenze anticondensa e dei termostati			
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza	dell'illuminazione interna al quadro			
		Passo 5:		ncipali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), rioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina ne			
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventua	lmente sostituire le guarnizioni delle porte			
		Passo 7:		llare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove ruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante			
		Passo 8:	Componenti di potenza: verifica	are che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati			
		Passo 9:	Componenti di potenza: verifica surriscaldamento	are l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non prese	nti segni di		
		Passo 10:	Componenti di potenza: verifica	are l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bo	bine		
		Passo 11:	Componenti di potenza: contro	llare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici			
		Passo 12:	Componenti di potenza: esegu	ire il serraggio dei morsetti			
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili	verificare le caratteristiche elettriche di progetto			
		Passo 14:	Verifica protezioni: per i relè	verificare le tarature di sovraccarico di progetto			
		Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interi	ruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettrich	e di progetto		
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le prote massima corrente e di terra util	zioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento izzando l'apposito strumento	o delle protezioni di		
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della	messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano ch	iiusi		
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e strumento	gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzano	do l'apposito		
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: contro	ıllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari			
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: contro chiusura	Illare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effe	ettiva apertura e		
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verific verificando che vengano abilita	are l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsan ti i circuiti di progetto	ti, lampade, ecc.		
		Passo 22:		ıllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo variazione di carico per gli amperometri	sui commutatori di		
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verific effettuare la verifica con il teste	are l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e c r	lisalimentandole, o		

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 6 di 12

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica							
Tecnico Assegnato	Generico AD	DETTO						
Categoria Tecnologica	ELETTRICO)			O	rdine di Lavoro		
Periodo Scadenza	eriodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.				*	29234		

Cod. Apparecchiatura		QBT16192	AREA SERVIZI GENERALI-RM016-CIRCOLAZIONI PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE
nr. RdL	Stato	Sintetica Descr	izione dell'Intervento Frequenza
*212770	Е	☐ Controllo	M
		Passo 1:	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
		Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza
		Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti
		Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)
		Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro
		Passo 5:	Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte
		Passo 7:	Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di
			bruciature o perlinature pr
		Passo 8:	bruciature o perlinature pr Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati
		Passo 8: Passo 9:	· · ·
			Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di
		Passo 9:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento
		Passo 9:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine
		Passo 9: Passo 10: Passo 11:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici
		Passo 9: Passo 10: Passo 11: Passo 12:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti

Ordine di Lavoro nr. 29234 Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod. Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 -Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 7 di 12

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica							
Tecnico Assegnato	Generico ADD	ETTO						
Categoria Tecnologica	ELETTRICO			Ord	ine di Lavoro			
Periodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234			

Cod. Apparecchiatura		QBT16192	92 AREA SERVIZI GENERALI-RM016-CIRCOLAZIO PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE			
nr. RdL	Stato	Sintetica Desci	rizione dell'Intervento Frequenz			
212555	Е	□ Serraggio,0	Controllo,Verifica T			
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento			
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi			
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento			
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari			
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura			
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto			
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri			
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester			
		Passo 1:	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura			
		Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione			
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna			
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)			
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni			
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati			
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza			
		Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti			
		Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)			
		Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)			
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)			
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate			
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione			
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati			
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro			
		Passo 5:	Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra			
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte			

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 8 di 12

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica							
Tecnico Assegnato	Generico ADD	ETTO						
Categoria Tecnologica	ELETTRICO			Ord	ine di Lavoro			
Periodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234			

Cod. Apparecch	niatura	QBT16235	AREA SERVIZI GENERALI-RM009-CIR PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE	COLAZION
nr. RdL	Stato	Sintetica Desc	rizione dell'Intervento	Frequenz
212664	Е	□ Serraggio,0	Controllo,Verifica	T
		Passo 7:	Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove es cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; i bruciature o perlinature pr	
		Passo 8:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati	
		Passo 9:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presen surriscaldamento	ti segni di
		Passo 10:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobi	ne
		Passo 11:	Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici	
		Passo 12:	Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti	
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto	
		Passo 14:	Verifica protezioni: per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto	
		Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche	di progetto
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento	delle protezioni di
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiu	si
	Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando strumento	l'apposito	
	Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari		
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effett chiusura	iva apertura e
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto	lampade, ecc.
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo si tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri	ui commutatori di
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e dis effettuare la verifica con il tester	alimentandole, o
		Passo 1:	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatur	72
		Passo 2:	<u> </u>	
		7 4000 2.	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione	
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna	
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (splexigas)	schermi metallici,
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni	
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati	
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza	
		Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pression stracci puliti ed asciutti	e e usando
		Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire un dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del cos	
		Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei cir (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)	<u> </u>

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 9 di 12

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica							
Tecnico Assegnato	Generico ADD	ETTO						
Categoria Tecnologica	ELETTRICO			Ord	ine di Lavoro			
Periodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234			

Cod. Apparecchiatura		QBT16339	Ubicazione AREA SERVIZI GENERALI-RM015-CIRCOLAZION PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE					
nr. RdL	Stato	Sintetica Desci	rizione dell'Intervento Frequenza					
*212795	Е	□ Pulizia,Sos	tituzione,Controllo,Verifica					
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)					
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate					
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione					
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati					
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro					
		Passo 5:	Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra					
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte					
		Passo 7:	Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature pr					
		Passo 8:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati					
		Passo 9:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento					
		Passo 10:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine					
		Passo 11:	Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici					
		Passo 12:	Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti					
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto					
		Passo 14:	Verifica protezioni: per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto					
		Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto					
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento					
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi					
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento					
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari					
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura					
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto					
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri					
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester					
		Passo 1:	Controllo visivo: eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura					
		Passo 2:	Controllo visivo: ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di alimentazione					

Ordine di Lavoro nr. 29234 Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 -Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 10 di 12

Edificio	Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica							
Tecnico Assegnato	Generico ADD	ETTO						
Categoria Tecnologica	ELETTRICO			Ord	ine di Lavoro			
Periodo Scadenza GIUGNO 2015 Ditta Cofely Italia s.p.a.					29234			

Cod. Apparecchia	tura	QBT18632	AREA SERVIZI GENERALI-RM026-CIRCOLAZIONE PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE
nr. RdL	Stato	Sintetica Descr	izione dell'Intervento Frequenza
*212566	E	□ Pulizia,Sost	ituzione,Controllo,Verifica S
		Passo 1:	Quadro: eseguire la pulizia interna ed esterna
		Passo 2:	Quadro: controllare lo stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)
		Passo 3:	Quadro: controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni
		Passo 4:	Quadro: sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati
		Passo 5:	Quadro: verificare il serraggio delle connessioni di potenza
		Passo 6:	Componenti di potenza: eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti
		Passo 7:	Componenti di potenza: smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al manuale del costruttore)
		Passo 8:	Componenti di potenza: eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine (eccitata/diseccitata)
		Passo 9:	Verifica protezioni: effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici)
		Passo 1:	Quadro: verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature installate
		Passo 2:	Quadro: verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti in tensione
		Passo 3:	Quadro: verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei termostati
		Passo 4:	Quadro: verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro
		Passo 5:	Quadro: verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando con tel smeriglio fine eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina neutra
		Passo 6:	Quadro: controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle porte
		Passo 7:	Componenti di potenza: controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o perlinature pr
		Passo 8:	Componenti di potenza: verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati
		Passo 9:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che non presenti segni di surriscaldamento
		Passo 10:	Componenti di potenza: verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari e delle bobine
		Passo 11:	Componenti di potenza: controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici
		Passo 12:	Componenti di potenza: eseguire il serraggio dei morsetti
		Passo 13:	Verifica protezioni: per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto
		Passo 14:	Verifica protezioni: per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto
		Passo 15:	Verifica protezioni: per gli interruttori automatici verificare le tarature e le caratteristiche elettriche di progetto
		Passo 16:	Verifica protezioni: per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di terra utilizzando l'apposito strumento
		Passo 17:	Verifica protezioni: prima della messa in tensione verificare che i circuiti amperometrici siano chiusi
		Passo 18:	Verifica protezioni: per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto intervento utilizzando l'apposito strumento

Ordine di Lavoro nr. 29234 Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 -Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 11 di 12

Edificio	Cod.Edif	icio: PU00	1 - ROMA, Vi	ale del Policlinico, 155 - Policlinico	o Umberto 1°	- Clinica
Tecnico Assegnato	Generico A	ADDETTO				
Categoria Tecnologica	ELETTRIC	Ю			Or	dine di Lavoro
Periodo Scadenza	GIUGNO	2015	Ditta	Cofely Italia s.p.a.	*	29234
					ᄀᄂ	

Cod. Apparecchi	iatura	QBT18632	Ubicazione AREA SERVIZI GENERALI-RM026-CIRCOLAZIONE PRIMARIA - CORRIDOIO PRINCIPALE				
nr. RdL	Stato	Sintetica Descrizione dell'Intervento					
*212845 E		□ Serraggio,C	Controllo, Verifica T				
		Passo 19:	Verifica ausiliari elettrici: controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti ausiliari				
		Passo 20:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il tester l'effettiva apertura e chiusura				
		Passo 21:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano abilitati i circuiti di progetto				
		Passo 22:	Verifica ausiliari elettrici: controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla variazione di carico per gli amperometri				
		Passo 23:	Verifica ausiliari elettrici: verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il tester				

Materiali Utilizzati	
Note	
Data Ultimazione Intervento	Firma del Responsabile delle operazione

Ordine di Lavoro nr. **29234**Ditta: Cofely Italia s.p.a.

Relativo a: Cod.Edificio: PU001 - ROMA, Viale del Policlinico, 155 - Policlinico Umberto 1° - Clinica Oculistica

Pagina 12 di 12

ST Settimanale ME Mensile 2A Biennale 3A Triennale SN Quando Necessario

BM Bimestrale 4A Quadriennale TR Trimestrale 5A Quinquennale QM Quadrimestrale IS Inizio stagione SM Semestrale FS Fine stagione