
1 Funktionelle krav

Følgende funktionelle krav for systemet er blevet stillet:

- 1. **Real-time eye-tracking**: Systemet skal kunne foretage real-time eye-tracking.
- 2. Kalibrering: Før måling skal programmet kunne kalibreres.
- 3. **Output**: Resultater af måling skal ende i en log-fil tilgængelig til brugeren.
- 4. **Brugertilgang**: Ved hjælp af use case teknikken vil en yderlige række krav blive stillet. Disse vil lægge grundlag for bruger-program-interaktioner. Use-case-kravene er opstillet i afsnit 1.3.


1.1 Kalibrering

Kalibrering: Specifikke ukendte variabler skal kunne kalibreres ved hjælp af interpolation. Herved skal programmet kunne tilpasses testpersonens fysiske forhold til kameraet.



Figur 1: Kameraets position i forhold til testperson

Derudover skal programmet kunne kalibreres således at der kan findes tærskler (threshold-values) for trigger-niveauet: En værdi når trigger-niveauet går højt, og en værdi når trigger-niveauet går lavt.



Figur 2: Eksempel på tærskelværdier for trigger-signalet

1.2 Output

For hver igangsat session skal programmet generere en log-fil med følgende data:

• Kommasepareret målingsdata med følgende format: X-koordinat, Y-koordinat, Samplenummer, Trigger-niveau (0 for lav, 1 for høj)

1.3 Use-cases

- 1. Opret session:
 - Opretter en session i en fil-sti med nødvendige data-filer.
- 2. Kalibrering:

Initierer en række kalibreringer før brug.

- 3. Start måling:
 - Igangsætter måling.
- 4. Stop måling:

Afslutter måling.

5. Gem indstillinger:

Gemmer en fil med brugerens nuværende indstillinger.

6. Indlæs indstillinger:

Indlæser indstillinger fra gemt fil.

7. Indlæs rå data:

Indlæser rå data fra tidligere session.