time [s]	RootX [m]	RootY [m]	RootZ [m]	Stroke Ang	Pitch Angle	Elevation Angle [rad]			x
0	0	0	0	0	0	0			
4.59E-06	-4.27E-07	-1.05E-06	7.75E-07	1.315745	0.157491	0.361669			
9.17E-06	-8.45E-07	-2.10E-06	1.55E-06	1.315684	0.168525	0.361787			
1.38E-05	-1.26E-06	-3.15E-06	2.33E-06	1.315571	0.179735	0.361844			
1.83E-05	-1.66E-06	-4.21E-06	3.12E-06	1.315406	0.19112	0.36184			
2.29E-05	-2.05E-06	-5.27E-06	3.90E-06	1.315189	0.202679	0.361775			
2.75E-05	-2.43E-06	-6.33E-06	4.69E-06	1.31492	0.214412	0.36165			
3.21E-05	-2.81E-06	-7.40E-06	5.47E-06	1.314599	0.226316	0.361466			
3.67E-05	-3.17E-06	-8.47E-06	6.27E-06	1.314226	0.238389	0.361222			
4.13E-05	-3.53E-06	-9.54E-06	7.06E-06	1.313801	0.250629	0.36092			
4.59E-05	-3.87E-06	-1.06E-05	7.85E-06	1.313323	0.263033	0.360559			
5.05E-05	-4.20E-06	-1.17E-05	8.64E-06	1.312793	0.275598	0.36014			
5.50E-05	-4.53E-06	-1.28E-05	9.44E-06	1.312211	0.28832	0.359663			
5.96E-05	-4.84E-06	-1.39E-05	1.02E-05	1.311577	0.301194	0.35913			
6.42E-05	-5.14E-06	-1.50E-05	1.10E-05	1.31089	0.314215	0.358541			
6.88E-05	-5.43E-06	-1.60E-05	1.18E-05	1.310151	0.327379	0.357896			
7.34E-05	-5.70E-06	-1.71E-05	1.26E-05	1.30936	0.340681	0.357196			
7.80E-05	-5.97E-06	-1.82E-05	1.34E-05	1.308517	0.354113	0.356442			
8.26E-05	-6.22E-06	-1.93E-05	1.42E-05	1.307621	0.36767	0.355635			
8.72E-05	-6.46E-06	-2.04E-05	1.50E-05	1.306674	0.381344	0.354775			
9.17E-05	-6.69E-06	-2.15E-05	1.58E-05	1.305676	0.395129	0.353862			
9.63E-05	-6.90E-06	-2.26E-05	1.66E-05	1.304625	0.409018	0.352899			
0.000101	-7.10E-06	-2.37E-05	1.74E-05	1.303523	0.423001	0.351885			
0.000106	-7.29E-06	-2.49E-05	1.82E-05	1.30237	0.43707	0.350822			
0.00011	-7.46E-06	-2.60E-05	1.90E-05	1.301166	0.451218	0.34971			
0.000115	-7.62E-06	-2.71E-05	1.98E-05	1.29991	0.465434	0.348551			
0.000119	-7.77E-06	-2.82E-05	2.06E-05	1.298604	0.47971	0.347344			
0.000124	-7.90E-06	-2.93E-05	2.14E-05	1.297247	0.494036	0.346092			
0.000128	-8.01E-06	-3.04E-05	2.22E-05	1.29584	0.508402	0.344795			
0.000133	-8.12E-06	-3.16E-05	2.30E-05	1.294383	0.522797	0.343454			
0.000138	-8.20E-06	-3.27E-05	2.38E-05	1.292877	0.537211	0.34207			
0.000142	-8.27E-06	-3.38E-05	2.45E-05	1.29132	0.551634	0.340644			
0.000147	-8.33E-06	-3.49E-05	2.53E-05	1.289715	0.566054	0.339177			
0.000151	-8.36E-06	-3.61E-05	2.61E-05	1.288061	0.58046	0.33767			
0.000156	-8.39E-06	-3.72E-05	2.69E-05	1.286358	0.59484	0.336124			
0.000161	-8.39E-06	-3.83E-05	2.76E-05	1.284607	0.609184	0.334541			
0.000165	-8.38E-06	-3.94E-05	2.84E-05	1.282808	0.62348	0.332921			
0.00017	-8.36E-06	-4.06E-05	2.92E-05	1.280961	0.637715	0.331266			
0.000174	-8.31E-06	-4.17E-05	3.00E-05	1.279068	0.651877	0.329576			
0.000179	-8.25E-06	-4.28E-05	3.07E-05	1.277128	0.665956	0.327853			
0.000183	-8.17E-06	-4.40E-05	3.15E-05	1.275141	0.679937	0.326098			
0.000188	-8.08E-06	-4.51E-05	3.22E-05	1.273109	0.693811	0.324312			
0.000193	-7.96E-06	-4.62E-05	3.30E-05	1.271032	0.707564	0.322496			
0.000197	-7.83E-06	-4.74E-05	3.37E-05	1.268909	0.721184	0.320652			
0.000202	-7.68E-06	-4.85E-05	3.45E-05	1.266742	0.73466	0.31878			
0.000206	-7.52E-06	-4.97E-05	3.52E-05	1.264531	0.747978	0.316882			

0.000211	-7.33E-06	-5.08E-05	3.59E-05	1.262276	0.761128	0.314959			
0.000216	-7.12E-06	-5.19E-05	3.67E-05	1.259979	0.774097	0.313012			
0.00022	-6.90E-06	-5.31E-05	3.74E-05	1.257639	0.786874	0.311042			
0.000225	-6.66E-06	-5.42E-05	3.81E-05	1.255256	0.799448	0.30905			
0.000229	-6.40E-06	-5.54E-05	3.88E-05	1.252833	0.811805	0.307039			
0.000234	-6.12E-06	-5.65E-05	3.95E-05	1.250369	0.823937	0.305008			
0.000239	-5.82E-06	-5.76E-05	4.02E-05	1.247864	0.835831	0.302959			
0.000243	-5.50E-06	-5.88E-05	4.09E-05	1.245319	0.847476	0.300894			
0.000248	-5.16E-06	-5.99E-05	4.16E-05	1.242736	0.858863	0.298813			
0.000252	-4.80E-06	-6.11E-05	4.23E-05	1.240113	0.869981	0.296717			
0.000257	-4.42E-06	-6.22E-05	4.30E-05	1.237453	0.88082	0.294608			
0.000261	-4.02E-06	-6.33E-05	4.37E-05	1.234755	0.891371	0.292488			
0.000266	-3.60E-06	-6.45E-05	4.43E-05	1.232021	0.901624	0.290356			
0.000271	-3.16E-06	-6.56E-05	4.50E-05	1.22925	0.91157	0.288215			
0.000275	-2.70E-06	-6.68E-05	4.57E-05	1.226444	0.9212	0.286065			
0.00028	-2.22E-06	-6.79E-05	4.63E-05	1.223603	0.930508	0.283908			
0.000284	-1.72E-06	-6.90E-05	4.69E-05	1.220727	0.939484	0.281745			
0.000289	-1.20E-06	-7.02E-05	4.76E-05	1.217818	0.948122	0.279576			
0.000294	-6.58E-07	-7.13E-05	4.82E-05	1.214876	0.956415	0.277404			
0.000298	-9.48E-08	-7.25E-05	4.88E-05	1.211901	0.964356	0.275229			
0.000303	4.89E-07	-7.36E-05	4.94E-05	1.208895	0.971939	0.273051			
0.000307	1.09E-06	-7.47E-05	5.00E-05	1.205857	0.979159	0.270873			
0.000312	1.72E-06	-7.59E-05	5.06E-05	1.202789	0.986011	0.268696			
0.000317	2.37E-06	-7.70E-05	5.12E-05	1.199691	0.99249	0.266519			
0.000321	3.04E-06	-7.81E-05	5.18E-05	1.196564	0.998593	0.264345			
0.000326	3.72E-06	-7.93E-05	5.24E-05	1.193409	1.004315	0.262175			
0.00033	4.44E-06	-8.04E-05	5.30E-05	1.190226	1.009655	0.260009			
0.000335	5.17E-06	-8.15E-05	5.35E-05	1.187016	1.01461	0.257848			
0.000339	5.92E-06	-8.27E-05	5.41E-05	1.183779	1.019177	0.255694			
0.000344	6.70E-06	-8.38E-05	5.46E-05	1.180516	1.023356	0.253547			
0.000349	7.49E-06	-8.49E-05	5.52E-05	1.177229	1.027145	0.251408			
0.000353	8.31E-06	-8.60E-05	5.57E-05	1.173917	1.030545	0.249278			
0.000358	9.15E-06	-8.72E-05	5.62E-05	1.17058	1.033556	0.247158			
0.000362	1.00E-05	-8.83E-05	5.67E-05	1.167221	1.036179	0.245049			
0.000367	1.09E-05	-8.94E-05	5.72E-05	1.163839	1.038416	0.242952			
0.000372	1.18E-05	-9.05E-05	5.77E-05	1.160435	1.040267	0.240867			
0.000376	1.27E-05	-9.16E-05	5.82E-05	1.15701	1.041737	0.238796			
0.000381	1.37E-05	-9.28E-05	5.87E-05	1.153564	1.042828	0.236739			
0.000385	1.46E-05	-9.39E-05	5.91E-05	1.150098	1.043543	0.234696			
0.00039	1.56E-05	-9.50E-05	5.96E-05	1.146613	1.043887	0.232669			
0.000394	1.66E-05	-9.61E-05	6.00E-05	1.143109	1.043865	0.230659			
0.000399	1.77E-05	-9.72E-05	6.05E-05	1.139587	1.043482	0.228665			
0.000404	1.87E-05	-9.83E-05	6.09E-05	1.136047	1.042743	0.226689			
0.000408	1.98E-05	-9.94E-05	6.13E-05	1.13249	1.041655	0.224731			
0.000413	2.09E-05	-0.0001	6.17E-05	1.128916	1.040224	0.222792			
0.000417	2.20E-05	-0.0001	6.21E-05	1.125327	1.038458	0.220872			
0.000422	2.31E-05	-0.0001	6.25E-05	1.121722	1.036364	0.218973			

0.000427	2.43E-05	-0.0001	6.29E-05	1.118103	1.033951	0.217093			
0.000431	2.55E-05	-0.0001	6.33E-05	1.114469	1.031227	0.215235			
0.000436	2.67E-05	-0.00011	6.37E-05	1.110821	1.028201	0.213398			
0.00044	2.79E-05	-0.00011	6.40E-05	1.107161	1.024882	0.211583			
0.000445	2.91E-05	-0.00011	6.44E-05	1.103487	1.02128	0.20979			
0.00045	3.04E-05	-0.00011	6.47E-05	1.099801	1.017405	0.20802			
0.000454	3.17E-05	-0.00011	6.50E-05	1.096104	1.013268	0.206273			
0.000459	3.30E-05	-0.00011	6.53E-05	1.092395	1.008879	0.20455			
0.000463	3.43E-05	-0.00011	6.56E-05	1.088676	1.00425	0.20285			
0.000468	3.56E-05	-0.00011	6.59E-05	1.084945	0.999392	0.201174			
0.000472	3.70E-05	-0.00011	6.62E-05	1.081205	0.994316	0.199523			
0.000477	3.84E-05	-0.00012	6.65E-05	1.077456	0.989035	0.197895			
0.000482	3.98E-05	-0.00012	6.68E-05	1.073697	0.983561	0.196293			
0.000486	4.12E-05	-0.00012	6.70E-05	1.069929	0.977905	0.194715			
0.000491	4.26E-05	-0.00012	6.73E-05	1.066153	0.972081	0.193163			
0.000495	4.41E-05	-0.00012	6.75E-05	1.062368	0.966102	0.191636			
0.0005	4.56E-05	-0.00012	6.77E-05	1.058576	0.959979	0.190133			
0.000505	4.71E-05	-0.00012	6.80E-05	1.054776	0.953727	0.188657			
0.000509	4.86E-05	-0.00012	6.82E-05	1.050969	0.947357	0.187205			
0.000514	5.01E-05	-0.00012	6.84E-05	1.047155	0.940883	0.185779			
0.000518	5.17E-05	-0.00013	6.86E-05	1.043334	0.934319	0.184379			
0.000523	5.32E-05	-0.00013	6.88E-05	1.039507	0.927677	0.183004			
0.000528	5.48E-05	-0.00013	6.89E-05	1.035673	0.920971	0.181654			
0.000532	5.64E-05	-0.00013	6.91E-05	1.031833	0.914214	0.180329			
0.000537	5.80E-05	-0.00013	6.92E-05	1.027988	0.907418	0.17903			
0.000541	5.97E-05	-0.00013	6.94E-05	1.024137	0.900597	0.177756			
0.000546	6.13E-05	-0.00013	6.95E-05	1.02028	0.893764	0.176506			
0.00055	6.30E-05	-0.00013	6.96E-05	1.016417	0.886931	0.175282			
0.000555	6.47E-05	-0.00013	6.98E-05	1.01255	0.880112	0.174082			
0.00056	6.64E-05	-0.00013	6.99E-05	1.008677	0.873318	0.172906			
0.000564	6.81E-05	-0.00014	7.00E-05	1.004798	0.866562	0.171755			
0.000569	6.99E-05	-0.00014	7.01E-05	1.000915	0.859856	0.170628			
0.000573	7.16E-05	-0.00014	7.01E-05	0.997027	0.853212	0.169524			
0.000578	7.34E-05	-0.00014	7.02E-05	0.993133	0.846642	0.168444			
0.000583	7.52E-05	-0.00014	7.03E-05	0.989234	0.840157	0.167386			
0.000587	7.70E-05	-0.00014	7.03E-05	0.985331	0.833768	0.166352			
0.000592	7.88E-05	-0.00014	7.04E-05	0.981422	0.827486	0.16534			
0.000596	8.06E-05	-0.00014	7.04E-05	0.977507	0.821322	0.16435			
0.000601	8.24E-05	-0.00014	7.04E-05	0.973588	0.815285	0.163381			
0.000606	8.43E-05	-0.00014	7.05E-05	0.969663	0.809385	0.162434			
0.00061	8.62E-05	-0.00015	7.05E-05	0.965732	0.803632	0.161508			
0.000615	8.80E-05	-0.00015	7.05E-05	0.961796	0.798035	0.160603			
0.000619	8.99E-05	-0.00015	7.05E-05	0.957854	0.792603	0.159718			
0.000624	9.18E-05	-0.00015	7.05E-05	0.953906	0.787343	0.158852			
0.000628	9.38E-05	-0.00015	7.04E-05	0.949951	0.782264	0.158005			
0.000633	9.57E-05	-0.00015	7.04E-05	0.94599	0.777374	0.157177			
0.000638	9.76E-05	-0.00015	7.04E-05	0.942023	0.772678	0.156368			

0.000642	9.96E-05	-0.00015	7.03E-05	0.938049	0.768184	0.155576			
0.000647	0.000102	-0.00015	7.03E-05	0.934067	0.763898	0.154801			
0.000651	0.000104	-0.00015	7.02E-05	0.930079	0.759824	0.154043			
0.000656	0.000106	-0.00015	7.01E-05	0.926082	0.75597	0.153302			
0.000661	0.000108	-0.00016	7.01E-05	0.922078	0.752339	0.152576			
0.000665	0.00011	-0.00016	7.00E-05	0.918065	0.748935	0.151865			
0.00067	0.000112	-0.00016	6.99E-05	0.914044	0.745762	0.151169			
0.000674	0.000114	-0.00016	6.98E-05	0.910013	0.742823	0.150487			
0.000679	0.000116	-0.00016	6.97E-05	0.905973	0.740122	0.149819			
0.000683	0.000118	-0.00016	6.96E-05	0.901924	0.73766	0.149164			
0.000688	0.00012	-0.00016	6.95E-05	0.897864	0.735439	0.148521			
0.000693	0.000122	-0.00016	6.94E-05	0.893794	0.73346	0.14789			
0.000697	0.000124	-0.00016	6.92E-05	0.889713	0.731725	0.14727			
0.000702	0.000126	-0.00016	6.91E-05	0.88562	0.730234	0.146661			
0.000706	0.000128	-0.00016	6.90E-05	0.881516	0.728986	0.146062			
0.000711	0.00013	-0.00017	6.88E-05	0.877399	0.727981	0.145473			
0.000716	0.000132	-0.00017	6.87E-05	0.87327	0.727218	0.144893			
0.00072	0.000134	-0.00017	6.85E-05	0.869127	0.726695	0.144322			
0.000725	0.000136	-0.00017	6.84E-05	0.864971	0.726411	0.143758			
0.000729	0.000138	-0.00017	6.82E-05	0.8608	0.726362	0.143202			
0.000734	0.000141	-0.00017	6.80E-05	0.856615	0.726547	0.142652			
0.000739	0.000143	-0.00017	6.79E-05	0.852415	0.726962	0.142109			
0.000743	0.000145	-0.00017	6.77E-05	0.848199	0.727603	0.141572			
0.000748	0.000147	-0.00017	6.75E-05	0.843967	0.728466	0.141039			
0.000752	0.000149	-0.00017	6.73E-05	0.839718	0.729548	0.140512			
0.000757	0.000151	-0.00017	6.71E-05	0.835451	0.730842	0.139988			
0.000761	0.000153	-0.00017	6.69E-05	0.831167	0.732344	0.139468			
0.000766	0.000156	-0.00018	6.67E-05	0.826865	0.734048	0.138951			
0.000771	0.000158	-0.00018	6.65E-05	0.822544	0.735949	0.138437			
0.000775	0.00016	-0.00018	6.63E-05	0.818203	0.73804	0.137924			
0.00078	0.000162	-0.00018	6.61E-05	0.813842	0.740315	0.137413			
0.000784	0.000164	-0.00018	6.59E-05	0.809461	0.742767	0.136903			
0.000789	0.000166	-0.00018	6.57E-05	0.805058	0.745389	0.136394			
0.000794	0.000168	-0.00018	6.55E-05	0.800634	0.748174	0.135884			
0.000798	0.000171	-0.00018	6.53E-05	0.796188	0.751114	0.135375			
0.000803	0.000173	-0.00018	6.50E-05	0.791719	0.754202	0.134864			
0.000807	0.000175	-0.00018	6.48E-05	0.787226	0.75743	0.134352			
0.000812	0.000177	-0.00018	6.46E-05	0.78271	0.760789	0.133838			
0.000817	0.000179	-0.00018	6.44E-05	0.778169	0.764272	0.133322			
0.000821	0.000181	-0.00018	6.41E-05	0.773604	0.76787	0.132804			
0.000826	0.000183	-0.00019	6.39E-05	0.769012	0.771575	0.132283			
0.00083	0.000186	-0.00019	6.37E-05	0.764395	0.775377	0.131758			
0.000835	0.000188	-0.00019	6.34E-05	0.759751	0.779269	0.13123			
0.000839	0.00019	-0.00019	6.32E-05	0.75508	0.783241	0.130697			
0.000844	0.000192	-0.00019	6.30E-05	0.750381	0.787284	0.13016			
0.000849	0.000194	-0.00019	6.27E-05	0.745655	0.79139	0.129619			
0.000853	0.000196	-0.00019	6.25E-05	0.740899	0.79555	0.129072			

0.000858	0.000198	-0.00019	6.23E-05	0.736114	0.799755	0.12852			
0.000862	0.000201	-0.00019	6.20E-05	0.7313	0.803996	0.127963			
0.000867	0.000203	-0.00019	6.18E-05	0.726456	0.808264	0.1274			
0.000872	0.000205	-0.00019	6.16E-05	0.72158	0.812551	0.12683			
0.000876	0.000207	-0.00019	6.13E-05	0.716674	0.816847	0.126254			
0.000881	0.000209	-0.00019	6.11E-05	0.711736	0.821144	0.125672			
0.000885	0.000211	-0.00019	6.09E-05	0.706767	0.825434	0.125083			
0.00089	0.000213	-0.00019	6.06E-05	0.701764	0.829708	0.124486			
0.000894	0.000215	-0.0002	6.04E-05	0.696729	0.833958	0.123883			
0.000899	0.000217	-0.0002	6.02E-05	0.691661	0.838175	0.123272			
0.000904	0.000219	-0.0002	6.00E-05	0.686559	0.842353	0.122654			
0.000908	0.000221	-0.0002	5.97E-05	0.681423	0.846482	0.122029			
0.000913	0.000223	-0.0002	5.95E-05	0.676253	0.850555	0.121395			
0.000917	0.000225	-0.0002	5.93E-05	0.671048	0.854565	0.120754			
0.000922	0.000227	-0.0002	5.91E-05	0.665808	0.858505	0.120105			
0.000927	0.000229	-0.0002	5.89E-05	0.660532	0.862368	0.119448			
0.000931	0.000231	-0.0002	5.87E-05	0.655221	0.866147	0.118783			
0.000936	0.000233	-0.0002	5.85E-05	0.649874	0.869835	0.11811			
0.00094	0.000235	-0.0002	5.83E-05	0.644491	0.873426	0.117429			
0.000945	0.000237	-0.0002	5.81E-05	0.639071	0.876914	0.11674			
0.00095	0.000239	-0.0002	5.79E-05	0.633614	0.880293	0.116043			
0.000954	0.000241	-0.0002	5.77E-05	0.628121	0.883559	0.115337			
0.000959	0.000243	-0.0002	5.75E-05	0.62259	0.886705	0.114624			
0.000963	0.000245	-0.0002	5.73E-05	0.617022	0.889727	0.113903			
0.000968	0.000247	-0.0002	5.71E-05	0.611417	0.892621	0.113174			
0.000972	0.000249	-0.00021	5.70E-05	0.605774	0.895381	0.112438			
0.000977	0.000251	-0.00021	5.68E-05	0.600093	0.898005	0.111693			
0.000982	0.000253	-0.00021	5.66E-05	0.594375	0.900487	0.110941			
0.000986	0.000255	-0.00021	5.65E-05	0.588619	0.902826	0.110182			
0.000991	0.000257	-0.00021	5.63E-05	0.582824	0.905017	0.109416			
0.000995	0.000258	-0.00021	5.62E-05	0.576992	0.907058	0.108642			
0.001	0.00026	-0.00021	5.60E-05	0.571122	0.908947	0.107861			
0.001005	0.000262	-0.00021	5.59E-05	0.565213	0.910681	0.107074			
0.001009	0.000264	-0.00021	5.57E-05	0.559267	0.912258	0.10628			
0.001014	0.000266	-0.00021	5.56E-05	0.553283	0.913678	0.105479			
0.001018	0.000268	-0.00021	5.55E-05	0.547261	0.914938	0.104673			
0.001023	0.000269	-0.00021	5.54E-05	0.541201	0.916038	0.10386			
0.001028	0.000271	-0.00021	5.53E-05	0.535103	0.916977	0.103041			
0.001032	0.000273	-0.00021	5.52E-05	0.528968	0.917755	0.102218			
0.001037	0.000275	-0.00021	5.51E-05	0.522796	0.918372	0.101388			
0.001041	0.000276	-0.00021	5.50E-05	0.516586	0.918827	0.100554			
0.001046	0.000278	-0.00021	5.49E-05	0.51034	0.919122	0.099715			
0.00105	0.00028	-0.00021	5.48E-05	0.504056	0.919257	0.098872			
0.001055	0.000281	-0.00021	5.48E-05	0.497736	0.919233	0.098024			
0.00106	0.000283	-0.00021	5.47E-05	0.49138	0.919052	0.097173			
0.001064	0.000285	-0.00022	5.47E-05	0.484988	0.918715	0.096318			
0.001069	0.000286	-0.00022	5.46E-05	0.47856	0.918223	0.09546			

0.001073	0.000288	-0.00022	5.46E-05	0.472096	0.917579	0.094599			
0.001078	0.000289	-0.00022	5.46E-05	0.465598	0.916785	0.093735			
0.001083	0.000291	-0.00022	5.46E-05	0.459065	0.915844	0.092869			
0.001087	0.000292	-0.00022	5.45E-05	0.452497	0.914758	0.092001			
0.001092	0.000294	-0.00022	5.45E-05	0.445896	0.913529	0.091131			
0.001096	0.000296	-0.00022	5.46E-05	0.439261	0.912162	0.09026			
0.001101	0.000297	-0.00022	5.46E-05	0.432594	0.910659	0.089388			
0.001106	0.000298	-0.00022	5.46E-05	0.425893	0.909023	0.088515			
0.00111	0.0003	-0.00022	5.46E-05	0.419161	0.907258	0.087642			
0.001115	0.000301	-0.00022	5.47E-05	0.412397	0.905368	0.086769			
0.001119	0.000303	-0.00022	5.47E-05	0.405602	0.903356	0.085897			
0.001124	0.000304	-0.00022	5.48E-05	0.398777	0.901227	0.085025			
0.001128	0.000306	-0.00022	5.48E-05	0.391922	0.898984	0.084155			
0.001133	0.000307	-0.00022	5.49E-05	0.385037	0.896631	0.083286			
0.001138	0.000308	-0.00022	5.50E-05	0.378124	0.894174	0.082418			
0.001142	0.00031	-0.00022	5.51E-05	0.371182	0.891615	0.081553			
0.001147	0.000311	-0.00022	5.52E-05	0.364213	0.88896	0.080691			
0.001151	0.000312	-0.00022	5.53E-05	0.357217	0.886212	0.079831			
0.001156	0.000314	-0.00022	5.55E-05	0.350195	0.883377	0.078974			
0.001161	0.000315	-0.00022	5.56E-05	0.343147	0.880458	0.078122			
0.001165	0.000316	-0.00022	5.57E-05	0.336075	0.877461	0.077273			
0.00117	0.000317	-0.00022	5.59E-05	0.328978	0.874389	0.076428			
0.001174	0.000319	-0.00022	5.61E-05	0.321858	0.871248	0.075588			
0.001179	0.00032	-0.00023	5.62E-05	0.314715	0.868042	0.074753			
0.001183	0.000321	-0.00023	5.64E-05	0.30755	0.864775	0.073923			
0.001188	0.000322	-0.00023	5.66E-05	0.300364	0.861451	0.073098			
0.001193	0.000323	-0.00023	5.68E-05	0.293157	0.858077	0.07228			
0.001197	0.000324	-0.00023	5.70E-05	0.285931	0.854654	0.071468			
0.001202	0.000326	-0.00023	5.73E-05	0.278686	0.851189	0.070662			
0.001206	0.000327	-0.00023	5.75E-05	0.271422	0.847685	0.069863			
0.001211	0.000328	-0.00023	5.77E-05	0.264142	0.844147	0.069071			
0.001216	0.000329	-0.00023	5.80E-05	0.256845	0.840578	0.068287			
0.00122	0.00033	-0.00023	5.82E-05	0.249532	0.836984	0.06751			
0.001225	0.000331	-0.00023	5.85E-05	0.242204	0.833367	0.066741			
0.001229	0.000332	-0.00023	5.88E-05	0.234863	0.829732	0.06598			
0.001234	0.000333	-0.00023	5.91E-05	0.227508	0.826082	0.065228			
0.001239	0.000334	-0.00023	5.94E-05	0.220141	0.822422	0.064485			
0.001243	0.000335	-0.00023	5.97E-05	0.212762	0.818754	0.063751			
0.001248	0.000336	-0.00023	6.00E-05	0.205373	0.815083	0.063025			
0.001252	0.000337	-0.00023	6.04E-05	0.197973	0.811411	0.06231			
0.001257	0.000338	-0.00023	6.07E-05	0.190565	0.807742	0.061604			
0.001261	0.000338	-0.00023	6.11E-05	0.183149	0.80408	0.060907			
0.001266	0.000339	-0.00023	6.14E-05	0.175726	0.800426	0.060221			
0.001271	0.00034	-0.00023	6.18E-05	0.168296	0.796783	0.059545			
0.001275	0.000341	-0.00023	6.22E-05	0.160861	0.793156	0.05888			
0.00128	0.000342	-0.00023	6.26E-05	0.153421	0.789545	0.058225			
0.001284	0.000343	-0.00023	6.30E-05	0.145978	0.785954	0.057581			

0.001289	0.000343	-0.00023	6.34E-05	0.138531	0.782384	0.056948			
0.001294	0.000344	-0.00023	6.39E-05	0.131083	0.778839	0.056326			
0.001298	0.000345	-0.00023	6.43E-05	0.123633	0.775319	0.055715			
0.001303	0.000346	-0.00023	6.47E-05	0.116183	0.771828	0.055115			
0.001307	0.000346	-0.00023	6.52E-05	0.108733	0.768366	0.054527			
0.001312	0.000347	-0.00023	6.56E-05	0.101285	0.764935	0.053951			
0.001317	0.000348	-0.00023	6.61E-05	0.093839	0.761537	0.053386			
0.001321	0.000348	-0.00023	6.66E-05	0.086396	0.758173	0.052833			
0.001326	0.000349	-0.00023	6.71E-05	0.078957	0.754844	0.052291			
0.00133	0.00035	-0.00023	6.76E-05	0.071522	0.751551	0.051762			
0.001335	0.00035	-0.00024	6.81E-05	0.064093	0.748296	0.051244			
0.001339	0.000351	-0.00024	6.86E-05	0.05667	0.745079	0.050738			
0.001344	0.000351	-0.00024	6.92E-05	0.049254	0.741901	0.050245			
0.001349	0.000352	-0.00024	6.97E-05	0.041845	0.738762	0.049763			
0.001353	0.000353	-0.00024	7.02E-05	0.034445	0.735663	0.049294			
0.001358	0.000353	-0.00024	7.08E-05	0.027055	0.732604	0.048836			
0.001362	0.000354	-0.00024	7.14E-05	0.019675	0.729586	0.048391			
0.001367	0.000354	-0.00024	7.19E-05	0.012305	0.726609	0.047957			
0.001372	0.000355	-0.00024	7.25E-05	0.004947	0.723672	0.047536			
0.001376	0.000355	-0.00024	7.31E-05	-0.0024	0.720777	0.047127			
0.001381	0.000356	-0.00024	7.37E-05	-0.00973	0.717921	0.046729			
0.001385	0.000356	-0.00024	7.43E-05	-0.01705	0.715107	0.046344			
0.00139	0.000357	-0.00024	7.49E-05	-0.02436	0.712332	0.04597			
0.001394	0.000357	-0.00024	7.55E-05	-0.03165	0.709597	0.045609			
0.001399	0.000358	-0.00024	7.62E-05	-0.03892	0.706902	0.045259			
0.001404	0.000358	-0.00024	7.68E-05	-0.04618	0.704246	0.044921			
0.001408	0.000358	-0.00024	7.75E-05	-0.05343	0.701628	0.044594			
0.001413	0.000359	-0.00024	7.81E-05	-0.06065	0.699047	0.044279			
0.001417	0.000359	-0.00024	7.88E-05	-0.06786	0.696504	0.043976			
0.001422	0.00036	-0.00024	7.94E-05	-0.07505	0.693997	0.043683			
0.001427	0.00036	-0.00024	8.01E-05	-0.08222	0.691526	0.043403			
0.001431	0.00036	-0.00024	8.08E-05	-0.08937	0.68909	0.043133			
0.001436	0.000361	-0.00024	8.15E-05	-0.0965	0.686688	0.042874			
0.00144	0.000361	-0.00024	8.21E-05	-0.10361	0.684319	0.042627			
0.001445	0.000361	-0.00024	8.28E-05	-0.1107	0.681983	0.04239			
0.00145	0.000362	-0.00024	8.35E-05	-0.11777	0.679678	0.042164			
0.001454	0.000362	-0.00024	8.43E-05	-0.12481	0.677403	0.041949			
0.001459	0.000362	-0.00024	8.50E-05	-0.13184	0.675159	0.041744			
0.001463	0.000363	-0.00024	8.57E-05	-0.13884	0.672943	0.041549			
0.001468	0.000363	-0.00024	8.64E-05	-0.14582	0.670755	0.041365			
0.001472	0.000363	-0.00024	8.71E-05	-0.15278	0.668595	0.041191			
0.001477	0.000363	-0.00024	8.79E-05	-0.15971	0.66646	0.041027			
0.001482	0.000364	-0.00024	8.86E-05	-0.16662	0.664351	0.040873			
0.001486	0.000364	-0.00024	8.94E-05	-0.17351	0.662266	0.040728			
0.001491	0.000364	-0.00024	9.01E-05	-0.18037	0.660204	0.040593			
0.001495	0.000364	-0.00024	9.09E-05	-0.1872	0.658165	0.040468			
0.0015	0.000365	-0.00025	9.16E-05	-0.19401	0.656148	0.040352			

0.001505	0.000365	-0.00025	9.24E-05	-0.2008	0.654152	0.040245			
0.001509	0.000365	-0.00025	9.31E-05	-0.20756	0.652176	0.040147			
0.001514	0.000365	-0.00025	9.39E-05	-0.2143	0.650219	0.040058			
0.001518	0.000365	-0.00025	9.47E-05	-0.22101	0.648281	0.039978			
0.001523	0.000366	-0.00025	9.54E-05	-0.2277	0.64636	0.039907			
0.001528	0.000366	-0.00025	9.62E-05	-0.23436	0.644457	0.039844			
0.001532	0.000366	-0.00025	9.70E-05	-0.24099	0.64257	0.03979			
0.001537	0.000366	-0.00025	9.78E-05	-0.2476	0.640699	0.039745			
0.001541	0.000366	-0.00025	9.86E-05	-0.25419	0.638843	0.039707			
0.001546	0.000367	-0.00025	9.93E-05	-0.26075	0.637002	0.039678			
0.00155	0.000367	-0.00025	0.0001	-0.26728	0.635174	0.039657			
0.001555	0.000367	-0.00025	0.000101	-0.27379	0.63336	0.039644			
0.00156	0.000367	-0.00025	0.000102	-0.28027	0.631559	0.039639			
0.001564	0.000367	-0.00025	0.000102	-0.28672	0.62977	0.039642			
0.001569	0.000367	-0.00025	0.000103	-0.29315	0.627993	0.039653			
0.001573	0.000368	-0.00025	0.000104	-0.29956	0.626228	0.039672			
0.001578	0.000368	-0.00025	0.000105	-0.30594	0.624473	0.039698			
0.001583	0.000368	-0.00025	0.000106	-0.31229	0.622728	0.039732			
0.001587	0.000368	-0.00025	0.000106	-0.31862	0.620994	0.039774			
0.001592	0.000368	-0.00025	0.000107	-0.32493	0.619269	0.039823			
0.001596	0.000369	-0.00025	0.000108	-0.33121	0.617554	0.03988			
0.001601	0.000369	-0.00025	0.000109	-0.33746	0.615847	0.039945			
0.001606	0.000369	-0.00025	0.00011	-0.3437	0.614148	0.040017			
0.00161	0.000369	-0.00025	0.00011	-0.3499	0.612458	0.040097			
0.001615	0.000369	-0.00025	0.000111	-0.35609	0.610776	0.040185			
0.001619	0.000369	-0.00025	0.000112	-0.36225	0.6091	0.04028			
0.001624	0.000369	-0.00025	0.000113	-0.36839	0.607432	0.040383			
0.001628	0.00037	-0.00025	0.000113	-0.3745	0.60577	0.040494			
0.001633	0.00037	-0.00025	0.000114	-0.38059	0.604114	0.040613			
0.001638	0.00037	-0.00026	0.000115	-0.38666	0.602464	0.04074			
0.001642	0.00037	-0.00026	0.000116	-0.39271	0.600819	0.040875			
0.001647	0.00037	-0.00026	0.000117	-0.39874	0.599179	0.041018			
0.001651	0.000371	-0.00026	0.000117	-0.40474	0.597543	0.041169			
0.001656	0.000371	-0.00026	0.000118	-0.41073	0.595911	0.041329			
0.001661	0.000371	-0.00026	0.000119	-0.41669	0.594282	0.041497			
0.001665	0.000371	-0.00026	0.00012	-0.42264	0.592657	0.041674			
0.00167	0.000371	-0.00026	0.00012	-0.42856	0.591033	0.041859			
0.001674	0.000372	-0.00026	0.000121	-0.43446	0.589411	0.042054			
0.001679	0.000372	-0.00026	0.000122	-0.44035	0.58779	0.042258			
0.001683	0.000372	-0.00026	0.000122	-0.44622	0.58617	0.042471			
0.001688	0.000372	-0.00026	0.000123	-0.45206	0.584549	0.042694			
0.001693	0.000372	-0.00026	0.000124	-0.45789	0.582927	0.042926			
0.001697	0.000373	-0.00026	0.000125	-0.46371	0.581303	0.043169			
0.001702	0.000373	-0.00026	0.000125	-0.4695	0.579677	0.043422			
0.001706	0.000373	-0.00026	0.000126	-0.47528	0.578047	0.043685			
0.001711	0.000373	-0.00026	0.000127	-0.48105	0.576412	0.04396			
0.001716	0.000374	-0.00026	0.000127	-0.48679	0.574773	0.044245			

0.00172	0.000374	-0.00026	0.000128	-0.49252	0.573126	0.044542			
0.001725	0.000374	-0.00026	0.000129	-0.49824	0.571472	0.04485			
0.001729	0.000374	-0.00026	0.000129	-0.50394	0.56981	0.045171			
0.001734	0.000375	-0.00026	0.00013	-0.50963	0.568138	0.045503			
0.001739	0.000375	-0.00026	0.000131	-0.5153	0.566455	0.045849			
0.001743	0.000375	-0.00026	0.000131	-0.52096	0.56476	0.046207			
0.001748	0.000375	-0.00027	0.000132	-0.52661	0.563051	0.046578			
0.001752	0.000376	-0.00027	0.000133	-0.53225	0.561328	0.046964			
0.001757	0.000376	-0.00027	0.000133	-0.53787	0.559588	0.047363			
0.001761	0.000376	-0.00027	0.000134	-0.54348	0.557831	0.047777			
0.001766	0.000377	-0.00027	0.000134	-0.54908	0.556056	0.048206			
0.001771	0.000377	-0.00027	0.000135	-0.55466	0.554259	0.04865			
0.001775	0.000377	-0.00027	0.000136	-0.56024	0.552441	0.049109			
0.00178	0.000378	-0.00027	0.000136	-0.56581	0.550599	0.049585			
0.001784	0.000378	-0.00027	0.000137	-0.57136	0.548732	0.050077			
0.001789	0.000378	-0.00027	0.000137	-0.57691	0.546838	0.050586			
0.001794	0.000379	-0.00027	0.000138	-0.58245	0.544916	0.051113			
0.001798	0.000379	-0.00027	0.000138	-0.58797	0.542964	0.051657			
0.001803	0.00038	-0.00027	0.000139	-0.59349	0.54098	0.05222			
0.001807	0.00038	-0.00027	0.000139	-0.599	0.538962	0.052801			
0.001812	0.00038	-0.00027	0.00014	-0.6045	0.53691	0.053401			
0.001817	0.000381	-0.00027	0.00014	-0.61	0.53482	0.054021			
0.001821	0.000381	-0.00027	0.000141	-0.61548	0.532692	0.054662			
0.001826	0.000382	-0.00027	0.000141	-0.62096	0.530523	0.055323			
0.00183	0.000382	-0.00027	0.000142	-0.62643	0.528312	0.056004			
0.001835	0.000383	-0.00028	0.000142	-0.63189	0.526057	0.056708			
0.001839	0.000383	-0.00028	0.000142	-0.63734	0.523756	0.057433			
0.001844	0.000384	-0.00028	0.000143	-0.64279	0.521409	0.058181			
0.001849	0.000384	-0.00028	0.000143	-0.64823	0.519012	0.058952			
0.001853	0.000385	-0.00028	0.000143	-0.65367	0.516564	0.059747			
0.001858	0.000385	-0.00028	0.000144	-0.65909	0.514064	0.060565			
0.001862	0.000386	-0.00028	0.000144	-0.66451	0.51151	0.061408			
0.001867	0.000386	-0.00028	0.000145	-0.66993	0.5089	0.062276			
0.001872	0.000387	-0.00028	0.000145	-0.67533	0.506234	0.063169			
0.001876	0.000387	-0.00028	0.000145	-0.68073	0.503508	0.064088			
0.001881	0.000388	-0.00028	0.000145	-0.68613	0.500723	0.065033			
0.001885	0.000388	-0.00028	0.000146	-0.69151	0.497876	0.066005			
0.00189	0.000389	-0.00028	0.000146	-0.69689	0.494967	0.067005			
0.001894	0.00039	-0.00028	0.000146	-0.70227	0.491993	0.068032			
0.001899	0.00039	-0.00028	0.000146	-0.70763	0.488955	0.069087			
0.001904	0.000391	-0.00028	0.000147	-0.71299	0.48585	0.070171			
0.001908	0.000391	-0.00028	0.000147	-0.71834	0.482677	0.071284			
0.001913	0.000392	-0.00029	0.000147	-0.72369	0.479436	0.072426			
0.001917	0.000393	-0.00029	0.000147	-0.72902	0.476126	0.073598			
0.001922	0.000393	-0.00029	0.000147	-0.73435	0.472746	0.0748			
0.001927	0.000394	-0.00029	0.000147	-0.73967	0.469295	0.076033			
0.001931	0.000395	-0.00029	0.000148	-0.74498	0.465773	0.077297			

0.001936	0.000395	-0.00029	0.000148	-0.75029	0.462179	0.078593			
0.00194	0.000396	-0.00029	0.000148	-0.75558	0.458512	0.07992			
0.001945	0.000397	-0.00029	0.000148	-0.76087	0.454773	0.081279			
0.00195	0.000398	-0.00029	0.000148	-0.76614	0.450961	0.082671			
0.001954	0.000398	-0.00029	0.000148	-0.77141	0.447075	0.084096			
0.001959	0.000399	-0.00029	0.000148	-0.77666	0.443117	0.085553			
0.001963	0.0004	-0.00029	0.000148	-0.7819	0.439085	0.087044			
0.001968	0.000401	-0.00029	0.000148	-0.78714	0.434981	0.088569			
0.001972	0.000401	-0.00029	0.000148	-0.79236	0.430804	0.090127			
0.001977	0.000402	-0.00029	0.000148	-0.79756	0.426555	0.09172			
0.001982	0.000403	-0.00029	0.000148	-0.80276	0.422235	0.093346			
0.001986	0.000404	-0.0003	0.000148	-0.80794	0.417843	0.095008			
0.001991	0.000405	-0.0003	0.000148	-0.81311	0.413381	0.096703			
0.001995	0.000405	-0.0003	0.000148	-0.81826	0.40885	0.098434			
0.002	0.000406	-0.0003	0.000147	-0.82339	0.40425	0.1002			
0.002005	0.000407	-0.0003	0.000147	-0.82852	0.399582	0.102001			
0.002009	0.000408	-0.0003	0.000147	-0.83362	0.394849	0.103836			
0.002014	0.000409	-0.0003	0.000147	-0.83871	0.390049	0.105708			
0.002018	0.00041	-0.0003	0.000147	-0.84377	0.385187	0.107614			
0.002023	0.000411	-0.0003	0.000147	-0.84882	0.380261	0.109556			
0.002028	0.000411	-0.0003	0.000146	-0.85385	0.375275	0.111532			
0.002032	0.000412	-0.0003	0.000146	-0.85886	0.370229	0.113545			
0.002037	0.000413	-0.0003	0.000146	-0.86385	0.365126	0.115592			
0.002041	0.000414	-0.0003	0.000145	-0.86881	0.359967	0.117674			
0.002046	0.000415	-0.0003	0.000145	-0.87375	0.354753	0.119792			
0.00205	0.000416	-0.0003	0.000145	-0.87867	0.349487	0.121944			
0.002055	0.000417	-0.00031	0.000145	-0.88357	0.344171	0.124131			
0.00206	0.000418	-0.00031	0.000144	-0.88843	0.338806	0.126353			
0.002064	0.000419	-0.00031	0.000144	-0.89327	0.333395	0.128609			
0.002069	0.00042	-0.00031	0.000143	-0.89809	0.32794	0.130899			
0.002073	0.000421	-0.00031	0.000143	-0.90287	0.322442	0.133222			
0.002078	0.000422	-0.00031	0.000143	-0.90763	0.316905	0.135579			
0.002083	0.000423	-0.00031	0.000142	-0.91235	0.311329	0.13797			
0.002087	0.000424	-0.00031	0.000142	-0.91704	0.305718	0.140393			
0.002092	0.000425	-0.00031	0.000141	-0.9217	0.300073	0.142848			
0.002096	0.000426	-0.00031	0.000141	-0.92633	0.294397	0.145336			
0.002101	0.000427	-0.00031	0.00014	-0.93092	0.288692	0.147855			
0.002106	0.000428	-0.00031	0.00014	-0.93548	0.282959	0.150405			
0.00211	0.000429	-0.00031	0.000139	-0.94	0.277202	0.152986			
0.002115	0.00043	-0.00031	0.000139	-0.94448	0.271422	0.155596			
0.002119	0.000431	-0.00031	0.000138	-0.94892	0.265621	0.158237			
0.002124	0.000432	-0.00031	0.000137	-0.95332	0.259802	0.160906			
0.002128	0.000433	-0.00032	0.000137	-0.95768	0.253965	0.163603			
0.002133	0.000434	-0.00032	0.000136	-0.962	0.248114	0.166328			
0.002138	0.000435	-0.00032	0.000136	-0.96627	0.24225	0.169079			
0.002142	0.000436	-0.00032	0.000135	-0.9705	0.236374	0.171857			
0.002147	0.000437	-0.00032	0.000134	-0.97468	0.230489	0.17466			

0.002151	0.000438	-0.00032	0.000134	-0.97882	0.224596	0.177488			
0.002156	0.000439	-0.00032	0.000133	-0.98291	0.218696	0.18034			
0.002161	0.00044	-0.00032	0.000132	-0.98695	0.212791	0.183214			
0.002165	0.000441	-0.00032	0.000131	-0.99093	0.206882	0.186111			
0.00217	0.000442	-0.00032	0.000131	-0.99487	0.200971	0.189029			
0.002174	0.000443	-0.00032	0.00013	-0.99875	0.195057	0.191967			
0.002179	0.000444	-0.00032	0.000129	-1.00258	0.189143	0.194924			
0.002183	0.000445	-0.00032	0.000128	-1.00635	0.183228	0.1979			
0.002188	0.000446	-0.00032	0.000127	-1.01007	0.177313	0.200893			
0.002193	0.000447	-0.00032	0.000127	-1.01373	0.1714	0.203903			
0.002197	0.000448	-0.00032	0.000126	-1.01733	0.165487	0.206927			
0.002202	0.000449	-0.00033	0.000125	-1.02087	0.159576	0.209966			
0.002206	0.00045	-0.00033	0.000124	-1.02435	0.153665	0.213018			
0.002211	0.000451	-0.00033	0.000123	-1.02776	0.147756	0.216081			
0.002216	0.000452	-0.00033	0.000122	-1.03111	0.141846	0.219155			
0.00222	0.000453	-0.00033	0.000121	-1.0344	0.135937	0.222239			
0.002225	0.000454	-0.00033	0.00012	-1.03762	0.130026	0.225331			
0.002229	0.000456	-0.00033	0.000119	-1.04078	0.124114	0.22843			
0.002234	0.000457	-0.00033	0.000119	-1.04386	0.118198	0.231534			
0.002239	0.000458	-0.00033	0.000118	-1.04688	0.112278	0.234644			
0.002243	0.000459	-0.00033	0.000117	-1.04983	0.106352	0.237756			
0.002248	0.00046	-0.00033	0.000116	-1.05271	0.100418	0.24087			
0.002252	0.000461	-0.00033	0.000115	-1.05551	0.094475	0.243984			
0.002257	0.000462	-0.00033	0.000114	-1.05824	0.08852	0.247098			
0.002261	0.000463	-0.00033	0.000112	-1.06089	0.08255	0.250209			
0.002266	0.000464	-0.00033	0.000111	-1.06347	0.076565	0.253316			
0.002271	0.000465	-0.00033	0.00011	-1.06598	0.07056	0.256418			
0.002275	0.000466	-0.00033	0.000109	-1.0684	0.064533	0.259514			
0.00228	0.000466	-0.00033	0.000108	-1.07075	0.058481	0.262601			
0.002284	0.000467	-0.00034	0.000107	-1.07302	0.0524	0.265679			
0.002289	0.000468	-0.00034	0.000106	-1.0752	0.046288	0.268746			
0.002294	0.000469	-0.00034	0.000105	-1.07731	0.040141	0.2718			
0.002298	0.00047	-0.00034	0.000104	-1.07933	0.033956	0.27484			
0.002303	0.000471	-0.00034	0.000103	-1.08127	0.027727	0.277864			
0.002307	0.000472	-0.00034	0.000101	-1.08313	0.021452	0.280871			
0.002312	0.000473	-0.00034	0.0001	-1.0849	0.015126	0.28386			
0.002317	0.000474	-0.00034	9.91E-05	-1.08658	0.008745	0.286828			
0.002321	0.000475	-0.00034	9.79E-05	-1.08818	0.002304	0.289775			
0.002326	0.000476	-0.00034	9.67E-05	-1.08969	-0.0042	0.292698			
0.00233	0.000477	-0.00034	9.54E-05	-1.09112	-0.01077	0.295595			
0.002335	0.000477	-0.00034	9.42E-05	-1.09245	-0.01742	0.298467			
0.002339	0.000478	-0.00034	9.30E-05	-1.0937	-0.02414	0.30131			
0.002344	0.000479	-0.00034	9.18E-05	-1.09485	-0.03095	0.304123			
0.002349	0.00048	-0.00034	9.05E-05	-1.09592	-0.03785	0.306906			
0.002353	0.000481	-0.00034	8.93E-05	-1.09689	-0.04484	0.309655			
0.002358	0.000482	-0.00034	8.80E-05	-1.09777	-0.05192	0.312369			
0.002362	0.000482	-0.00034	8.67E-05	-1.09856	-0.05911	0.315048			

0.002367	0.000483	-0.00034	8.54E-05	-1.09926	-0.06641	0.317689			
0.002372	0.000484	-0.00034	8.42E-05	-1.09986	-0.07382	0.32029			
0.002376	0.000485	-0.00034	8.29E-05	-1.10037	-0.08135	0.322851			
0.002381	0.000485	-0.00034	8.16E-05	-1.10078	-0.089	0.325369			
0.002385	0.000486	-0.00034	8.02E-05	-1.1011	-0.09678	0.327843			
0.00239	0.000487	-0.00034	7.89E-05	-1.10133	-0.10469	0.330272			
0.002394	0.000487	-0.00034	7.76E-05	-1.10146	-0.11274	0.332654			
0.002399	0.000488	-0.00034	7.63E-05	-1.10149	-0.12094	0.334987			
0.002404	0.000489	-0.00034	7.49E-05	-1.10143	-0.12928	0.33727			
0.002408	0.000489	-0.00034	7.36E-05	-1.10127	-0.13777	0.339501			
0.002413	0.00049	-0.00034	7.22E-05	-1.10102	-0.14642	0.34168			
0.002417	0.000491	-0.00035	7.09E-05	-1.10067	-0.15523	0.343803			
0.002422	0.000491	-0.00035	6.95E-05	-1.10022	-0.16421	0.345871			
0.002427	0.000492	-0.00035	6.82E-05	-1.09968	-0.17336	0.347881			
0.002431	0.000492	-0.00035	6.68E-05	-1.09904	-0.18268	0.349833			
0.002436	0.000493	-0.00035	6.54E-05	-1.0983	-0.19218	0.351724			
0.00244	0.000493	-0.00035	6.41E-05	-1.09746	-0.20185	0.353553			
0.002445	0.000494	-0.00035	6.27E-05	-1.09653	-0.21171	0.355319			
0.00245	0.000494	-0.00035	6.13E-05	-1.09551	-0.22176	0.357021			
0.002454	0.000495	-0.00035	5.99E-05	-1.09438	-0.232	0.358658			
0.002459	0.000495	-0.00035	5.85E-05	-1.09316	-0.24243	0.360227			
0.002463	0.000496	-0.00035	5.71E-05	-1.09184	-0.25305	0.361728			
0.002468	0.000496	-0.00035	5.58E-05	-1.09043	-0.26388	0.36316			
0.002472	0.000497	-0.00035	5.44E-05	-1.08892	-0.27489	0.364521			
0.002477	0.000497	-0.00035	5.30E-05	-1.08731	-0.28611	0.365811			
0.002482	0.000497	-0.00035	5.16E-05	-1.08561	-0.29753	0.367027			
0.002486	0.000498	-0.00035	5.02E-05	-1.08382	-0.30915	0.36817			
0.002491	0.000498	-0.00035	4.88E-05	-1.08193	-0.32098	0.369237			
0.002495	0.000498	-0.00035	4.74E-05	-1.07994	-0.333	0.370228			
0.0025	0.000498	-0.00035	4.60E-05	-1.07786	-0.34523	0.371142			
0.002505	0.000499	-0.00035	4.46E-05	-1.07569	-0.35765	0.371978			
0.002509	0.000499	-0.00035	4.32E-05	-1.07343	-0.37028	0.372735			
0.002514	0.000499	-0.00035	4.18E-05	-1.07107	-0.38311	0.373412			
0.002518	0.000499	-0.00035	4.04E-05	-1.06862	-0.39613	0.374008			
0.002523	0.000499	-0.00035	3.90E-05	-1.06608	-0.40935	0.374522			
0.002528	0.000499	-0.00035	3.76E-05	-1.06345	-0.42276	0.374954			
0.002532	0.000499	-0.00035	3.62E-05	-1.06073	-0.43636	0.375303			
0.002537	0.0005	-0.00035	3.48E-05	-1.05792	-0.45014	0.375567			
0.002541	0.0005	-0.00035	3.34E-05	-1.05502	-0.46411	0.375748			
0.002546	0.0005	-0.00035	3.20E-05	-1.05204	-0.47826	0.375843			
0.00255	0.0005	-0.00035	3.06E-05	-1.04896	-0.49258	0.375852			
0.002555	0.0005	-0.00034	2.92E-05	-1.0458	-0.50706	0.375775			
0.00256	0.0005	-0.00034	2.78E-05	-1.04256	-0.52172	0.375612			
0.002564	0.000499	-0.00034	2.64E-05	-1.03923	-0.53653	0.375361			
0.002569	0.000499	-0.00034	2.50E-05	-1.03581	-0.55149	0.375022			
0.002573	0.000499	-0.00034	2.37E-05	-1.03232	-0.5666	0.374596			
0.002578	0.000499	-0.00034	2.23E-05	-1.02874	-0.58184	0.374081			

0.002583	0.000499	-0.00034	2.09E-05	-1.02508	-0.59722	0.373478			
0.002587	0.000499	-0.00034	1.96E-05	-1.02134	-0.61272	0.372786			
0.002592	0.000498	-0.00034	1.82E-05	-1.01752	-0.62833	0.372005			
0.002596	0.000498	-0.00034	1.69E-05	-1.01362	-0.64406	0.371135			
0.002601	0.000498	-0.00034	1.55E-05	-1.00965	-0.65988	0.370176			
0.002606	0.000498	-0.00034	1.42E-05	-1.0056	-0.67579	0.369128			
0.00261	0.000497	-0.00034	1.28E-05	-1.00147	-0.69178	0.367991			
0.002615	0.000497	-0.00034	1.15E-05	-0.99727	-0.70784	0.366765			
0.002619	0.000497	-0.00034	1.02E-05	-0.993	-0.72397	0.365449			
0.002624	0.000496	-0.00034	8.83E-06	-0.98866	-0.74014	0.364045			
0.002628	0.000496	-0.00034	7.52E-06	-0.98424	-0.75635	0.362553			
0.002633	0.000495	-0.00034	6.21E-06	-0.97976	-0.77259	0.360972			
0.002638	0.000495	-0.00034	4.91E-06	-0.9752	-0.78885	0.359303			
0.002642	0.000494	-0.00034	3.61E-06	-0.97059	-0.80511	0.357547			
0.002647	0.000494	-0.00034	2.32E-06	-0.9659	-0.82137	0.355703			
0.002651	0.000493	-0.00034	1.04E-06	-0.96115	-0.83761	0.353773			
0.002656	0.000492	-0.00034	-2.34E-07	-0.95633	-0.85382	0.351756			
0.002661	0.000492	-0.00034	-1.50E-06	-0.95146	-0.86999	0.349654			
0.002665	0.000491	-0.00033	-2.76E-06	-0.94652	-0.88611	0.347466			
0.00267	0.00049	-0.00033	-4.01E-06	-0.94152	-0.90216	0.345195			
0.002674	0.00049	-0.00033	-5.25E-06	-0.93647	-0.91813	0.342839			
0.002679	0.000489	-0.00033	-6.48E-06	-0.93135	-0.93402	0.340401			
0.002683	0.000488	-0.00033	-7.71E-06	-0.92618	-0.94979	0.33788			
0.002688	0.000487	-0.00033	-8.92E-06	-0.92096	-0.96545	0.335278			
0.002693	0.000487	-0.00033	-1.01E-05	-0.91568	-0.98099	0.332595			
0.002697	0.000486	-0.00033	-1.13E-05	-0.91035	-0.99637	0.329833			
0.002702	0.000485	-0.00033	-1.25E-05	-0.90497	-1.01161	0.326993			
0.002706	0.000484	-0.00033	-1.37E-05	-0.89954	-1.02667	0.324074			
0.002711	0.000483	-0.00033	-1.49E-05	-0.89406	-1.04156	0.32108			
0.002716	0.000482	-0.00033	-1.60E-05	-0.88853	-1.05625	0.31801			
0.00272	0.000481	-0.00033	-1.72E-05	-0.88296	-1.07074	0.314866			
0.002725	0.00048	-0.00033	-1.83E-05	-0.87734	-1.085	0.311648			
0.002729	0.000479	-0.00032	-1.94E-05	-0.87168	-1.09904	0.308359			
0.002734	0.000478	-0.00032	-2.06E-05	-0.86597	-1.11283	0.304999			
0.002739	0.000477	-0.00032	-2.17E-05	-0.86023	-1.12637	0.30157			
0.002743	0.000476	-0.00032	-2.28E-05	-0.85445	-1.13964	0.298074			
0.002748	0.000475	-0.00032	-2.38E-05	-0.84862	-1.15264	0.29451			
0.002752	0.000474	-0.00032	-2.49E-05	-0.84276	-1.16534	0.290882			
0.002757	0.000472	-0.00032	-2.60E-05	-0.83687	-1.17775	0.28719			
0.002761	0.000471	-0.00032	-2.70E-05	-0.83094	-1.18984	0.283436			
0.002766	0.00047	-0.00032	-2.81E-05	-0.82497	-1.20161	0.279621			
0.002771	0.000469	-0.00032	-2.91E-05	-0.81898	-1.21305	0.275747			
0.002775	0.000467	-0.00032	-3.01E-05	-0.81295	-1.22414	0.271816			
0.00278	0.000466	-0.00031	-3.11E-05	-0.8069	-1.23489	0.267829			
0.002784	0.000465	-0.00031	-3.21E-05	-0.80081	-1.24527	0.263788			
0.002789	0.000463	-0.00031	-3.31E-05	-0.7947	-1.25529	0.259695			
0.002794	0.000462	-0.00031	-3.41E-05	-0.78856	-1.26493	0.25555			

0.002798	0.000461	-0.00031	-3.50E-05	-0.78239	-1.27418	0.251357			
0.002803	0.000459	-0.00031	-3.60E-05	-0.77621	-1.28304	0.247117			
0.002807	0.000458	-0.00031	-3.69E-05	-0.76999	-1.2915	0.242831			
0.002812	0.000456	-0.00031	-3.78E-05	-0.76376	-1.29956	0.238501			
0.002817	0.000455	-0.00031	-3.87E-05	-0.75751	-1.3072	0.23413			
0.002821	0.000453	-0.0003	-3.96E-05	-0.75123	-1.31443	0.229719			
0.002826	0.000451	-0.0003	-4.05E-05	-0.74494	-1.32123	0.22527			
0.00283	0.00045	-0.0003	-4.14E-05	-0.73863	-1.32761	0.220784			
0.002835	0.000448	-0.0003	-4.22E-05	-0.7323	-1.33355	0.216265			
0.002839	0.000447	-0.0003	-4.31E-05	-0.72596	-1.33906	0.211713			
0.002844	0.000445	-0.0003	-4.39E-05	-0.7196	-1.34414	0.207131			
0.002849	0.000443	-0.0003	-4.47E-05	-0.71323	-1.34877	0.202521			
0.002853	0.000442	-0.0003	-4.55E-05	-0.70685	-1.35297	0.197884			
0.002858	0.00044	-0.00029	-4.63E-05	-0.70045	-1.35672	0.193223			
0.002862	0.000438	-0.00029	-4.71E-05	-0.69404	-1.36002	0.188539			
0.002867	0.000436	-0.00029	-4.78E-05	-0.68763	-1.36289	0.183836			
0.002872	0.000435	-0.00029	-4.86E-05	-0.6812	-1.36531	0.179114			
0.002876	0.000433	-0.00029	-4.93E-05	-0.67476	-1.36729	0.174375			
0.002881	0.000431	-0.00029	-5.00E-05	-0.66832	-1.36883	0.169622			
0.002885	0.000429	-0.00029	-5.07E-05	-0.66187	-1.36993	0.164857			
0.00289	0.000427	-0.00029	-5.14E-05	-0.65541	-1.37059	0.160082			
0.002894	0.000425	-0.00028	-5.21E-05	-0.64895	-1.37082	0.155299			
0.002899	0.000423	-0.00028	-5.28E-05	-0.64248	-1.37063	0.150509			
0.002904	0.000421	-0.00028	-5.34E-05	-0.63601	-1.37001	0.145715			
0.002908	0.000419	-0.00028	-5.41E-05	-0.62954	-1.36897	0.140919			
0.002913	0.000417	-0.00028	-5.47E-05	-0.62306	-1.36752	0.136124			
0.002917	0.000415	-0.00028	-5.53E-05	-0.61658	-1.36566	0.13133			
0.002922	0.000413	-0.00028	-5.59E-05	-0.6101	-1.3634	0.12654			
0.002927	0.000411	-0.00027	-5.65E-05	-0.60361	-1.36074	0.121755			
0.002931	0.000409	-0.00027	-5.71E-05	-0.59713	-1.3577	0.116979			
0.002936	0.000407	-0.00027	-5.77E-05	-0.59064	-1.35427	0.112213			
0.00294	0.000405	-0.00027	-5.82E-05	-0.58416	-1.35048	0.107459			
0.002945	0.000403	-0.00027	-5.87E-05	-0.57768	-1.34633	0.102718			
0.00295	0.000401	-0.00027	-5.92E-05	-0.57119	-1.34182	0.097994			
0.002954	0.000399	-0.00026	-5.98E-05	-0.56471	-1.33697	0.093287			
0.002959	0.000397	-0.00026	-6.02E-05	-0.55823	-1.33178	0.088599			
0.002963	0.000394	-0.00026	-6.07E-05	-0.55176	-1.32628	0.083933			
0.002968	0.000392	-0.00026	-6.12E-05	-0.54528	-1.32046	0.079291			
0.002972	0.00039	-0.00026	-6.16E-05	-0.53881	-1.31434	0.074674			
0.002977	0.000388	-0.00026	-6.21E-05	-0.53234	-1.30793	0.070083			
0.002982	0.000386	-0.00025	-6.25E-05	-0.52587	-1.30125	0.065522			
0.002986	0.000383	-0.00025	-6.29E-05	-0.51941	-1.2943	0.060991			
0.002991	0.000381	-0.00025	-6.33E-05	-0.51295	-1.28709	0.056493			
0.002995	0.000379	-0.00025	-6.37E-05	-0.5065	-1.27965	0.052028			
0.003	0.000377	-0.00025	-6.41E-05	-0.50004	-1.27198	0.0476			
0.003005	0.000374	-0.00025	-6.45E-05	-0.4936	-1.26409	0.043208			
0.003009	0.000372	-0.00024	-6.48E-05	-0.48715	-1.256	0.038856			

0.003014	0.00037	-0.00024	-6.51E-05	-0.48071	-1.24773	0.034545			
0.003018	0.000367	-0.00024	-6.55E-05	-0.47428	-1.23927	0.030276			
0.003023	0.000365	-0.00024	-6.58E-05	-0.46785	-1.23066	0.026051			
0.003028	0.000363	-0.00024	-6.61E-05	-0.46142	-1.2219	0.021871			
0.003032	0.00036	-0.00024	-6.64E-05	-0.455	-1.213	0.017738			
0.003037	0.000358	-0.00023	-6.66E-05	-0.44858	-1.20399	0.013653			
0.003041	0.000355	-0.00023	-6.69E-05	-0.44216	-1.19487	0.009617			
0.003046	0.000353	-0.00023	-6.71E-05	-0.43575	-1.18565	0.005633			
0.00305	0.000351	-0.00023	-6.74E-05	-0.42934	-1.17635	0.001701			
0.003055	0.000348	-0.00023	-6.76E-05	-0.42294	-1.16699	-0.00218			
0.00306	0.000346	-0.00022	-6.78E-05	-0.41654	-1.15757	-0.006			
0.003064	0.000343	-0.00022	-6.80E-05	-0.41015	-1.14812	-0.00977			
0.003069	0.000341	-0.00022	-6.82E-05	-0.40375	-1.13864	-0.01348			
0.003073	0.000339	-0.00022	-6.84E-05	-0.39736	-1.12914	-0.01713			
0.003078	0.000336	-0.00022	-6.86E-05	-0.39097	-1.11965	-0.02072			
0.003083	0.000334	-0.00022	-6.87E-05	-0.38459	-1.11016	-0.02425			
0.003087	0.000331	-0.00021	-6.89E-05	-0.37821	-1.1007	-0.02773			
0.003092	0.000329	-0.00021	-6.90E-05	-0.37182	-1.09128	-0.03113			
0.003096	0.000326	-0.00021	-6.91E-05	-0.36545	-1.08191	-0.03448			
0.003101	0.000324	-0.00021	-6.92E-05	-0.35907	-1.0726	-0.03776			
0.003106	0.000321	-0.00021	-6.94E-05	-0.35269	-1.06336	-0.04097			
0.00311	0.000319	-0.0002	-6.94E-05	-0.34631	-1.0542	-0.04412			
0.003115	0.000316	-0.0002	-6.95E-05	-0.33994	-1.04513	-0.04721			
0.003119	0.000314	-0.0002	-6.96E-05	-0.33356	-1.03617	-0.05022			
0.003124	0.000311	-0.0002	-6.97E-05	-0.32719	-1.02732	-0.05317			
0.003128	0.000309	-0.0002	-6.97E-05	-0.32081	-1.0186	-0.05605			
0.003133	0.000306	-0.00019	-6.98E-05	-0.31443	-1.01001	-0.05886			
0.003138	0.000304	-0.00019	-6.98E-05	-0.30805	-1.00156	-0.0616			
0.003142	0.000301	-0.00019	-6.98E-05	-0.30167	-0.99326	-0.06427			
0.003147	0.000299	-0.00019	-6.98E-05	-0.29529	-0.98512	-0.06687			
0.003151	0.000296	-0.00019	-6.98E-05	-0.2889	-0.97714	-0.0694			
0.003156	0.000294	-0.00018	-6.98E-05	-0.28251	-0.96933	-0.07185			
0.003161	0.000291	-0.00018	-6.98E-05	-0.27612	-0.96171	-0.07424			
0.003165	0.000289	-0.00018	-6.98E-05	-0.26972	-0.95426	-0.07655			
0.00317	0.000287	-0.00018	-6.98E-05	-0.26332	-0.94701	-0.0788			
0.003174	0.000284	-0.00018	-6.97E-05	-0.25692	-0.93996	-0.08097			
0.003179	0.000282	-0.00017	-6.97E-05	-0.2505	-0.9331	-0.08307			
0.003183	0.000279	-0.00017	-6.96E-05	-0.24409	-0.92645	-0.08509			
0.003188	0.000277	-0.00017	-6.96E-05	-0.23766	-0.92001	-0.08705			
0.003193	0.000274	-0.00017	-6.95E-05	-0.23123	-0.91377	-0.08893			
0.003197	0.000272	-0.00017	-6.94E-05	-0.2248	-0.90776	-0.09074			
0.003202	0.000269	-0.00016	-6.93E-05	-0.21835	-0.90196	-0.09248			
0.003206	0.000267	-0.00016	-6.92E-05	-0.2119	-0.89637	-0.09414			
0.003211	0.000264	-0.00016	-6.91E-05	-0.20544	-0.89101	-0.09574			
0.003216	0.000262	-0.00016	-6.90E-05	-0.19897	-0.88586	-0.09726			
0.00322	0.000259	-0.00016	-6.89E-05	-0.19249	-0.88094	-0.09871			
0.003225	0.000257	-0.00015	-6.88E-05	-0.186	-0.87624	-0.10009			

0.003229	0.000254	-0.00015	-6.87E-05	-0.1795	-0.87175	-0.1014			
0.003234	0.000252	-0.00015	-6.85E-05	-0.17299	-0.86749	-0.10264			
0.003239	0.00025	-0.00015	-6.84E-05	-0.16647	-0.86344	-0.10381			
0.003243	0.000247	-0.00015	-6.83E-05	-0.15994	-0.85961	-0.10492			
0.003248	0.000245	-0.00014	-6.81E-05	-0.15339	-0.85599	-0.10595			
0.003252	0.000242	-0.00014	-6.80E-05	-0.14683	-0.85257	-0.10692			
0.003257	0.00024	-0.00014	-6.78E-05	-0.14026	-0.84937	-0.10781			
0.003261	0.000238	-0.00014	-6.76E-05	-0.13368	-0.84637	-0.10865			
0.003266	0.000235	-0.00014	-6.75E-05	-0.12709	-0.84357	-0.10941			
0.003271	0.000233	-0.00013	-6.73E-05	-0.12048	-0.84096	-0.11011			
0.003275	0.000231	-0.00013	-6.71E-05	-0.11385	-0.83854	-0.11075			
0.00328	0.000228	-0.00013	-6.69E-05	-0.10721	-0.83631	-0.11132			
0.003284	0.000226	-0.00013	-6.67E-05	-0.10056	-0.83426	-0.11183			
0.003289	0.000224	-0.00013	-6.65E-05	-0.09389	-0.83238	-0.11227			
0.003294	0.000221	-0.00012	-6.63E-05	-0.08721	-0.83067	-0.11266			
0.003298	0.000219	-0.00012	-6.61E-05	-0.08051	-0.82912	-0.11298			
0.003303	0.000217	-0.00012	-6.59E-05	-0.07379	-0.82772	-0.11325			
0.003307	0.000214	-0.00012	-6.57E-05	-0.06706	-0.82648	-0.11345			
0.003312	0.000212	-0.00012	-6.55E-05	-0.06031	-0.82538	-0.1136			
0.003317	0.00021	-0.00011	-6.53E-05	-0.05354	-0.82441	-0.11369			
0.003321	0.000208	-0.00011	-6.51E-05	-0.04676	-0.82358	-0.11373			
0.003326	0.000205	-0.00011	-6.49E-05	-0.03996	-0.82286	-0.11371			
0.00333	0.000203	-0.00011	-6.46E-05	-0.03314	-0.82226	-0.11364			
0.003335	0.000201	-0.00011	-6.44E-05	-0.02631	-0.82176	-0.11351			
0.003339	0.000199	-0.0001	-6.42E-05	-0.01946	-0.82136	-0.11333			
0.003344	0.000197	-0.0001	-6.39E-05	-0.01258	-0.82105	-0.11311			
0.003349	0.000194	-9.97E-05	-6.37E-05	-0.0057	-0.82082	-0.11283			
0.003353	0.000192	-9.77E-05	-6.35E-05	0.001212	-0.82067	-0.1125			
0.003358	0.00019	-9.57E-05	-6.32E-05	0.008137	-0.82059	-0.11213			
0.003362	0.000188	-9.37E-05	-6.30E-05	0.015081	-0.82057	-0.11171			
0.003367	0.000186	-9.18E-05	-6.28E-05	0.022043	-0.82059	-0.11125			
0.003372	0.000184	-8.98E-05	-6.25E-05	0.029024	-0.82067	-0.11074			
0.003376	0.000182	-8.78E-05	-6.23E-05	0.036023	-0.82077	-0.11019			
0.003381	0.00018	-8.58E-05	-6.20E-05	0.04304	-0.82091	-0.1096			
0.003385	0.000178	-8.39E-05	-6.18E-05	0.050076	-0.82107	-0.10897			
0.00339	0.000176	-8.19E-05	-6.15E-05	0.057131	-0.82125	-0.10831			
0.003394	0.000174	-8.00E-05	-6.13E-05	0.064204	-0.82143	-0.1076			
0.003399	0.000172	-7.81E-05	-6.10E-05	0.071295	-0.82162	-0.10686			
0.003404	0.00017	-7.61E-05	-6.08E-05	0.078404	-0.82179	-0.10608			
0.003408	0.000168	-7.42E-05	-6.06E-05	0.085532	-0.82196	-0.10527			
0.003413	0.000166	-7.23E-05	-6.03E-05	0.092677	-0.8221	-0.10442			
0.003417	0.000164	-7.04E-05	-6.01E-05	0.09984	-0.82222	-0.10354			
0.003422	0.000162	-6.85E-05	-5.98E-05	0.107021	-0.82231	-0.10264			
0.003427	0.00016	-6.66E-05	-5.96E-05	0.114219	-0.82237	-0.1017			
0.003431	0.000158	-6.47E-05	-5.93E-05	0.121435	-0.82238	-0.10074			
0.003436	0.000156	-6.28E-05	-5.91E-05	0.128668	-0.82235	-0.09975			
0.00344	0.000155	-6.09E-05	-5.88E-05	0.135917	-0.82226	-0.09873			

0.003445	0.000153	-5.90E-05	-5.86E-05	0.143183	-0.82211	-0.09769			
0.00345	0.000151	-5.72E-05	-5.83E-05	0.150465	-0.82191	-0.09663			
0.003454	0.000149	-5.53E-05	-5.81E-05	0.157764	-0.82164	-0.09554			
0.003459	0.000147	-5.35E-05	-5.79E-05	0.165077	-0.82131	-0.09444			
0.003463	0.000146	-5.17E-05	-5.76E-05	0.172407	-0.8209	-0.09331			
0.003468	0.000144	-4.98E-05	-5.74E-05	0.179751	-0.82042	-0.09216			
0.003472	0.000142	-4.80E-05	-5.72E-05	0.187109	-0.81986	-0.091			
0.003477	0.000141	-4.62E-05	-5.69E-05	0.194482	-0.81923	-0.08982			
0.003482	0.000139	-4.44E-05	-5.67E-05	0.201869	-0.81851	-0.08863			
0.003486	0.000137	-4.26E-05	-5.65E-05	0.209269	-0.81771	-0.08742			
0.003491	0.000136	-4.08E-05	-5.62E-05	0.216682	-0.81683	-0.0862			
0.003495	0.000134	-3.91E-05	-5.60E-05	0.224107	-0.81586	-0.08497			
0.0035	0.000132	-3.73E-05	-5.58E-05	0.231545	-0.81481	-0.08372			
0.003505	0.000131	-3.56E-05	-5.56E-05	0.238994	-0.81367	-0.08247			
0.003509	0.000129	-3.38E-05	-5.54E-05	0.246453	-0.81245	-0.0812			
0.003514	0.000128	-3.21E-05	-5.51E-05	0.253924	-0.81114	-0.07993			
0.003518	0.000126	-3.04E-05	-5.49E-05	0.261404	-0.80975	-0.07865			
0.003523	0.000125	-2.87E-05	-5.47E-05	0.268894	-0.80828	-0.07736			
0.003528	0.000123	-2.70E-05	-5.45E-05	0.276393	-0.80672	-0.07607			
0.003532	0.000122	-2.53E-05	-5.43E-05	0.2839	-0.80509	-0.07477			
0.003537	0.00012	-2.36E-05	-5.41E-05	0.291414	-0.80338	-0.07347			
0.003541	0.000119	-2.20E-05	-5.39E-05	0.298936	-0.8016	-0.07217			
0.003546	0.000118	-2.03E-05	-5.37E-05	0.306464	-0.79974	-0.07086			
0.00355	0.000116	-1.87E-05	-5.35E-05	0.313998	-0.79781	-0.06955			
0.003555	0.000115	-1.71E-05	-5.33E-05	0.321538	-0.79582	-0.06824			
0.00356	0.000113	-1.55E-05	-5.32E-05	0.329082	-0.79377	-0.06693			
0.003564	0.000112	-1.39E-05	-5.30E-05	0.33663	-0.79165	-0.06562			
0.003569	0.000111	-1.23E-05	-5.28E-05	0.344181	-0.78949	-0.06432			
0.003573	0.00011	-1.07E-05	-5.26E-05	0.351734	-0.78727	-0.06301			
0.003578	0.000108	-9.12E-06	-5.24E-05	0.35929	-0.785	-0.06171			
0.003583	0.000107	-7.57E-06	-5.23E-05	0.366847	-0.78269	-0.0604			
0.003587	0.000106	-6.03E-06	-5.21E-05	0.374404	-0.78035	-0.05911			
0.003592	0.000105	-4.50E-06	-5.19E-05	0.381962	-0.77797	-0.05781			
0.003596	0.000103	-2.99E-06	-5.18E-05	0.389518	-0.77556	-0.05652			
0.003601	0.000102	-1.49E-06	-5.16E-05	0.397072	-0.77314	-0.05523			
0.003606	0.000101	-2.29E-09	-5.15E-05	0.404625	-0.77069	-0.05395			
0.00361	1.00E-04	1.47E-06	-5.13E-05	0.412174	-0.76823	-0.05268			
0.003615	9.89E-05	2.93E-06	-5.12E-05	0.419719	-0.76577	-0.05141			
0.003619	9.78E-05	4.38E-06	-5.11E-05	0.42726	-0.7633	-0.05014			
0.003624	9.67E-05	5.81E-06	-5.09E-05	0.434796	-0.76084	-0.04888			
0.003628	9.57E-05	7.23E-06	-5.08E-05	0.442325	-0.75839	-0.04763			
0.003633	9.46E-05	8.64E-06	-5.07E-05	0.449848	-0.75595	-0.04639			
0.003638	9.36E-05	1.00E-05	-5.05E-05	0.457363	-0.75354	-0.04515			
0.003642	9.26E-05	1.14E-05	-5.04E-05	0.46487	-0.75115	-0.04391			
0.003647	9.16E-05	1.28E-05	-5.03E-05	0.472368	-0.74879	-0.04269			
0.003651	9.06E-05	1.41E-05	-5.02E-05	0.479856	-0.74646	-0.04147			
0.003656	8.97E-05	1.55E-05	-5.01E-05	0.487334	-0.74418	-0.04026			

0.003661	8.87E-05	1.68E-05	-5.00E-05	0.4948	-0.74195	-0.03906			
0.003665	8.78E-05	1.81E-05	-4.99E-05	0.502254	-0.73977	-0.03786			
0.00367	8.69E-05	1.94E-05	-4.98E-05	0.509696	-0.73764	-0.03667			
0.003674	8.60E-05	2.07E-05	-4.97E-05	0.517123	-0.73558	-0.03548			
0.003679	8.52E-05	2.19E-05	-4.96E-05	0.524537	-0.73358	-0.03431			
0.003683	8.43E-05	2.32E-05	-4.95E-05	0.531935	-0.73165	-0.03314			
0.003688	8.35E-05	2.44E-05	-4.94E-05	0.539318	-0.7298	-0.03197			
0.003693	8.27E-05	2.56E-05	-4.94E-05	0.546684	-0.72802	-0.03082			
0.003697	8.19E-05	2.68E-05	-4.93E-05	0.554033	-0.72633	-0.02966			
0.003702	8.11E-05	2.80E-05	-4.92E-05	0.561364	-0.72473	-0.02852			
0.003706	8.03E-05	2.92E-05	-4.91E-05	0.568677	-0.72321	-0.02738			
0.003711	7.96E-05	3.03E-05	-4.91E-05	0.57597	-0.72179	-0.02624			
0.003716	7.88E-05	3.15E-05	-4.90E-05	0.583242	-0.72046	-0.02511			
0.00372	7.81E-05	3.26E-05	-4.90E-05	0.590495	-0.71923	-0.02399			
0.003725	7.74E-05	3.37E-05	-4.89E-05	0.597725	-0.7181	-0.02286			
0.003729	7.67E-05	3.48E-05	-4.89E-05	0.604934	-0.71707	-0.02174			
0.003734	7.60E-05	3.59E-05	-4.88E-05	0.612119	-0.71615	-0.02063			
0.003739	7.54E-05	3.70E-05	-4.88E-05	0.619281	-0.71533	-0.01952			
0.003743	7.47E-05	3.80E-05	-4.87E-05	0.626419	-0.71461	-0.01841			
0.003748	7.41E-05	3.91E-05	-4.87E-05	0.633532	-0.71401	-0.0173			
0.003752	7.35E-05	4.01E-05	-4.87E-05	0.64062	-0.71351	-0.01619			
0.003757	7.28E-05	4.11E-05	-4.86E-05	0.647682	-0.71312	-0.01508			
0.003761	7.22E-05	4.21E-05	-4.86E-05	0.654717	-0.71283	-0.01398			
0.003766	7.17E-05	4.31E-05	-4.86E-05	0.661725	-0.71265	-0.01287			
0.003771	7.11E-05	4.40E-05	-4.86E-05	0.668704	-0.71258	-0.01176			
0.003775	7.05E-05	4.49E-05	-4.85E-05	0.675656	-0.71261	-0.01065			
0.00378	7.00E-05	4.59E-05	-4.85E-05	0.682578	-0.71275	-0.00954			
0.003784	6.95E-05	4.68E-05	-4.85E-05	0.689471	-0.71299	-0.00842			
0.003789	6.89E-05	4.77E-05	-4.85E-05	0.696334	-0.71332	-0.0073			
0.003794	6.84E-05	4.86E-05	-4.85E-05	0.703166	-0.71376	-0.00618			
0.003798	6.79E-05	4.94E-05	-4.85E-05	0.709967	-0.71428	-0.00505			
0.003803	6.74E-05	5.03E-05	-4.85E-05	0.716736	-0.7149	-0.00392			
0.003807	6.70E-05	5.11E-05	-4.85E-05	0.723473	-0.7156	-0.00278			
0.003812	6.65E-05	5.19E-05	-4.85E-05	0.730177	-0.71639	-0.00163			
0.003817	6.60E-05	5.27E-05	-4.85E-05	0.736849	-0.71726	-0.00048			
0.003821	6.56E-05	5.35E-05	-4.85E-05	0.743486	-0.7182	0.000682			
0.003826	6.52E-05	5.43E-05	-4.85E-05	0.75009	-0.71922	0.001853			
0.00383	6.47E-05	5.50E-05	-4.85E-05	0.756659	-0.7203	0.003035			
0.003835	6.43E-05	5.57E-05	-4.85E-05	0.763194	-0.72143	0.004226			
0.003839	6.39E-05	5.65E-05	-4.85E-05	0.769693	-0.72263	0.005429			
0.003844	6.35E-05	5.72E-05	-4.85E-05	0.776157	-0.72387	0.006645			
0.003849	6.31E-05	5.78E-05	-4.85E-05	0.782585	-0.72516	0.007872			
0.003853	6.28E-05	5.85E-05	-4.86E-05	0.788976	-0.72649	0.009113			
0.003858	6.24E-05	5.92E-05	-4.86E-05	0.795331	-0.72785	0.010369			
0.003862	6.20E-05	5.98E-05	-4.86E-05	0.801649	-0.72923	0.011639			
0.003867	6.17E-05	6.04E-05	-4.86E-05	0.807929	-0.73064	0.012925			
0.003872	6.13E-05	6.10E-05	-4.86E-05	0.814172	-0.73205	0.014227			

0.003876	6.10E-05	6.16E-05	-4.87E-05	0.820377	-0.73347	0.015547			
0.003881	6.06E-05	6.22E-05	-4.87E-05	0.826544	-0.73489	0.016884			
0.003885	6.03E-05	6.27E-05	-4.87E-05	0.832673	-0.7363	0.018239			
0.00389	6.00E-05	6.33E-05	-4.87E-05	0.838763	-0.7377	0.019614			
0.003894	5.97E-05	6.38E-05	-4.87E-05	0.844814	-0.73907	0.021009			
0.003899	5.94E-05	6.43E-05	-4.88E-05	0.850826	-0.74041	0.022424			
0.003904	5.91E-05	6.48E-05	-4.88E-05	0.856799	-0.74172	0.02386			
0.003908	5.88E-05	6.53E-05	-4.88E-05	0.862733	-0.74298	0.025318			
0.003913	5.85E-05	6.58E-05	-4.88E-05	0.868627	-0.74418	0.026799			
0.003917	5.82E-05	6.62E-05	-4.88E-05	0.874482	-0.74533	0.028303			
0.003922	5.79E-05	6.66E-05	-4.89E-05	0.880296	-0.74642	0.02983			
0.003927	5.76E-05	6.71E-05	-4.89E-05	0.886071	-0.74742	0.031381			
0.003931	5.73E-05	6.75E-05	-4.89E-05	0.891805	-0.74835	0.032958			
0.003936	5.71E-05	6.78E-05	-4.89E-05	0.8975	-0.74919	0.03456			
0.00394	5.68E-05	6.82E-05	-4.89E-05	0.903154	-0.74994	0.036188			
0.003945	5.65E-05	6.86E-05	-4.90E-05	0.908768	-0.75058	0.037842			
0.00395	5.63E-05	6.89E-05	-4.90E-05	0.914342	-0.75111	0.039523			
0.003954	5.60E-05	6.92E-05	-4.90E-05	0.919875	-0.75153	0.041232			
0.003959	5.58E-05	6.95E-05	-4.90E-05	0.925367	-0.75183	0.042968			
0.003963	5.55E-05	6.98E-05	-4.90E-05	0.93082	-0.752	0.044733			
0.003968	5.53E-05	7.01E-05	-4.90E-05	0.936231	-0.75204	0.046527			
0.003972	5.50E-05	7.04E-05	-4.90E-05	0.941603	-0.75193	0.048349			
0.003977	5.48E-05	7.06E-05	-4.90E-05	0.946933	-0.75169	0.050202			
0.003982	5.45E-05	7.08E-05	-4.90E-05	0.952224	-0.75129	0.052084			
0.003986	5.43E-05	7.10E-05	-4.90E-05	0.957474	-0.75073	0.053996			
0.003991	5.41E-05	7.12E-05	-4.90E-05	0.962683	-0.75002	0.055938			
0.003995	5.38E-05	7.14E-05	-4.90E-05	0.967852	-0.74913	0.057912			
0.004	5.36E-05	7.16E-05	-4.90E-05	0.972981	-0.74808	0.059916			
0.004005	5.33E-05	7.18E-05	-4.90E-05	0.97807	-0.74686	0.061951			
0.004009	5.31E-05	7.19E-05	-4.90E-05	0.983118	-0.74546	0.064018			
0.004014	5.29E-05	7.20E-05	-4.90E-05	0.988127	-0.74387	0.066116			
0.004018	5.26E-05	7.21E-05	-4.90E-05	0.993095	-0.74211	0.068245			
0.004023	5.24E-05	7.22E-05	-4.90E-05	0.998024	-0.74015	0.070407			
0.004028	5.21E-05	7.23E-05	-4.89E-05	1.002912	-0.73801	0.0726			
0.004032	5.19E-05	7.24E-05	-4.89E-05	1.007762	-0.73568	0.074824			
0.004037	5.17E-05	7.24E-05	-4.89E-05	1.012571	-0.73315	0.077081			
0.004041	5.14E-05	7.25E-05	-4.89E-05	1.017341	-0.73042	0.079369			
0.004046	5.12E-05	7.25E-05	-4.88E-05	1.022072	-0.7275	0.081689			
0.00405	5.09E-05	7.25E-05	-4.88E-05	1.026763	-0.72439	0.08404			
0.004055	5.07E-05	7.25E-05	-4.87E-05	1.031416	-0.72107	0.086423			
0.00406	5.04E-05	7.25E-05	-4.87E-05	1.03603	-0.71756	0.088837			
0.004064	5.02E-05	7.24E-05	-4.86E-05	1.040604	-0.71385	0.091283			
0.004069	4.99E-05	7.24E-05	-4.86E-05	1.045141	-0.70995	0.093759			
0.004073	4.97E-05	7.23E-05	-4.85E-05	1.049638	-0.70584	0.096266			
0.004078	4.94E-05	7.23E-05	-4.84E-05	1.054097	-0.70155	0.098803			
0.004083	4.92E-05	7.22E-05	-4.84E-05	1.058519	-0.69706	0.10137			
0.004087	4.89E-05	7.21E-05	-4.83E-05	1.062902	-0.69238	0.103966			

0.004092	4.86E-05	7.20E-05	-4.82E-05	1.067247	-0.68751	0.106593			
0.004096	4.84E-05	7.18E-05	-4.81E-05	1.071554	-0.68245	0.109247			
0.004101	4.81E-05	7.17E-05	-4.80E-05	1.075824	-0.67721	0.111931			
0.004106	4.78E-05	7.15E-05	-4.79E-05	1.080056	-0.67179	0.114642			
0.00411	4.75E-05	7.14E-05	-4.78E-05	1.084251	-0.66619	0.117381			
0.004115	4.72E-05	7.12E-05	-4.77E-05	1.088409	-0.66042	0.120147			
0.004119	4.70E-05	7.10E-05	-4.76E-05	1.09253	-0.65448	0.122939			
0.004124	4.67E-05	7.08E-05	-4.75E-05	1.096614	-0.64838	0.125757			
0.004128	4.64E-05	7.05E-05	-4.73E-05	1.100661	-0.64211	0.1286			
0.004133	4.61E-05	7.03E-05	-4.72E-05	1.104671	-0.63569	0.131468			
0.004138	4.58E-05	7.01E-05	-4.71E-05	1.108646	-0.62912	0.134359			
0.004142	4.55E-05	6.98E-05	-4.69E-05	1.112583	-0.6224	0.137273			
0.004147	4.52E-05	6.95E-05	-4.68E-05	1.116485	-0.61555	0.14021			
0.004151	4.48E-05	6.92E-05	-4.66E-05	1.120351	-0.60855	0.143169			
0.004156	4.45E-05	6.89E-05	-4.64E-05	1.12418	-0.60143	0.146148			
0.004161	4.42E-05	6.86E-05	-4.63E-05	1.127974	-0.59419	0.149147			
0.004165	4.39E-05	6.83E-05	-4.61E-05	1.131732	-0.58682	0.152165			
0.00417	4.35E-05	6.80E-05	-4.59E-05	1.135455	-0.57935	0.155201			
0.004174	4.32E-05	6.76E-05	-4.57E-05	1.139142	-0.57177	0.158255			
0.004179	4.29E-05	6.73E-05	-4.55E-05	1.142793	-0.5641	0.161325			
0.004183	4.25E-05	6.69E-05	-4.53E-05	1.146409	-0.55633	0.16441			
0.004188	4.22E-05	6.65E-05	-4.51E-05	1.14999	-0.54847	0.16751			
0.004193	4.18E-05	6.61E-05	-4.49E-05	1.153536	-0.54054	0.170624			
0.004197	4.14E-05	6.57E-05	-4.47E-05	1.157047	-0.53253	0.173749			
0.004202	4.11E-05	6.53E-05	-4.44E-05	1.160522	-0.52446	0.176887			
0.004206	4.07E-05	6.49E-05	-4.42E-05	1.163963	-0.51632	0.180034			
0.004211	4.03E-05	6.44E-05	-4.40E-05	1.167368	-0.50814	0.183191			
0.004216	3.99E-05	6.40E-05	-4.37E-05	1.170739	-0.4999	0.186356			
0.00422	3.95E-05	6.35E-05	-4.34E-05	1.174075	-0.49163	0.189527			
0.004225	3.91E-05	6.31E-05	-4.32E-05	1.177376	-0.48332	0.192705			
0.004229	3.87E-05	6.26E-05	-4.29E-05	1.180642	-0.47498	0.195887			
0.004234	3.83E-05	6.21E-05	-4.26E-05	1.183873	-0.46662	0.199073			
0.004239	3.79E-05	6.16E-05	-4.23E-05	1.18707	-0.45824	0.202262			
0.004243	3.75E-05	6.11E-05	-4.20E-05	1.190231	-0.44986	0.205451			
0.004248	3.71E-05	6.05E-05	-4.17E-05	1.193358	-0.44146	0.20864			
0.004252	3.67E-05	6.00E-05	-4.14E-05	1.196449	-0.43307	0.211828			
0.004257	3.62E-05	5.94E-05	-4.11E-05	1.199506	-0.42468	0.215014			
0.004261	3.58E-05	5.89E-05	-4.08E-05	1.202528	-0.41631	0.218195			
0.004266	3.54E-05	5.83E-05	-4.04E-05	1.205514	-0.40795	0.221372			
0.004271	3.49E-05	5.77E-05	-4.01E-05	1.208466	-0.3996	0.224542			
0.004275	3.45E-05	5.71E-05	-3.97E-05	1.211382	-0.39129	0.227705			
0.00428	3.40E-05	5.65E-05	-3.94E-05	1.214263	-0.38299	0.230859			
0.004284	3.36E-05	5.59E-05	-3.90E-05	1.217108	-0.37474	0.234002			
0.004289	3.31E-05	5.53E-05	-3.86E-05	1.219918	-0.36651	0.237135			
0.004294	3.26E-05	5.47E-05	-3.82E-05	1.222693	-0.35833	0.240254			
0.004298	3.22E-05	5.41E-05	-3.79E-05	1.225431	-0.35018	0.24336			
0.004303	3.17E-05	5.34E-05	-3.75E-05	1.228134	-0.34208	0.24645			

0.004307	3.12E-05	5.28E-05	-3.71E-05	1.2308	-0.33403	0.249523			
0.004312	3.07E-05	5.21E-05	-3.66E-05	1.233431	-0.32602	0.252579			
0.004317	3.02E-05	5.14E-05	-3.62E-05	1.236025	-0.31807	0.255615			
0.004321	2.97E-05	5.07E-05	-3.58E-05	1.238583	-0.31016	0.258631			
0.004326	2.92E-05	5.00E-05	-3.53E-05	1.241104	-0.30231	0.261625			
0.00433	2.87E-05	4.93E-05	-3.49E-05	1.243588	-0.29451	0.264596			
0.004335	2.82E-05	4.86E-05	-3.45E-05	1.246035	-0.28676	0.267543			
0.004339	2.77E-05	4.79E-05	-3.40E-05	1.248444	-0.27906	0.270464			
0.004344	2.72E-05	4.72E-05	-3.35E-05	1.250817	-0.27142	0.273358			
0.004349	2.67E-05	4.65E-05	-3.30E-05	1.253151	-0.26383	0.276224			
0.004353	2.62E-05	4.57E-05	-3.26E-05	1.255448	-0.25629	0.27906			
0.004358	2.56E-05	4.50E-05	-3.21E-05	1.257706	-0.2488	0.281866			
0.004362	2.51E-05	4.42E-05	-3.16E-05	1.259926	-0.24136	0.28464			
0.004367	2.46E-05	4.34E-05	-3.11E-05	1.262108	-0.23397	0.287381			
0.004372	2.40E-05	4.27E-05	-3.06E-05	1.26425	-0.22661	0.290088			
0.004376	2.35E-05	4.19E-05	-3.00E-05	1.266354	-0.2193	0.292759			
0.004381	2.30E-05	4.11E-05	-2.95E-05	1.268418	-0.21203	0.295394			
0.004385	2.24E-05	4.03E-05	-2.90E-05	1.270442	-0.20479	0.297991			
0.00439	2.19E-05	3.95E-05	-2.84E-05	1.272427	-0.19759	0.300548			
0.004394	2.13E-05	3.87E-05	-2.79E-05	1.274371	-0.19041	0.303066			
0.004399	2.08E-05	3.78E-05	-2.73E-05	1.276275	-0.18325	0.305543			
0.004404	2.03E-05	3.70E-05	-2.67E-05	1.278137	-0.17612	0.307978			
0.004408	1.97E-05	3.62E-05	-2.62E-05	1.279959	-0.169	0.310369			
0.004413	1.92E-05	3.53E-05	-2.56E-05	1.28174	-0.16188	0.312716			
0.004417	1.86E-05	3.45E-05	-2.50E-05	1.283478	-0.15478	0.315018			
0.004422	1.81E-05	3.36E-05	-2.44E-05	1.285175	-0.14767	0.317274			
0.004427	1.75E-05	3.28E-05	-2.38E-05	1.286829	-0.14056	0.319482			
0.004431	1.70E-05	3.19E-05	-2.32E-05	1.288441	-0.13344	0.321642			
0.004436	1.64E-05	3.10E-05	-2.26E-05	1.29001	-0.1263	0.323753			
0.00444	1.58E-05	3.01E-05	-2.20E-05	1.291536	-0.11913	0.325815			
0.004445	1.53E-05	2.92E-05	-2.13E-05	1.293018	-0.11194	0.327825			
0.00445	1.47E-05	2.84E-05	-2.07E-05	1.294456	-0.10472	0.329784			
0.004454	1.42E-05	2.75E-05	-2.01E-05	1.29585	-0.09745	0.33169			
0.004459	1.36E-05	2.65E-05	-1.94E-05	1.2972	-0.09014	0.333543			
0.004463	1.31E-05	2.56E-05	-1.88E-05	1.298505	-0.08277	0.335342			
0.004468	1.25E-05	2.47E-05	-1.81E-05	1.299764	-0.07534	0.337086			
0.004472	1.20E-05	2.38E-05	-1.74E-05	1.300979	-0.06785	0.338775			
0.004477	1.15E-05	2.28E-05	-1.68E-05	1.302147	-0.06029	0.340408			
0.004482	1.09E-05	2.19E-05	-1.61E-05	1.30327	-0.05264	0.341984			
0.004486	1.04E-05	2.10E-05	-1.54E-05	1.304346	-0.04491	0.343503			
0.004491	9.84E-06	2.00E-05	-1.47E-05	1.305375	-0.03709	0.344964			
0.004495	9.30E-06	1.91E-05	-1.40E-05	1.306358	-0.02918	0.346367			
0.0045	8.77E-06	1.81E-05	-1.33E-05	1.307293	-0.02116	0.347711			
0.004505	8.24E-06	1.71E-05	-1.26E-05	1.308181	-0.01303	0.348995			
0.004509	7.72E-06	1.62E-05	-1.19E-05	1.309021	-0.00478	0.35022			
0.004514	7.20E-06	1.52E-05	-1.12E-05	1.309813	0.003582	0.351385			
0.004518	6.68E-06	1.42E-05	-1.05E-05	1.310557	0.012072	0.35249			

0.004523	6.17E-06	1.32E-05	-9.77E-06	1.311252	0.020694	0.353533			
0.004528	5.66E-06	1.22E-05	-9.04E-06	1.311898	0.029452	0.354516			
0.004532	5.16E-06	1.12E-05	-8.31E-06	1.312495	0.03835	0.355437			
0.004537	4.66E-06	1.02E-05	-7.57E-06	1.313043	0.047395	0.356297			
0.004541	4.16E-06	9.23E-06	-6.83E-06	1.313541	0.056589	0.357095			
0.004546	3.67E-06	8.23E-06	-6.09E-06	1.313989	0.065936	0.357831			
0.00455	3.19E-06	7.21E-06	-5.34E-06	1.314387	0.075442	0.358506			
0.004555	2.72E-06	6.19E-06	-4.59E-06	1.314735	0.085108	0.359118			
0.00456	2.25E-06	5.17E-06	-3.83E-06	1.315032	0.094938	0.359668			
0.004564	1.78E-06	4.15E-06	-3.07E-06	1.315279	0.104935	0.360157			
0.004569	1.33E-06	3.12E-06	-2.31E-06	1.315474	0.115101	0.360583			
0.004573	8.77E-07	2.08E-06	-1.54E-06	1.315619	0.125438	0.360947			
0.004578	4.35E-07	1.04E-06	-7.72E-07	1.315712	0.135948	0.361249			

y	z