










Сохранить регистр AX



Декремент счетчика работы дисководов по адресу DS:40h



Счетчик работы дисководов по адресу DS:40h = 0?


Да



Сбросить 4 младших бита байта по адресу DS:3Fh



Отправить команду 0Ch контролеру дисководов в порт 3F2h



Сброс
флага
работы
моторчика
дисководов

остановка
моторчика
дисководов

