

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS					IC-CTE-F421		
					Versión:	2	
					Vigencia	sep-24	
Equipo: CEN-MON-LABCAT		Modelo: Mondis		Edificio:	Catamarca 1242		
				Sector:	Laboratorio		
				Ubicación:	Catamarca 1242 - 01 - 02 - 03		
N° serie: VARIOS		Marca: DSNTEC		Fecha:	17/08/2024		
				Orden M:	9214253		
				Realizó:	Henry Salinas		
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha Ult.			
Termómetro	Madgetech	OctTemp2000	P93230	13/05/2024			
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)							
Inspección superada, el equipo es apto para el uso						P	
El equipo ha necesitado reparación						NA	
El equipo no está reparado. No se puede usar						NA	
Comentarios:						NA	
Puntos de inspección							
8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda						
8.1.1	Sensores					P	
8.1.2	Ubicación de los sensores					P	
8.1.3	Vainas de sensores					P	
8.1.4	Cables UTP					NA	
8.1.5	Interfaces LAN					NA	
8.1.6	Fuentes de alimentación					NA	
8.2.1	Características del termómetro patrón					Error permitido	
	Incertidumbre de calibración (Up) (Hasta -70°C)				0.18 °C		0.2425
	Incertidumbre de calibración (Up) (-20.10°C)				0.14 °C		0.2025
	Incertidumbre de calibración (Up) (29°C)				0.11 °C		0.1725
	Resolución (rp)				0.01 °C		
8.2.2	Características del termómetro a calibrar						
	Condiciones ambientales Temperatura				20.4	°C	
	Condiciones ambientales Humedad				44.5	%	
	Resolución (rx)				0.0625	°C	
Ubicación Sensor	Sensor		Sensor	Patron	Paso o fallo	Incertidumbre combinada expandida (Uc)	
Sensor Mondis	8C000005B3B69428		-16.2	-16.2	Paso	0.443936294	
Freezer 1			-16.2	-16.6			
Piso 1			-16.2	-16.29			
Sensor Mondis	A9000005683C5728		-16.7	-16.75	Paso	1.112480457	
Freezer 2			-16.2	-16			
Piso 1			-16.1	-16.8			
Sensor Mondis	30000005632D2828		-15.9	-15.73	Paso	0.231544308	
Freezer 3			-16	-15.8			
Piso 1			-16	-15.8			
Sensor Mondis	0D0000075F4A1F28		-16.7	-16.73	Paso	0.231544308	
Freezer 4			-16.6	-16.73			
Piso 1			-16.6	-16.8			
Sensor Mondis	BC000005B4261128		-15	-14.9	Paso	0.707398591	
Freezer 5			-15.1	-15.1			
Piso 1			-15.6	-15.1			
Sensor Mondis	680000056852A728		-17	-16.9	Paso	0.987393589	
Freezer 6			-16.7	-16.07			
Piso 1			-16.7	-16.8			
Sensor Mondis	7600000C7C702628		-16.5	-16.38	Paso	0.726002365	
Freezer 7			-16.6	-16.98			
Piso 1			-16.6	-16.98			
Sensor Mondis	0200000C79453D28		3.7	3.7	Paso	0.408753512	
Heladera 1			3.4	3.6			
Piso 1			3.4	3.6			
Sensor Mondis	1C00000C79DE9A28		37.2	37.5	Paso	0.392104705	
Baño termostatico 26353			37.2	37.2			
Piso 1			37.2	37.2			
Sensor Mondis	BF00080276274010		34.5	34.5	Paso	0.216977956	
Estufa 27500			34.5	34.5			
Piso 1			34.6	34.5			
Sensor Mondis	7900000567979E28		20.4	20.3	Paso	0.216977956	
Ambiente			20.4	20.3			
Piso 1			20.4	20.4			
Sensor Mondis	7500000568F5B828		-18.51	-18.2	Paso	0.888526552	
Freezer 1			-17.8	-18.21			
Piso 2			-17.71	-18.22			
Sensor Mondis	C500000568BF4128		-20.72	-20.3	Paso	0.919136968	
Freezer 2			-20.34	-20.4			
Piso 2			-19.83	-20.3			
Sensor Mondis	DC000007605B1928		4.38	3.9	Paso	0.619041813	
Heladera 1			3.97	3.8			
Piso 2			3.82	3.9			
Sensor Mondis	1400000567D05328		4.58	4.5	Paso	0.394308805	
Heladera 2			4.59	4.6			
Piso 2			4.3	4.6			
Sensor Mondis	F100000567B8FA28		4.4	4.4	Paso	0.476213643	
Heladera 3			4.5	4			
Piso 2			4.3	4.3			
Sensor Mondis	61000005A054B228		4.22	4.2	Paso	0.252941561	
Heladera 4			4.19	4.3			
Piso 2			4.37	4.3			
Sensor Mondis	3700000568630A28		6.65	6.8	Paso	0.350589171	
Heladera 5			6.8	6.8			
Piso 2			6.96	6.9			

Sensor Mondis		45.3	45.3		
Ambiente Humedad	310001000033AA7E	45.3	45.3	Paso	0.163644228
Piso 2		45.3	45.2		
Sensor Mondis		21.4	21.5		
Ambiente 2C	D500080250F4D610	21.6	21.6	Paso	0.383118041
Piso 2		21.7	21.7		
Sensor Mondis		-19.1	-19.1		
Freezer 1	7400000C7BB85628	-19.2	-19.1	Paso	0.163644228
Piso 3		-19.1	-19.1		
Sensor Mondis		-15	-14.48		
Freezer 2	3A00000567D00328	-14.8	-14.95	Paso	0.633492515
Piso 3		-14.7	-14.95		
Sensor Mondis		23.5	-23.5		
Freezer 3	2F00080251061C10	-23.5	-23.6	Paso	0.163644228
Piso 3		-23.5	-23.5		
Sensor Mondis		-23.4	-23.86		
Freezer 4	4F000005A0109028	-23.4	-23.05	Paso	0.993569038
Piso 3		-23.1	-23.07		
Sensor Mondis		-72.9	-72.9		
CrioFreezer 4	EE001000002E617E	-72.3	-72.3	Paso	0.986633721
Piso 3		-72.3	-72.3		
Sensor Mondis		5.3	5.25		
Heladera 1	740000056723BB28	5.3	5.36	Paso	0.171986724
Piso 3		5.3	5.36		
Sensor Mondis		4.9	4.95		
Heladera 3	520000075F7FD628	4.9	4.95	Paso	0.11595732
Piso 3		4.9	4.95		
Sensor Mondis		19.3	19.3		
Temperatura	2900010000337E7E	19.3	19.3	Paso	0.283041987
Piso 3		19.5	19.4		
Sensor Mondis		44.50%	44.50%		
Humedad	2200000A153B4228	44.50%	44.50%	Paso	0.11595732
Piso 3		44.50%	44.50%		