

	Inspección, Calibración y Mantenimiento de termómetros a un punto de temperatura		IC - TER - F402	
			Versión:	1.0
			Vigencia	dic-13
Equipo: Termometro	Modelo: Digital thermometer	Edificio:	Catamarca 1242	
N° serie: 748A143	Marca: Digital Thermo	Sector:	Laboratorio	
		Ubicación:	IC-SM-CAT-03-LAB	
		Fecha:	06/11/2019	
		Orden M:	9133236	
		Realizó:	Diego Avancini	
Instrumental utilizado	Marca	Bien de uso	N° de serie	
Datalogger	MADGETECH		P93230	

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)	SI	NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X	
El equipo ha necesitado reparación		
El equipo no está reparado. No se puede usar		
El equipo se da DE BAJA		
Comentarios:		

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad		
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda	Pasó	Falló
8.1.1	Chasis	N/A	
8.1.2	Montajes y Apoyos	N/A	
8.1.3	Ficha de alimentación y tomacorriente	N/A	
8.1.4	Cable de alimentación	N/A	
8.1.5	Amarres contra tirones	N/A	
8.1.6	Interruptores y fusibles	N/A	
8.1.7	Escala	Pasó	
8.1.8	Sonda de medición	Pasó	
8.1.9	Controles y Teclas	N/A	
8.1.10	Indicadores y Displays	N/A	
8.1.11	Etiquetado	Pasó	

8.2	Test cualitativo			
8.2.1	Características del termómetro patrón			
	Incertidumbre de calibración (Up)		0.2	°C
	Resolución (rp)		0.1	°C
8.2.2	Características del termómetro a calibrar			
	Resolución (rx)		1	°C
	Error máximo permitido (EMP)		Laboratorio (1 °C)	
8.2.3	Mediciones	Patrón	Termómetro a calibrar	Unidad
	Lectura 1	42.25	42	°C
	Lectura 2	42.27	42	°C
	Lectura 3	42.2	42	°C
8.2.4	Calibración			
8.2.4.1	Incertidumbre combinada expandida (Uc)		0.62012902	°C
8.2.4.2	Error sistemático (ES)		0.24	°C
8.2.4.3	Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETbx)		0.86012902	°C

8.3	Test de alarmas		Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.3.1	Alarma de sobre temperatura			
	Presionar la tecla Alarm Test			
	Se encienden todos los segmentos del displays		P	
	Se encienden todos los led's indicadores		NA	
8.3.2	Alarma de baja temperatura			
	Presionar la tecla Alarm Test			
	Se encienden todos los segmentos del displays		NA	
	Se encienden todos los led's indicadores		NA	
8.4	Mantenimiento Preventivo:		Pasó	Falló
	Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.4.1	Limpieza		P	
8.4.2	Reemplazo de componentes		NA	
8.4.3	Ajuste		NA	
8.4.4	Test de seguridad eléctrica		NA	