11 Exercices

Fonction de transfert, diagramme de Bode :

1. Représenter graphiquement les diagrammes de Bode de avec $\omega_c = 1^{rad}/_{S}$. Que représente la pulsation ω_c pour chacun des diagrammes.

a)
$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega/\omega_c}$$

b)
$$H(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_c}{1+j\omega/\omega_c}$$

c)
$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_c}$$

d)
$$H(j\omega) = \frac{\omega_c}{j\omega}$$

2. Similaire au précédent pour les fonctions ci-dessous avec Q = 0.5; $1/\sqrt{2}$; 10. Contrôler les graphiques avec la machine à calculer si possible, ou avec Matlab (fonction qui peut être utilisée: freqs):

a)
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

b)
$$H(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_c}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

c)
$$H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2}$$