# Requirements and Design Documentation (RDD)

Version 3.0

# SE2P - Praktikum - SoSe 2015

Wendt, Lukas, 2144458, Lukas.Wendt@haw-hamburg.de
Braack, Tobias, 2125086, Tobias.Braack@haw-hamburg.de
Güner, Cumhur, 2124914, Cumhur.Guener@haw-hamburg.de
Meo, Roland, 1906496, Roland.Meo@haw-hamburg.de
Sy, Ibo 2177023, Ibo.Sy@haw-hamburg.de

# Änderungshistorie:

| Version | Author        | Datum      | Anmerkungen/Änderungen          |
|---------|---------------|------------|---------------------------------|
| 0.1     | Thomas        | 2014-09-1  | Überarbeitung des Templates     |
|         | Lehmann       | 7          |                                 |
| 0.2     | Roland Meo    | 2015-04-0  | Ersteintrag von Requirements &  |
|         |               | 1          | Teilnehmern                     |
| 0.3     | Tobias Braack | 2015-04-13 | Erstellung von ersten           |
|         |               |            | Regressionstests                |
| 0.4     | Cumhur Güner  | 2015-04-13 | Hinzufügen von Use Case Tabelle |
|         |               |            | und Diagramm                    |
| 1.0     | Roland Meo    | 2015-04-16 | 1. Meilenstein-Abnahme          |
|         |               |            | -Use-Case Anpassung,            |
|         |               |            | Requirements Erweiterung        |
| 1.1     | Cumhur        | 2015-04-16 | Erstellung von Sequenz-Diagramm |
|         | Güner         |            |                                 |
| 1.2     | Tobias Braack | 2015-04-16 | Ergänzung Regressionstests      |
| 2.1     | Cumhur Güner  | 2015-05.07 | System Architektur eingefügt    |
| 2.2     | Roland Meo    | 2015-05.07 | Nach-Korrekturen                |
| 3.0     | Roland Meo    | 2015-05-21 | Neue Requirements               |

# Inhaltsverzeichnis

| 1 Motivation                        | 3 |
|-------------------------------------|---|
| 2 Teamorganisation                  | 3 |
| 2.1 Verantwortlichkeiten            | 3 |
| 2.2 Absprachen                      | 3 |
| 3 Projektplan                       | 3 |
| 3.1 PSP/Zeitplan/Tracking           | 3 |
| 3.2 Repository-Konzept              | 3 |
| 3.3 Qualitätssicherung              | 3 |
| 4 Randbedingungen                   | 4 |
| 4.1 Entwicklungsumgebung            | 4 |
| 4.2 Werkzeuge                       | 4 |
| 4.3 Sprachen                        | 4 |
| 5 Requirements und Use Cases        | 4 |
| 5.1 Stakeholder                     | 4 |
| 5.2 Anforderungen                   | 4 |
| 5.3 Use Cases                       | 5 |
| 5.4 Use-Case-Diagramm               | 5 |
| 5.5 Systemanalyse                   | 5 |
| 6 Design                            | 5 |
| 6.1 System Architektur              | 5 |
| 6.2 Datenmodell                     | 5 |
| 6.3 Verhaltensmodell                | 5 |
| 7 Implementierung                   | 5 |
| 7.1 Algorithmen                     | 5 |
| 7.2 Patterns                        | 6 |
| 7.3 Mapping Rules                   | 6 |
| 8 Testen                            | 6 |
| 8.1 Unit Test/Komponenten Test      | 6 |
| 8.2 Integration Test/System Test    | 6 |
| 8.3 Regressionstest                 | 6 |
| 8.4 Abnahmetest                     | 6 |
| 8.5 Testplan                        | 6 |
| 8.6 Testprotokolle und Auswertungen | 6 |

| 9 Lessons Learned | 6 |
|-------------------|---|
| 10 Glossar        | 7 |
| 11 Abkürzungen    | 7 |
| 12 Anhänge        | 7 |

## 1 Motivation

Die Einrichtung und Inbetriebnahme einer Werstück-Sortieranlage.

Die Verknüpfung von in SE1 erlernten Modellierungsverfahren an tatsächlicher Hardware.

Die Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung in "größeren" Teamstrukturen.

Die Interaktion von Soft-/Hardware-Entwickler zu Kunden.

## 2 Teamorganisation

## 2.1 Verantwortlichkeiten

Lukas Wendt (Projektleiter)

Tobias Braack (Qualitätssicherung (Testing))

Cumhur Güner (Modell-Design)

Roland Meo (Requirements Engineer)

Ibo Sy (Configuration Management & Software)

## 2.2 Absprachen

## 3 Projektplan

## 3.1 PSP/Zeitplan/Tracking

Siehe Anlagen

## 3.2 Repository-Konzept

Bitbucket Repo

## 3.3 Qualitätssicherung

Wie wollen Sie die Qualität in ihrem Projekt sicher stellen?

## 4 Randbedingungen

## 4.1 Entwicklungsumgebung

Labor GEME Rechner

QNX Momentics IDE V 5.0.1

Labor Anlagen (immer wieder andere)

## 4.2 Werkzeuge

LibreOffice 4.4.1.2

*ONX* 6.5

QNX Momentics IDE V 5.0.1

Git

Google Drive

Trello (Online Scrum Plattform)

Visual Paradigm 12.0

## 4.3 Sprachen

C++

# 5 Requirements und Use Cases

## 5.1 Stakeholder

Prof Dr Zhen Ru Dai (Auftraggeber)

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarz (Co.-Auftraggeber)

Prof. Dr. Wolfgang Fohl (Co.-Auftraggeber)

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarz

Enrico Christophers (Hardware Management)

Lukas Wendt (Projektleiter)

Tobias Braack (Qualitätssicherung (Testing))

Cumhur Güner (Modell-Design)

Roland Meo (Requirements Engineer)

*Ibo Sy (Configuration Management & Software)* 

## 5.2 Anforderungen

| Nr. / ID | RS00 | Name | Reihenfolge der von Band2 gehenden Werkstücke |
|----------|------|------|---|
|----------|------|------|---|

| Kurzbeschreibung | Es wird eine Sequenz gefordert, dass von Band 2 nur gemeldete normal  |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  | hohe Werkstücke (alternierend mit Metallkern und ohne diesen) laufen. |  |  |
| Ablaufschritte / | Siehe Automaten (Reihenfolge (Beiseitelegen))                         |  |  |
| Zeitverhalten    |   |  |  |
| Vorbedingungen   | Falsche Werkstücke werden bei Erkennung durch die Sensorik per Rampe/ |  |  |
|                  | Hand je nach Szenario entfernt.                                       |  |  |
| Nachbedingungen  |   |  |  |
| Ausnahmen        |   |  |  |
| Risiken          | Die Sensorik versagt oder der Anwender macht Fehler.                  |  |  |
|                  |   |  |  |

| Nr. / ID         | RS01   | Name          | Werkstücke  |
|------------------|--|---------------|---|
| Kurzbeschreibung | Die Einhalt  | ung der Reil  | nenfolge wird gewährleistet sofern gültige            |
|                  | Werkstück  | e auf die Anl | age gelegt werden.                                    |
| Ablaufschritte / | Es dürfen n  | ıur Werkstü   | cke auf das Band gelegt werden, die im Koffer mit dem |
| Zeitverhalten    | Laufband mit geliefert werden.   |               |   |
| Vorbedingungen   | Die Anlage ist im Zustand Ready/ Working.                                |               |   |
| Nachbedingungen  | Eine ablaufgerechte Sortierung bzw. Funktionalität der Anlage wird nicht |               |   |
|                  | mehr gewährleistet.  |               |   |
| Ausnahmen        |  |               |   |
| Risiken          | Die Anlage kann ihre Aufgabe nicht mehr gerecht fortführen.              |               |   |
|                  |  |               |   |

| Nr. / ID                       | RS02.1   | Name  | Ausortieren von Werkstücken Band1  |
|--------------------------------|--|---|--|
| Ablaufschritte / Zeitverhalten | Bei nicht Ei Werkstück Sensorik od Werkstück Das Werkst das Werkst Werkstück Falls doch g dazu einen Laufband2 Falls das W entdeckt w und der Nu | nhaltung des<br>e aussortiert<br>der per Hand<br>als wendebe<br>cück durchlät<br>ück sich dur<br>identifiziert<br>gilt zu prüfen<br>Metallkern).<br>durchlaufen<br>erkstück kei<br>erden kann,)<br>tzer wird pe | r Reihenfolge (Siehe RS00), werden "falsche" c. (per Weiche bei Erkennung dieser durch die die falls die Rampe voll ist, bzw. die Sensorik das edürftig eingeordnet hat)  uft den Höhenmesser und den Metall-Detektor, falls ch den Höhenmesser, als ein nicht normal hohes hat, gilt es dieses sofort auszusortieren. n ob dieses Eine Bohrung besitzt (bzw. zusätzlich c. Falls dies der Fall ist, darf das Werkstück direkt auf |
| Vorbedingungen                 | Die gewünschte Werkstückreihenfolge wurde nicht eingehalten  |   |  |
| Nachbedingungen                | Die gewünschte Werkstückreihenfolge ist wieder erfüllt   |   |  |
| Ausnahmen                      | Ein nicht Werkstück  |   |  |
| Risiken                        |  |   |  |

| Nr. / ID         | RS02.2  | Name            | Ausortieren von Werkstücken Band2               |  |
|------------------|---|-----------------|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bei nicht Einhaltung der Reihenfolge (Siehe RS00), werden "falsche"           |                 |   |  |
|                  | Werkstück   | e aussortiert   | a. (per Weiche bei Erkennung dieser durch die   |  |
|                  | Sensorik od   | der per Hand    | falls die Rampe voll ist, bzw. die Sensorik das |  |
|                  | Werkstück   | als wendebe     | edürftig eingeordnet hat)                       |  |
|                  |   |                 |   |  |
| Ablaufschritte / | Das Werkst  | tück, das auf   | Band 2 ankommt wird auf nochmals auf eine       |  |
| Zeitverhalten    | Bohrung ge  | eprüft, falls d | as Werkstück keine Bohrung besitzt wird dieses  |  |
|                  | aussortiert   |                 |   |  |
|                  | Ansonsten wird zusätzlich geprüft ob das Werkstück einen Metallkern           |                 |   |  |
|                  | besitzt, falls dies der Fall ist, wird je nach Zustand in der Reihenfolge das |                 |   |  |
|                  | Werkstück beiseite genommen oder geloggt und durchläuft Band2 bei             |                 |   |  |
|                  | Einhaltung dieser.  |                 |   |  |
| Vorbedingungen   | Nur korrekt gewendete und gültige normalhohe Werkstücke kommen auf            |                 |   |  |
|                  | Band2 an  |                 |   |  |
| Nachbedingungen  | Die gewünschte Werkstückreihenfolge ist wieder erfüllt                        |                 |   |  |
| Ausnahmen        | Ein nicht Werkstück   |                 |   |  |
| Risiken          |   |                 |   |  |

| Nr. / ID         | RS03   | Name           | Zeiteinhaltung  |
|------------------|--|----------------|---|
| Kurzbeschreibung | Die Werkst   | ücke müsser    | ı je nach Szenario rechtzeitig die Anlage durchlaufen |
|                  |  |                |   |
| Ablaufschritte / | ZEITVERHA  | ALTEN FOLG     | T MIT MESSUNGEN                                       |
| Zeitverhalten    |  |                |   |
|                  |  |                |   |
| Vorbedingungen   | Die Anlage ist im Arbeitsbereiten Zustand. (Es liegt kein Fehlerfall vor.) |                |   |
| Nachbedingungen  | Die Anlage bleibt im arbeitenden Zustand oder schaltet runter sofern keine |                |   |
|                  | Werkstück  | e mehr auf il  | nr sind.  |
| Ausnahmen        | Ein Fehlerf  | all tritt währ | end der Sortierung ein.                               |
| Risiken          | Durch diverse Verzögerungen kommt die Anlage zum erliegen.                 |                |   |
|                  |  |                |   |

| Nr. / ID                       | RS04   | Name         | Anzahl der Werkstücke Band1                     |
|--------------------------------|--|--------------|---|
| Kurzbeschreibung               | Sofern der "Anfang" von Band1 frei ist, dürfen weitere Werkstücke auf Band1 gelegt werden.   |              |   |
| Ablaufschritte / Zeitverhalten | Ein Werkstück wird in die Lichtschranke von Band1 gelegt, das Laufband startet (falls es nicht bereits läuft).  Wenn die erste Lichtschranke wieder frei ist und kein Fehlerfall vorliegt, darf ein weiteres Werkstück in die Lichtschranke von Band1 gelegt werden. |              |   |
| Vorbedingungen                 | Die Lichtsc  | hranke von I | Band1 ist frei und es liegt kein Fehlerfall vor |

| Nachbedingungen | Das Band1 läuft  |
|-----------------|--|
| Ausnahmen       | Ein Fehlerfall liegt vor, falls dies der Fall ist, so muss dieser zuerst behoben werden. |
| Risiken         | Stau auf Band1 bei übermäßiger Belastung.  |

| Nr. / ID         | RS05   | Name            | Anzahl der Werkstücke Band2                    |
|------------------|--|-----------------|--|
| Kurzbeschreibung | Zu jeder Ze  | it, darf sich r | naximal ein Werkstück auf Band2 befinden.      |
|                  |  |                 |  |
| Ablaufschritte / | Das Werkst   | ück läuft im    | fehlerfreien Fall ohne Beiwirken auf Band2.    |
| Zeitverhalten    | Im eingriffs   | tnotwendig      | en Fall entnimmt der Nutzer das Werkstück, der |
|                  | Anglage und setzt dieses hinter die Anfangs-Lichtschranke2.                      |                 |  |
| Vorbedingungen   | Das Band2 ist frei.  |                 |  |
| Nachbedingungen  | Das Band2 läuft.   |                 |  |
| Ausnahmen        | Ein Fehlerfall liegt vor, falls dies der Fall ist, so muss dieser zuerst behoben |                 |  |
|                  | werden.  |                 |  |
| Risiken          | Mehrere W  | erkstücke ko    | orrumpieren das Sortierungsergebnis.           |
|                  |  |                 |  |

| Nr. / ID         | RS06   | Name                     | Fehlerfallhandling                                 |  |
|------------------|--|--------------------------|--|--|
| Kurzbeschreibung | Nach eintre  | eten eines Fe            | Phlerfalls muss die Anlage stoppen und vorliegende |  |
|                  | Werte zwischenspeichern.   |                          |  |  |
|                  | Erst nach quittieren, Behebung des Fehlers kann die Anlage wieder in |                          |  |  |
|                  | Betrieb gen  | Betrieb genommen werden. |  |  |
|                  |  |                          |  |  |
| Ablaufschritte / | Der Fehlerf  | fall tritt ein, o        | das Band stoppt. Abhängig von der Art des Fehlers  |  |
| Zeitverhalten    | wird dieser  | behoben ur               | nd die Anlage                                      |  |
| Vorbedingungen   | Ein Fehler liegt vor.  |                          |  |  |
| Nachbedingungen  | Der Fehler   | ist behoben,             | quittiert und die Anlage wieder einsatzbereit.     |  |
| Ausnahmen        |  |                          |  |  |
| Risiken          | Gefährdung   | g von Nutzer             | n durch nicht korrekt gehandhabte Fehler.          |  |
|                  |  |                          |  |  |

| Nr. / ID         | RS07                                      | Name                             | Intakte Sensorik/Aktorik                    |  |
|------------------|---|----------------------------------|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die Einwan                                | dfreiheit de                     | r Sensorik/Aktorik muss gewährleistet sein. |  |
|                  | (Wartung)                                 | (Wartung)                        |   |  |
|                  |   |                                  |   |  |
| Ablaufschritte / |   |                                  |   |  |
| Zeitverhalten    |   |                                  |   |  |
| Vorbedingungen   | Sensorik/A                                | ktorik ist fui                   | nktional.                                   |  |
| Nachbedingungen  | Sensorik/A                                | Sensorik/Aktorik ist funktional. |   |  |
| Ausnahmen        |   |                                  |   |  |
| Risiken          | Falsche/Keine Werte von der Sensorik.     |                                  |   |  |
|                  | Kein Transport durch fehlerhafte Aktorik. |                                  |   |  |
|                  |   | -                                |   |  |

| Nr. / ID         | RS08   | Name   | Volle Rampe                                    |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung | Sofern die l   | Sofern die Rampe voll ist, muss das Laufband halten. |  |  |
|                  |  |  |  |  |
| Ablaufschritte / | Die Rampe  | ist voll, das l                                      | Laufband hält und erstattet Meldung über einen |  |
| Zeitverhalten    | Fehlerfall   | Fehlerfall   |  |  |
|                  |  |  |  |  |
| Vorbedingungen   | Rampe ist f  | ast voll.  |  |  |
| Nachbedingungen  | Rampe wird geleert und der Fehlerfall kann behoben werden. |  |  |  |
| Ausnahmen        |  |  |  |  |
| Risiken          | Korrekte So  | ortierung ka   | nn nicht mehr gewährleistet werden.            |  |
|                  |  |  |  |  |

| Nr. / ID                       | RS09   | Name          | Fließbandstart   |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Kurzbeschreibung               | Das Fließband soll starten sobald ein Gegenstand in die Lichtschranke des Laufbands1 gelegt wurde. |               |  |
| Ablaufschritte / Zeitverhalten |  | J             | Anlage, kann diese in Betrieb genommen werden,<br>kstück in die Anfangs-Lichtschranke von Band1 gelegt |
| Vorbedingungen                 | Anlage ist k   | orrekt initia | lisiert.   |
| Nachbedingungen                | Die Anlage   | nimmt ihren   | Betrieb auf.   |
| Ausnahmen                      |  |               |  |
| Risiken                        | Anlage wur   | de nicht korı | rekt initialisiert.  |

| Nr. / ID                          | RS10        | Name  | Höhenmessung   |  |
|-----------------------------------|-------------|---|--|--|
| Kurzbeschreibung                  |             | Bei Anfahrt der Höhenmessung, ist gefordert, dass das Laufband langsamer weiterläuft. |  |  |
| Ablaufschritte /<br>Zeitverhalten |             | tück erreicht<br>eschwindigk  | t den Höhenmesser, die Anlage registriert dies und<br>reit an. |  |
| Vorbedingungen                    | Die Anlage  | ist fehlerfrei  | i und läuft mit normaler Geschwindigkeit.                      |  |
| Nachbedingungen                   | Die Anlage  | läuft für den   | Zeitintervall der Höhenmessung langsamer.                      |  |
| Ausnahmen                         |             |   |  |  |
| Risiken                           | Fehlerhafte | Höhenmess   | sung bei zu schnellen Anlauf der Sensorik.                     |  |

| Nr. / ID         | RS10 | Name | Werkstückidentifikation   |
|------------------|------|------|---|
| Kurzbeschreibung | *    |      | auf der Sensorik von Laufband2 muss, das Werkstück<br>ing richtig identifiziert sein. |

| Ablaufschritte /<br>Zeitverhalten | Das Werkstück wurde entweder auf Lafband1 identifiziert oder spätestens auf Laufband2 nach Wendung des besagten Werkstück, ansonsten wird dieses aussortiert. |
|-----------------------------------|---|
| Vorbedingungen                    | Die Anlage ist fehlerfrei und läuft mit normaler Geschwindigkeit.   |
| Nachbedingungen                   | Die Anlage läuft für den Zeitintervall der Höhenmessung langsamer.  |
| Ausnahmen                         |   |
| Risiken                           | Fehlerhafte Höhenmessung bei zu schnellen Anlauf der Sensorik.  |

| Nr. / ID         | RS11  | Name  | Abstandseinhaltung                               |  |
|------------------|---|---|--|--|
| Kurzbeschreibung | Die Werkst  | ücke dürfen   | nur mit nötigen mind. Abstand auf die Laufbänder |  |
|                  | gelegt were   | den   |  |  |
| Ablaufschritte / | Es dürfen z   | war beliebig  | viele Werkstücke auf Laufband1 gelegt werden.    |  |
| Zeitverhalten    | Jedoch wire   | Jedoch wird ein gewisser mindest Abstand gefordert. |  |  |
| Vorbedingungen   | Der Abstan  | Der Abstand zum vorderen Werkstück ist groß genug.  |  |  |
| Nachbedingungen  | Ein weiteres Werkstück darf auf das Band gelegt werden. |   |  |  |
| Ausnahmen        |   |   |  |  |
| Risiken          | Stau auf La   | ufband  |  |  |

| Nr. / ID         | RS12         | Name          | Abstand der Puks Band1                             |
|------------------|--------------|---------------|--|
| Kurzbeschreibung | Es ist ein M | indestabsta   | nd bei den Puks auf Band1 einzuhalten.             |
| Ablaufschritte / | Es ist ein M | indestabsta   | nd von mind. 2 Pukkängen auf Band1 einzuhalten, um |
| Zeitverhalten    | zu gewährl   | eisten.       |  |
| Vorbedingungen   | Der vorher   | ige Puk ist d | en Mindestabstand von der Eingangslichtschranke    |
|                  | entfernt.    |               |  |
| Nachbedingungen  | Der aktuell  | e Puk, ist mi | nd 2 Puklängen vom vorherigen entfernt.            |
| Ausnahmen        | keine.       |               |  |
| Risiken          | Die Senso    | rik fasst mel | hre Puks als einen auf.                            |

| Nr. / ID         | RS13   | Name  | Standby                                      |  |
|------------------|--|---|--|--|
| Kurzbeschreibung | Sofern kein                                    | Sofern kein Werkstück auf der Anlage liegt und das letzte Werkstück korrekt |  |  |
|                  | abgehande                                      | lt wurde, sol   | l die grüne Ampel leuchten und die Anlage in |  |
|                  | Bereitschaft auf das nächste Werkstück warten. |   |  |  |
| Ablaufschritte / | Siehe Kurz                                     | beschreibun   | g  |  |
| Zeitverhalten    |  |   |  |  |
| Vorbedingungen   | Die Anlage                                     | lief fehlerfre  | ei oder Fehlerwurdn behandelt                |  |
| Nachbedingungen  | Die Anlage                                     | läuft fehlerfi  | rei  |  |
| Ausnahmen        |  |   |  |  |
| Risiken          |  |   |  |  |

## 5.3 Use Cases


| Abschnitt           | Inhalt  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Titel               | Aussortierung und Reihenfolge Überprüfung   |  |  |  |  |
| Autoren             | Cumhur Güner  |  |  |  |  |
| Ziel                | Aussortierung der Werkstücke mit entsprechender Reihenfolge   |  |  |  |  |
| Auslöser            | Signal von Lichtschranke  |  |  |  |  |
| Akteure             | Benutzer, Sensoren, Werkstücke, Laufband, Metalldedektor, Weiche  |  |  |  |  |
| Vorbedingung        | Bandanlage ist in Betrieb, Vorwärts laufende Band   |  |  |  |  |
| Nachbedingung       | Aussortierung der nicht zur gewünschten Reihenfolge passender<br>Werkstück und richtige Reihenfolge am Ende des Bandsystems   |  |  |  |  |
| Ergebnis            | Aussortierte Werkstücke   |  |  |  |  |
| Hauptszenario       | <ol> <li>Werkstücke werden mit der Höhenmessung identifiziert und erkannt.</li> </ol>   |  |  |  |  |
|                     | 2. Die Werkstücke, die ohne Metall, werden mit dem  |  |  |  |  |
|                     | Metalldetektor erkannt.   |  |  |  |  |
|                     | Die flache Werkstücke werden nach der Höhenmessung aussortiert  |  |  |  |  |
|                     | 4. Die Werkstücke, die nicht flach sind, werden die Weiche durchgelaufen.   |  |  |  |  |
|                     | 5. Die Werkstücke, die nicht zur gewünschten Reihenfolge  |  |  |  |  |
|                     | passen, werden mittels Weiche beim 2. Band aussortiert.   |  |  |  |  |
| Alternativszenarien | 4-a) User dreht das Werkstück, das mit der Bohrung nach unten ist, um.  |  |  |  |  |
| Fehlerfälle         | 2/5-a) Rutsche voll: Band wird gestoppt. User erhält Benachrichtigung. 4-a) Nicht gewünschten Reihenfolge: Band wird angehalten, gelbe Signalleuchte blinkt. Das Werkstück wird von Hand vom Band genommen und bei nächster Gelegenheit von Hand auf Band 2 gelegt. 4-b)Das Werkstück ist nicht nach angemessener Zeit wieder aus Band ende gelegt: Fehlermeldung |  |  |  |  |

|  | Abschnitt | Inhalt |
|--|-----------|--------|
|--|-----------|--------|


| Titel         | Einrichtbetrieb  |
|---------------|--|
| Autoren       | Cumhur Güner   |
| Ziel          | Ermitteln die Laufzeiten zwischen Lichtschranken und   |
|               | für die Höhenmessungen   |
| Auslöser      | Zweimal die RESET-Taste drücken  |
| Akteure       | Benutzer, Sensoren, Werkstücke, Laufband, Weiche   |
| Vorbedingung  | Erstmaliges starten der Anlage. Kein Werkstück befindet sich auf dem Band.                             |
| Nachbedingung | Bandsystem ist im Normalbetrieb  |
| Ergebnis      | Gemessene Laufzeiten für jede Art von Werkstücke   |
| Hauptszenario | 1. Der Einrichtbetrieb wird gestartet, indem bei gedrückter  |
|               | START-Taste zweimal kurz hintereinander die RESET-Taste  |
|               | gedrückt wird.   |
|               | 2. Auf dem Terminal wird "Einrichbetrieb" angezeigt und alle   |
|               | Signalleuchten blinken   |
|               | 3. Auf dem Terminal gewünschtes Werkstück wird angezeigt   |
|               | <ol> <li>Entsprechendes Werkstück wird auf der Lichtschranke von 1.</li> <li>Band angelegt.</li> </ol> |
|               | 5. Das Band wird bei der Höhenmessung langsam durchfahren.   |
|               | 6. Die Flache Werkstücke werden mittels Weiche aussortiert.  |
|               | 7. Normale Werkstücke laufen von Anfang Band1 bis Ende   |
|               | Band2 und bis Rutsche Band2 durch.   |
|               | 8. Die Anlage geht in den Normalbetrieb.   |
|               | <ol><li>Die Fahrzeiten und Höhenwerte werden auf dem Terminal ausgegeben.</li></ol>                    |
|               |  |

| Abschnitt     | Inhalt   |
|---------------|--|
| Bezeichner    | Puck Auflegen  |
| Titel         | Neu Puck bei der Lichtschranke 1                                 |
| Autoren       | Cumhur Güner   |
| Ziel          | Die Sortieranlage starten  |
| Auslöser      | Ein Material bei der Lichtschranke 1                             |
| Akteure       | Benutzer, Lichtschrank, Werkstück, Laufband                      |
| Vorbedingung  | Bandanlage ist in Betrieb, 1. Lichtschranke von 1. Band ist frei |
| Nachbedingung | Lichtschranke hat das Werkstück erkannt. Band läuft vorwärts.    |
|               | Lichtschranke ist wieder frei                                    |
| Ergebnis      | Laufende Band  |
| Hauptszenario | 1. Das System wird angemacht                                     |
|               | 2. Werkstück wird bei der 1. Lichtschranke angelegt              |
|               | 3. Das Band wird vorwärts laufen.                                |
|               | 4. Die Lichtschranke wird auf dem nächsten Werkstück warten.     |

# 5.4 Use-Case-Diagramm



# 5.5 **Sequenz-Diagramm**




# 5.6 Systemanalyse

HAL: Das Hardware Abstraction Layer (HAL) bietet eine Abstraktionsebene zur Hardware an.

# 6 Design

## 6.1 System Architektur



## 6.2 Datenmodell

Siehe extra Blatt

#### 6.3 Verhaltensmodell

Siehe Anhang

## 7 Implementierung

Anmerkung: Wichtige Implementierungsdetails sollen hier erklärt werden. Code-Beispiele (snippets) können hier aufgelistet werden, um der Erklärung zu dienen.

Anmerkung: Bitte KEINE ganze Programme hierhin kopieren!

## 7.1 Algorithmen

Wichtige Algorithmen, die Sie hier benutzt haben.

#### 7.2 Patterns

Singleton

State

## 7.3 Mapping Rules

Wichtige Mapping Rules, die Sie benutzt haben, z.B. um aus Ihrem Design entsprechenden Code zu erstellen.

## 8 Testen

Machen Sie sich Gedanken über Unit-Test, Komponententest, Integrationtest, Systemtest, Regressionstest und Abnahmetest.

## 8.1 Unit Test/Komponenten Test

Test Szenario eines Laufbands.

## 8.2 Integration Test/System Test

Test Szenarien mit beiden Laufbändern

## 8.3 Regressionstest

| Test-Nr.             | 1   |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Start des Laufbandes 1  |
| Testfälle            | Ein Werkstück wird in die Lichtschranke des 1. Laufbandes gelegt. |
| Erwartetes Verhalten | Das Laufband läuft vorwärts los.                                  |
|                      |   |

| Test-Nr.     | 2                                |
|--------------|----------------------------------|
| Beschreibung | Reihenfolge der Pucks auf Band 2 |

| Testfälle            | s wird eine falsche Reihenfolge generiert. eispielreihenfolge:  1. Puck mit Metall mit Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit Bohrung nach oben, Puck mit Bohrung nach unten.                               |  |
|----------------------|--|--|
|                      | <ol> <li>Puck mit Metall mit Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit<br/>Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit Bohrung nach oben<br/>(Allgemein: zwei Pucks gleicher Art mit Bohrung nach oben)</li> </ol> |  |
| Erwartetes Verhalten | <ol> <li>Puck mit Bohrung nach unten wird aussortiert.</li> <li>Puck 3 wird aussortiert (bzw. 2. Puck gleicher Art)</li> </ol>   |  |

| Test-Nr.             | 3   |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Flaches Werkstück auf Band 2  |
| Testfälle            | Es wird ein flaches Werkstück auf Band 2 gepackt.   |
|                      | Beispielsequenz: Werkstück mit Bohrung nach oben, Werkstück flach, Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben |
| Erwartetes Verhalten | flaches Werkstück wird aussortiert  |

| Test-Nr.             | 4  |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | Aussortierung Band 1   |
| Testfälle            | Zu flaches Werkstück wird auf das Band gelegt                            |
|                      | Beispielsequenz: flaches Werkstück, flaches Werkstück, flaches Werkstück |
| Erwartetes Verhalten | Alle Werkstücke werden aussortiert.                                      |

| Test-Nr.     | 5   |
|--------------|---|
| Beschreibung | Erkennung der Werkstücke richtiger Größe mit Bohrung nach unten |

| Testfälle            | Werkstück wird mit Bohrung nach unten auf das Laufband gelegt.   |
|----------------------|--|
|                      | Beispielsequenz: Werkstück mit Bohrung nach unten, flaches Werkstück, Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben, Werkstück mit Bohrung nach unten   |
| Erwartetes Verhalten | Sobald das erste Werkstück mit Bohrung nach unten das Ende des Laufbandes erreicht hat, hält das Band an und die gelbe Signalleuchte blinkt.  Der User dreht das Werkstück am Ende von Band 1 um und legt es in die Lichtschranke.  Das Band läuft weiter und sortiert das zu flache Werkstück aus. Das Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben wird auf das Band 2 transportiert, da es zur Reihenfolge passt.  Bei dem 4. Werkstück hält das Band am Ende wieder an und der User muss es umgedreht wieder in die Lichtschranke legen. |

| Test-Nr.             | 6   |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Falsche Reihenfolge auf Band 1  |
| Testfälle            | Werkstück mit Bohrung nach oben passt nicht zur Reihenfolge.              |
|                      | Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit         |
|                      | Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall,      |
|                      | Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall.                                   |
| Erwartetes Verhalten | Die ersten beiden Pucks werden zu Band 2 befördert, der 3. Puck (also der |
|                      | 2. Puck mit Bohrung nach oben mit Metall) passt nicht zur Reihenfolge.    |
|                      | Das Band hält an und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User nimmt den   |
|                      | Puck vom Band. Der 4. Puck passt zur Reihenfolge und wird zu Band 2       |
|                      | befördert.  |

| Test-Nr.     | 7   |
|--------------|---|
| Beschreibung | Kein Werkstück auf dem Band                                     |
| Testfälle    | Es wird eine Zeit lang kein neues Werkstück auf das Band gelegt |

| Erwartetes Verhalten | Die Laufbänder stoppen. |
|----------------------|-------------------------|
|                      |                         |

| Test-Nr.             | 8   |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Verschwinden von Werkstücken (Zu lange Laufzeit zwischen<br>Lichtschranken)   |
| Testfälle            | Ein Werkstück wird mitten im Laufband von Hand entfernt.  |
|                      | Beispielsequenz: flacher Puck, Puck mit Bohrung nach oben, Puck mit<br>Bohrung nach unten   |
|                      | Der erste Puck wird vom Band vor der Höhenmessung entfernt.  Der zweite Puck wird nach der Höhenmessung und vor der Weiche entfernt.  Der dritte Puck wird hinter der Weiche entfernt.  |
| Erwartetes Verhalten | Das Band hält wegen timeout zwischen der Lichtschranke am Anfang und der Höhenmessung an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.  Das Band hält wegen timeout zwischen der Höhenmessung und dem Sensor der Weiche an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.  Das Band hält wegen timeout zwischen dem Weichensensor und der Lichtschranke am Ende des Bandes an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |

| Test-Nr.     | 9  |
|--------------|--|
| Beschreibung | Hinzufügen von Werkstücken mitten im Laufband (zu kurze Laufzeit zwischen Lichtschranken)  |
| Testfälle    | Die Werkstücke werden mit dem geforderten Abstand auf das Band<br>gelegt. Ein Werkstück wird von Hand zwischen zwei Werkstücke gelegt.     |
|              | Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit<br>Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall  |
|              | Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Höhenmessung passiert hat und einem der am Anfang des Bandes in die Lichtschranke gelegt wurde. |
|              |  |

|                      | Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Weiche passiert und einem<br>Puck der bei der Höhenmessung ist, gelegt.                                     |
|----------------------|--|
|                      | Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Lichtschranke am Ende<br>passiert hat und einem Puck der die Weiche passiert hat, gelegt                    |
| Erwartetes Verhalten | Bei jedem der zwischengelegten Pucks stoppt das Band aufgrund zu kurzer<br>Laufzeit zwischen der Sensoren und es wird eine Fehlermeldung<br>ausgegeben |

| Test-Nr.             | 10   |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | Die Rutsche ist voll   |
| Testfälle            | Es werden eine Reihe von auszusortierenden Pucks auf das Laufband<br>gelegt, bis die Rutsche voll ist.<br>Beispielsequenz: flacher Puck, flacher Puck, flacher Puck,<br>flacher Puck |
| Erwartetes Verhalten | Der Rampensensor meldet, dass die Rampe voll ist, das Band stoppt und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.   |

| Test-Nr.             | 11   |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | E-Stopp Taster Schnellabschaltung                    |
| Testfälle            | Der E-Stopp Taster wird gedrückt                     |
| Erwartetes Verhalten | Die ganze Anlage steht still (Band 1 und Band 2!!!). |
|                      |  |

| Test-Nr.     | 12   |
|--------------|--|
| Beschreibung | Nicht zur Reihenfolge passendes Werkstück auf Band 1, jedoch passendes Werkstück bereits von Hand entfernt.  |
| Testfälle    | Ein nicht zur passendes Werkstück wird auf Band 1 gelegt. Ein Werkstück<br>welches nicht zur Reihenfolge gepasst hatte wurde von Hand entfernt,<br>passt nun aber zur Reihenfolge. |

|                      | Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit<br>Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall,<br>Puck mit Bohrung nach oben mit Metall  |
|----------------------|--|
| Erwartetes Verhalten | Der erste Puck passiert das Band und wird auf Band 2 befördert. Sobald der zweite Puck am Ende von Band 1 ankommt stoppt das Band und der User nimmt den Puck vom Band. Der dritte Puck passiert das Band und wird auf Band 2 befördert. Wenn Puck 4 am Ende von Band 1 angekommen ist, stoppt dieses und die grüne Signalleuchte von Band 2 leuchtet und die LED der Start-Taste erlischt.  Nachdem der Puck an Bandanfang (Band 2), jedoch hinter der Lichtschranke platziert wurde und der Bediener die Start Taste gedrückt hat leuchtet die LED wieder.  Das Band fährt bis die Lichtschranke anspricht rückwärts.  Dann läuft das Band wieder vorwärts und grüne Signalleuchte geht auf Dauerlicht |
|                      |  |

| Test-Nr.             | 13   |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | Puck Umdrehen Timeout Ende Band 1  |
| Testfälle            | Es wird ein umzudrehender Puck am Ende von Band 1 nicht umgedreht, bis timeout erreicht.  Es wird ein Puck mit Bohrung nach unten auf das Band gelegt.   |
| Erwartetes Verhalten | Der Puck passiert Höhenmessung und die Weiche und am Ende von Band<br>1 stoppt das Band und die gelbe Signalleuchte blinkt. Nachdem der Puck<br>nicht innerhalb der timeout Zeit wieder auf das Band gelegt wurde gibt es<br>eine Fehlermeldung. |

| Test-Nr.     | 14   |
|--------------|--|
| Beschreibung | Nur 1 Puck auf Band 2  |
| Testfälle    | Es wird ein Puck auf Band 2 transportiert und während dieser Puck noch   |
|              | auf Band 2 ist, kommt einer weiterer Puck, der der korrekten Reihenfolge |
|              | entspricht.  |

|                      | Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit<br>Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall<br>Pucks müssen so auf das Band gelegt werden, dass sich mehrere Pucks<br>auf Band 1 befinden!             |
|----------------------|--|
| Erwartetes Verhalten | Der erste Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert. Puck 2 gelangt an das Ende von Band 1, während Puck 1 sich noch auf dem Band 2 befindet und das Band 1 stoppt. Wenn Puck 1 das Band 2 passiert hat, startet das Band 1 wieder. |

| Test-Nr.             | 15  |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | 1 Puck auf Band 2 durch manuelle Auflage durch den User   |
| Testfälle            | Es wird ein Puck auf Band 2 gelegt, da dieser zur Seite gelegt wurde, da er<br>nicht zur Reihenfolge passte, nun jedoch in die Reihenfolge passt.   |
|                      | Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit<br>Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall,<br>Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben<br>mit Metall   |
| Erwartetes Verhalten | Puck 1 wird auf Band 2 transportiert. Während Puck 1 sich auf Band 2 befindet kommt Puck 2 ans Ende von Band 1. Band 1 hält an und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User entfernt den Puck vom Band. Der Puck 3 wird auf Band 2 transportiert. Puck 2 kommt am Ende von Band 1 an und passt nicht zur Reihenfolge. Das Band 1 stoppt und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User hat ein passenden Puck bereits aussortiert. User wartet, bis Band 2 frei ist und legt den Puck von Hand auf Band 2 auf. Band 1 bleibt solange angehalten, bis der aufgelegte Puck das Band 2 verlassen hat. Dann startet Band 1 wieder und transportiert, den am Ende liegenden Puck auf Band 2. |

| Test-Nr.     | 16                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| Beschreibung | Werkstückdatenausgabe auf der Konsole |

| Testfälle            | Wenn ein Puck das Ende von Band 2 passiert hat, werden die gesammelten Daten auf der Konsole ausgegeben.  Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall            |
|----------------------|--|
| Erwartetes Verhalten | Puck wird von Band 1 auf Band 2 transportiert und erreicht an Band 2 das Ende. Es werden die ID, Typ, Höhenmesswert Band 1, Höhenmesswert Band 2 auf der Konsole ausgegeben. |

| Test-Nr.             | 17  |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Start des Einrichtbetriebes   |
| Testfälle            | Es wird bei gedrückter START-Taste zweimal kurz hintereinander die      |
|                      | RESET-Taste gedrückt  |
| Erwartetes Verhalten | Der Einrichtbetrieb wird gestartet. Es erfolgt im Terminal eine Ausgabe |
|                      | "Einrichtbetrieb"   |

| Test-Nr.             | 18  |
|----------------------|---|
| Beschreibung         | Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach unten                             |
| Testfälle            | Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird 1 Puck mit Bohrung nach |
|                      | unten aufgelegt.  |
| Erwartetes Verhalten | Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken  |
|                      | alle Signalleuchten.  |
|                      | Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach unten aufgelegt   |
|                      | werden soll.  |
|                      | Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert. Auf     |
|                      | Band 2 wird der Puck an der Weiche aussortiert.                         |

| Test-Nr.     | 19   |
|--------------|--|
| Beschreibung | Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach oben, mit Metall               |
| Testfälle    | Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung |
|              | nach oben mit Metall aufgelegt.                                      |

| Erwartetes Verhalten | Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken |
|----------------------|--|
|                      | alle Signalleuchten.   |
|                      | Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach oben mit Metall  |
|                      | aufgelegt werden soll.   |
|                      | Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert, dass   |
|                      | ebenfalls bis zum Ende durchlaufen wird.                               |

| Test-Nr.             | 20   |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach oben, ohne Metall                |
| Testfälle            | Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung   |
|                      | nach oben ohne Metall aufgelegt.                                       |
| Erwartetes Verhalten | Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken |
|                      | alle Signalleuchten.   |
|                      | Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall |
|                      | aufgelegt werden soll.   |
|                      | Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert, dass   |
|                      | ebenfalls bis zum Ende durchlaufen wird.                               |

| Test-Nr.             | 21   |
|----------------------|--|
| Beschreibung         | Einrichtbetrieb mit flachem Puck                                       |
| Testfälle            | Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung   |
|                      | nach oben ohne Metall aufgelegt.                                       |
| Erwartetes Verhalten | Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken |
|                      | alle Signalleuchten.   |
|                      | Das Terminal zeigt an, dass ein flacher Puck aufgelegt werden soll.    |
|                      | Der Puck wird auf Band 1 an der Weiche aussortiert.                    |

# 8.4 Abnahmetest

Leiten Sie die Abnahmebedingungen aus den Kunden-Anforderungen her.

Geben Sie an, welche Anforderungen erfolgreich und eventuell nicht erfolgreich implementiert sind.

## 8.5 Testplan

Zeitpunkte für die jeweiligen Teststufen in Ihrer Projektplanung setzen. Dazu können Sie die Meilensteine zu Hilfe nehmen.

## 8.6 Testprotokolle und Auswertungen

Hier fügen Sie die Test Protokolle bei, auch wenn Fehler bereits beseitigt worden sind, ist es schön zu wissen, welche Fehler einst aufgetaucht sind. Eventuelle Anmerkung zur Fehlerbehandlung kann für weitere Entwicklungen hilfreich sein.

Das letzte Testprotokoll ist das Abnahmeprotokoll, das bei der abschließenden Vorführung erstellt wird. Es enthält eine Auflistung der erfolgreich vorgeführten Funktionen des Systems sowie eine Mängelliste mit Erklärungen der Ursachen der Fehlfunktionen und Vorschlägen zur Abhilfe

#### 9 Lessons Learned

Was lief gut, was lief schlecht in diesem Projekt (technisch und organisatorisch)?

Was haben Sie gelernt?

Weitere Anregungen und Erkenntnisse durch das Projekt.

## 10 Glossar

living Puks - Puks die sich auf dem (Arbeits-) FiFo von Band1 befinden

# 11 Abkürzungen

# 12 Anhänge

- 1 Alle Modell-Dateien (Visual Paradigm, Petri-Netze etc.)
- 2 Source Code und Code Dokumentationen (z.B. Doxygen)
- 3 Test Protokolle
- 4 Meeting Protokolle
- 5 Projektplan
- 6 Automaten
- 7 etc.