Requirements and Design Documentation (RDD)

Version 0.7

SE2P - Praktikum - SoSe 2015

Wendt, Lukas, 2144458, Lukas.Wendt@haw-hamburg.de
Braack, Tobias, 2125086, Tobias.Braack@haw-hamburg.de
Güner, Cumhur, 2124914, Cumhur.Guener@haw-hamburg.de
Meo, Roland, 1906496, Roland.Meo@haw-hamburg.de
Sy, Ibo 2177023, Ibo.Sy@haw-hamburg.de

Änderungshistorie:

Version	Author	Datum	Anmerkungen/Änderungen
0.1	Thomas	2014-09	Überarbeitung des Templates
	Lehmann	-17	
0.2	Roland Meo	2015-04	Ersteintrag von Requirements &
		-01	Teilnehmern
0.3	Tobias Braack	2015-04-	Erstellung von ersten Regressionstests
		13	
0.4	Cumhur Güner	2015-04-	Hinzufügen von Use Case Tabelle
		13	und Diagramm
0.5	Roland Meo	2015-04-	1. Meilenstein-Abnahme -Use-Case
		16	Anpassung, Requirements
			Erweiterung
0.6	Cumhur Güner	2015-04-	Erstellung von Sequenz-Diagramm
		16	
0.7	Tobias Braack	2015-04-	Ergänzung Regressionstests
		16	

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation	3
2 Teamorganisation	3
2.1 Verantwortlichkeiten	3
2.2 Absprachen	3
3 Projektplan	3
3.1 PSP/Zeitplan/Tracking	3
3.2 Repository-Konzept	3
3.3 Qualitätssicherung	3
4 Randbedingungen	4
4.1 Entwicklungsumgebung	4
4.2 Werkzeuge	4
4.3 Sprachen	4
5 Requirements und Use Cases	4
5.1 Stakeholder	4
5.2 Anforderungen	4
5.3 Use Cases	5
5.4 Use-Case-Diagramm	5
5.5 Systemanalyse	5
6 Design	5
6.1 System Architektur	5
6.2 Datenmodell	5
6.3 Verhaltensmodell	5
7 Implementierung	5
7.1 Algorithmen	5
7.2 Patterns	6
7.3 Mapping Rules	6
8 Testen	6
8.1 Unit Test/Komponenten Test	6
8.2 Integration Test/System Test	6
8.3 Regressionstest	6
8.4 Abnahmetest	6
8.5 Testplan	6
8.6 Testprotokolle und Auswertungen	6
9 Lessons Learned	6

10 Glossar	7
11 Abkürzungen	7
12 Anhänge	7

1 Motivation

Die Einrichtung und in Betriebnahme einer Werstück-Sortieranlage.

2 Teamorganisation

Gibt es wichtige Regeln oder Anmerkungen zur Teamorganisation?

2.1 Verantwortlichkeiten

Lukas Wendt (Projektleiter)

Tobias Braack (Qualitätssicherung (Testing))

Cumhur Güner (Modell-Design)

Stefan Sylvius (Software Architect)

Roland Meo (Requirements Engineer)

Ibo Sy (Configuration Management)

2.2 Absprachen

Gibt es wichtige Absprachen im Team?

3 Projektplan

In diesem Kapitel sollten organisatorische Punkte beschrieben und festgelegt werden.

3.1 PSP/Zeitplan/Tracking

Projektstrukturplan, Ressourcenplan, Zeitplan, Abhängigkeiten von Arbeitspaketen, Eventueller Zeitverzug, etc.

3.2 Repository-Konzept

Bitbucket Repo

3.3 Qualitätssicherung

Wie wollen Sie die Qualität in ihrem Projekt sicher stellen?

4 Randbedingungen

4.1 Entwicklungsumgebung

Auflistung der Entwicklungsumgebung (Simulator, Hardware, Betriebssystem etc.)

4.2 Werkzeuge

LibreOffice 4.4.1.2

QNX 6.5

QNX Momentics IDE V 5.0.1

Git

Google Drive

Trello (Online Scrum Plattform)

4.3 Sprachen

C++

5 Requirements und Use Cases

5.1 Stakeholder

Prof Dr Zhen Ru Dai (Auftraggeber)

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarz (Co.-Auftraggeber)

Prof. Dr. Wolfgang Fohl (Co.-Auftraggeber)

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schwarz

Enrico Christophers (Hardware Management)

Lukas Wendt (Projektleiter)

Tobias Braack (Qualitätssicherung (Testing))

Cumhur Güner (Modell-Design)

Stefan Sylvius (Software Architect)

Roland Meo (Requirements Engineer)

Ibo Sy (Configuration Management)

5.2 Anforderungen

Nr. / ID	RS00	Name	Reihenfolge
Kurzbeschreibung	Es wird eine gefordert, dass von Band 2 nur geloggte normal hohe		
	Werkstücke (alternierend mit Metallkern und ohne diesen) laufen.		

Ablaufschritte /	
Zeitverhalten	
Vorbedingungen	Falsche Werkstücke werden bei Erkennung durch die Sensorik per Rampe/
	Hand je nach Szenario entfernt.
Nachbedingungen	
Ausnahmen	
Risiken	Die Sensorik versagt oder der Anwender macht Fehler.
Money	Die Sensorik versagt oder der Anwender macht Femer.

Nr. / ID	RS01	Name	Werkstücke
Kurzbeschreibung	Es die Einha	altung der Re	eihenfolge wird gewährleistet sofern gültige
	Werkstücke	auf die Anla	nge gelegt werden.
Ablaufschritte /			
Zeitverhalten			
Vorbedingungen	Die Anlage läuft ablaufgerecht richtig.		
Nachbedingungen	Eine ablaufgerechte Sortierung bzw. Funktionalität der Anlage wird nicht		
	mehr gewährleistet.		
Ausnahmen			
Risiken	Die Anlage kann ihre Aufgabe nicht mehr gerecht fortführen.		

Nr. / ID	RS02.1	Name	Ausortieren von Werkstücken Band1
Kurzbeschreibung	Bei nicht Einhaltung der Reihenfolge (Siehe RS00), werden "falsche" Werkstücke aussortiert. (per Weiche bei Erkennung dieser durch die Sensorik oder per Hand falls die Rampe voll ist, bzw. die Sensorik das Werkstück als wendebedürftig eingeordnet hat)		
Ablaufschritte / Zeitverhalten	Das Werkstück durchläuft den Höhenmesser und den Metall-Detektor, falls das Werkstück sich durch den Höhenmesser, als ein nicht normal hohes Werkstück identifiziert hat, gilt es dieses sofort auszusortieren. Falls doch gilt zu prüfen ob dieses Eine Bohrung besitzt (bzw. zusätzlich dazu einen Metallkern). Falls dies der Fall ist, darf das Werkstück direkt auf Laufband2 durchlaufen. Falls das Werkstück keine Bohrung besitzt, (folglich auch kein Metallkern entdeckt werden kann,) wird das Band1 angehalten, die gelbe Leuchte blinkt und der Nutzer wird per Hand aufgefordert, dass Werkstück per Hand gewendet auf das Laufband2 aufzusetzen und das System wieder in den Run Zustand zu bringen.		
Vorbedingungen	Die gewüns	chte Werkst	ückreihenfolge wurde nicht eingehalten
Nachbedingungen	Die gewünschte Werkstückreihenfolge ist wieder erfüllt		
Ausnahmen	Ein nicht Werkstück		
Risiken			

Nr. / ID	RS02.2	Name	Ausortieren von Werkstücken Band2
Kurzbeschreibung	Bei nicht Einhaltung der Reihenfolge (Siehe RS00), werden "falsche" Werkstücke aussortiert. (per Weiche bei Erkennung dieser durch die Sensorik oder per Hand falls die Rampe voll ist, bzw. die Sensorik das Werkstück als wendebedürftig eingeordnet hat)		
Ablaufschritte / Zeitverhalten	geprüft, fall Ansonsten v falls dies de	s das Werkst wird zusätzli r Fall ist, wir	Band 2 ankommt wird auf nochmals auf eine Bohrung tück keine Bohrung besitzt wird dieses aussortiert. ch geprüft ob das Werkstück einen Metallkern besitzt, die nach Zustand in der Reihenfolge das Werkstück geloggt und durchläuft Band2 bei Einhaltung dieser.
Vorbedingungen	Nur korrekt Band2 an	gewendete	und gültige normalhohe Werkstücke kommen auf
Nachbedingungen	Die gewüns	chte Werkst	ückreihenfolge ist wieder erfüllt
Ausnahmen	Ein nicht W	erkstück	
Risiken			

Nr. / ID	RS03	Name	Zeiteinhaltung
Kurzbeschreibung	Die Werkstücke müssen je nach Szenario rechtzeitig die Anlage durchlaufen		
Ablaufschritte /	<detailierte< th=""><th>Use Case-Be</th><th>schreibung mit Diagramm, Ablauf, Einschränkung,</th></detailierte<>	Use Case-Be	schreibung mit Diagramm, Ablauf, Einschränkung,
Zeitverhalten	technische Umsetzungsmöglichkeiten etc.>		
Vorbedingungen	Die Anlage i	st im Arbeit	sbereiten Zustand. (Es liegt kein Fehlerfall vor.)
Nachbedingungen	Die Anlage bleibt im arbeitenden Zustand oder schaltet runter sofern keine		
	Werkstücke	mehr auf ih	r sind.
Ausnahmen	Ein Fehlerfa	ıll tritt währ	end der Sortierung ein.
Risiken	Durch diver	se Verzöger	ungen kommt die Anlage zum erliegen.

Nr. / ID	RS04	Name	Anzahl der Werkstücke Band1
Kurzbeschreibung	Sofern der "Anfang" von Band1 frei ist, dürfen weitere Werkstücke auf Band1 gelegt werden.		
Ablaufschritte / Zeitverhalten	Ein Werkstück wird in die Lichtschranke von Band1 gelegt, das Laufband startet (falls es nicht bereits läuft). Wenn die erste Lichtschranke wieder frei ist und kein Fehlerfall vorliegt, darf ein weiteres Werkstück in die Lichtschranke von Band1 gelegt werden.		
Vorbedingungen	Die Lichtsch	nranke von E	Band1 ist frei und es liegt kein Fehlerfall vor
Nachbedingungen	Das Band1 l	äuft	

Ausnahmen	Ein Fehlerfall liegt vor, falls dies der Fall ist, so muss dieser zuerst behoben werden.
Risiken	Stau auf Band1 bei übermäßiger Belastung.

Nr. / ID	RS05	Name	Anzahl der Werkstücke Band2
Kurzbeschreibung	Zu jeder Zeit, darf sich maximal ein Werkstück auf Band2 befinden.		
Ablaufschritte /	Das Werkst	ück läuft im	fehlerfreien Fall ohne Beiwirken auf Band2.
Zeitverhalten	Im eingriffs	tnotwendige	n Fall entnimmt der Nutzer das Werkstück, der
	Anglage und setzt dieses hinter die Anfangs-Lichtschranke2.		
Vorbedingungen	Das Band2 ist frei.		
Nachbedingungen	Das Band2 läuft.		
Ausnahmen	Ein Fehlerfall liegt vor, falls dies der Fall ist, so muss dieser zuerst behoben		
	werden.		
Risiken	Mehrere Werkstücke korrumpieren das Sortierungsergebnis.		

Nr. / ID	RS06	Name	Fehlerfallhandling
Kurzbeschreibung	Nach eintreten eines Fehlerfalls muss die Anlage stoppen und vorliegende Werte zwischenspeichern. Erst nach quittieren, Behebung des Fehlers kann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.		
Ablaufschritte / Zeitverhalten		-	las Band stoppt. Abhängig von der Art des Fehlers d die Anlage
Vorbedingungen	Ein Fehler l	iegt vor.	
Nachbedingungen	Der Fehler i	st behoben,	quittiert und die Anlage wieder einsatzbereit.
Ausnahmen			
Risiken	Gefährdung	von Nutzeri	n durch nicht korrekt gehandhabte Fehler.

Nr. / ID	RS07	Name	Intakte Sensorik/Aktorik
Kurzbeschreibung	Die Einwan	dfreiheit dei	r Sensorik/Aktorik muss gewährleistet sein.
	(Wartung)		
Ablaufschritte /			
Zeitverhalten			
Vorbedingungen	Sensorik/A	ktorik ist fun	ktional.
Nachbedingungen	Sensorik/A	ktorik ist fun	ktional.
Ausnahmen			
Risiken	Falsche/Kei	ine Werte vo	n der Sensorik.
	Kein Transp	ort durch fe	hlerhafte Aktorik.

Nr. / ID	RS08	Name	Volle Rampe
Kurzbeschreibung	Sofern die F	Rampe voll is	t, muss das Laufband halten.
Ablaufschritte /	Die Rampe	ist voll, das I	Laufband hält und erstattet Meldung über einen
Zeitverhalten	Fehlerfall		
Vorbedingungen	Rampe ist fa	ast voll.	
Nachbedingungen	Rampe wire	d geleert und	l der Fehlerfall kann behoben werden.
Ausnahmen			
Risiken	Korrekte So	ortierung kar	nn nicht mehr gewährleistet werden.

Nr. / ID	RS09	Name	Fließbandstart
Kurzbeschreibung	Das Fließband soll starten sobald ein Gegenstand in die Lichtschranke des Laufbands1 gelegt wurde.		
Ablaufschritte / Zeitverhalten		0	Anlage, kann diese in Betrieb genommen werden, astück in die Anfangs-Lichtschranke von Band1 gelegt
Vorbedingungen	Anlage ist k	orrekt initial	isiert.
Nachbedingungen	Die Anlage 1	nimmt ihren	Betrieb auf.
Ausnahmen			
Risiken	Anlage wurd	de nicht korr	ekt initialisiert.

Nr. / ID	RS10	Name	Höhenmessung
Kurzbeschreibung	Bei Anfahrt weiterläuft.		nessung, ist gefordert, dass das Laufband langsamer
Ablaufschritte / Zeitverhalten		ück erreicht eschwindigke	den Höhenmesser, die Anlage registriert dies und eit an.
Vorbedingungen	Die Anlage i	st fehlerfrei	und läuft mit normaler Geschwindigkeit.
Nachbedingungen	Die Anlage l	äuft für den	Zeitintervall der Höhenmessung langsamer.
Ausnahmen			
Risiken	Fehlerhafte	Höhenmess	ung bei zu schnellen Anlauf der Sensorik.

Nr. / ID	RS10	Name	Werkstückidentifikation
Kurzbeschreibung	1 *		nuf der Sensorik von Laufband2 muss, das Werkstück ng richtig identifiziert sein.

Ablaufschritte / Zeitverhalten	Das Werkstück wurde entweder auf Lafband1 identifiziert oder spätestens auf Laufband2 nach Wendung des besagten Werkstück, ansonsten wird dieses aussortiert.
Vorbedingungen	Die Anlage ist fehlerfrei und läuft mit normaler Geschwindigkeit.
Nachbedingungen	Die Anlage läuft für den Zeitintervall der Höhenmessung langsamer.
Ausnahmen	
Risiken	Fehlerhafte Höhenmessung bei zu schnellen Anlauf der Sensorik.

Nr. / ID	RS11	Name	Abstandseinhaltung
Kurzbeschreibung	Die Werkst	ücke dürfen	nur mit nötigen mind. Abstand auf die Laufbänder
	gelegt werd	len	
Ablaufschritte / Zeitverhalten		_	viele Werkstücke auf Laufband1 gelegt werden. er mindest Abstand gefordert.
Vorbedingungen	Der Abstan	d zum vorde	ren Werkstück ist groß genug.
Nachbedingungen	Ein weitere	s Werkstück	darf auf das Band gelegt werden.
Ausnahmen			
Risiken	Stau auf Lai	ufband	

Nr. / ID	RS12	Name	Ampel (Nichts Leuchtet)
Kurzbeschreibung	Die Anlage l	äuft fehlerfr	ei
Ablaufschritte /	Sofern kein	Fehlerfall vo	orliegt und die Anlage arbeitet, leuchtet kein Licht auf
Zeitverhalten	der Ampel.		
Vorbedingungen	Die Anlage läuft fehlerfrei		
Nachbedingungen	Die Anlage l	äuft fehlerfr	ei
Ausnahmen			
Risiken			


Nr. / ID	RS13	Name	Standby
Kurzbeschreibung	Sofern kein	Werkstück a	auf der Anlage liegt und das letzte Werkstück korrekt
	abgehandel	t wurde, soll	die grüne Ampel leuchten und die Anlage in
	Bereitschaf	t auf das näc	hste Werkstück warten.
Ablaufschritte /	Siehe Kurzb	eschreibung	
Zeitverhalten			
Vorbedingungen	Die Anlage	ief fehlerfre	i oder Fehlerwurdn behandelt
Nachbedingungen	Die Anlage	äuft fehlerfr	rei
Ausnahmen			
Risiken			

5.3 Use Cases


A beach with	Inhalt		
Abschnitt			
Bezeichner	Förderband -01		
Titel	Werkstück-Sortieranlage		
Autoren	Cumhur Güner		
Ziel	Steuerung der Förderbandmodulen		
Auslöser	Ein Material beim Lichtschrank 1		
Akteure	Benutzer, Sensoren, Werkstücke, Laufband		
Vorbedingung	Bandanlage ist in Betrieb, Lichtschranke von 1. Band ist frei		
Nachbedingung	Das Werkstück soll erfolgreich nach Band 2 transportiert werden.		
Ergebnis	Sortierte Werkstücke für Band 2		
Hauptszenario	 Das System wird angemacht Verschiedene Werkstücken mit angemessene Zeit angelegt werden. Das System wird die flache Werkstücke mit Hilfe der Höhenmessung erkannt und aussortiert. Die Werkstücke, die bei der Höhenmessung nicht sortiert sind, werden abgeflossen. Die Erkennung des Metalls erfolgt mittels Metall-Detektor. User überprüft die Reihenfolge des Werkstücks. Die passenden Werkstücke werden am Band 2 weitergeleitet. 		
Alternativszenarien	6-a) User dreht das Werkstück, das mit der Bohrung nach unten ist, um.		
Fehlerfälle	3-a) Rutsche voll: Band wird gestoppt. User erhält Benachrichtigung. 6-a) Nicht gewünschten Reihenfolge: Band wird angehalten, gelbe Signalleuchte blinkt. Das Werkstück wird von Hand vom Band genommen und bei nächster Gelegenheit von Hand auf Band 2 gelegt. 6-b)Das Werkstück ist nicht nach angemessener Zeit wieder aus Bandende gelegt: Fehlermeldung		

Bezeichner	Förderband -02			
Titel	Werkstück-Sortieranlage			
Autoren	Cumhur Güner			
Ziel	Steuerung der Förderbandmodulen			
Auslöser	Ein Material beim Lichtschrank vom Band 2			
Akteure	Benutzer, Sensoren, Werkstücke, Laufband			
Vorbedingung	Bandanlage ist in Betrieb, Band 2 ist frei.			
Nachbedingung	Beide Bänder sollen stoppen, wenn kein Werkstück auf dem Band			
	ist. Werkstückdaten werden ausgegeben.			
Ergebnis	Sortierte Werkstücke und Werkstückdaten			
Hauptszenario	1. Das Band 1 erfolgt vereinzelte Übergabe nach Band 2			
	2. Das System sortiert die Werkstücke, die mit der Bohrung			
	nach unten und flache oder in der falsche Reihenfolge sind,			
	aus.			
	3. Das System gibt die Daten der Werkstücke, die das Ende			
	von Band 2 erreichen, aus			
Alternativszenarien	1-a) User legt das beiseitegelegte Werkstück auf Band 2			
Fehlerfälle	2-a) Rutsche voll: Band wird gestoppt. User erhält			
	Benachrichtigung.			

5.4 Use-Case-Diagramm



5.5 **Sequenz-Diagramm**



5.6 Systemanalyse

Was muss man über das technische System (aus Sicht der zu entwickelnden Software) wissen? Wie sieht die Struktur aus? Wie der Systemkontext? Welche Schnittstellen betrachten Sie?

6 Design

Anmerkung: Die Implementierung MUSS mit Ihrem Design-Modell korrespondieren. Daher ist ein wohlüberlegtes Design wichtig.

6.1 System Architektur

Erstellung der System-Architektur. Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Architektur mit den dazugehörenden Komponenten und Schnittstellen.

Spezifikation der Architektur und Definition der System-Schnittstellen in einem UML Komponentendiagramm.

6.2 Datenmodell

Bestimmung des Datenmodells mit Hilfe von UML Klassendiagrammen unter Beachtung der Designprinzipien.

Kurze textuelle Beschreibung des Datenmodells und deren wichtigsten Klassen und Methoden.

6.3 Verhaltensmodell

Spezifikation der wichtigsten System-Szenarien anhand von Verhaltensdiagrammen.

Sie können für die Spezifikation der Prozess-Lenkung entweder Petri-Netze oder hierarchische Automaten nehmen.

7 Implementierung

Anmerkung: Wichtige Implementierungsdetails sollen hier erklärt werden. Code-Beispiele (snippets) können hier aufgelistet werden, um der Erklärung zu dienen.

Anmerkung: Bitte KEINE ganze Programme hierhin kopieren!

7.1 Algorithmen

Wichtige Algorithmen, die Sie hier benutzt haben.

7.2 Patterns

Wichtige Patterns, die Sie implementiert haben.

7.3 Mapping Rules

Wichtige Mapping Rules, die Sie benutzt haben, z.B. um aus Ihrem Design entsprechenden Code zu erstellen.

8 Testen

Machen Sie sich Gedanken über Unit-Test, Komponententest, Integrationtest, Systemtest, Regressionstest und Abnahmetest.

8.1 Unit Test/Komponenten Test

Test Szenario eines Laufbands.

8.2 Integration Test/System Test

Test Szenarien mit beiden Laufbändern

8.3 Regressionstest

Test-Nr.	1
Beschreibung	Start des Laufbandes 1
Testfälle	Ein Werkstück wird in die Lichtschranke des 1. Laufbandes gelegt.
Erwartetes Verhalten	Das Laufband läuft vorwärts los.

Test-Nr.	2
Beschreibung	Reihenfolge der Pucks auf Band 2
Testfälle	Es wird eine falsche Reihenfolge generiert. Beispielreihenfolge: 1. Puck mit Metall mit Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit Bohrung nach oben, Puck mit Bohrung nach unten. 1. Puck mit Metall mit Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit Bohrung nach oben, Puck ohne Metall mit Bohrung nach oben (Allgemein: zwei Pucks gleicher Art mit Bohrung nach oben)
Erwartetes Verhalten	 Puck mit Bohrung nach unten wird aussortiert. Puck 3 wird aussortiert (bzw. 2. Puck gleicher Art)

Test-Nr.	3
Beschreibung	Flaches Werkstück auf Band 2
Testfälle	Es wird ein flaches Werkstück auf Band 2 gepackt.
	Beispielsequenz: Werkstück mit Bohrung nach oben, Werkstück flach, Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben
Erwartetes Verhalten	flaches Werkstück wird aussortiert

Test-Nr.	4
Beschreibung	Aussortierung Band 1
Testfälle	Zu flaches Werkstück wird auf das Band gelegt
	Beispielsequenz: flaches Werkstück, flaches Werkstück, flaches Werkstück
Erwartetes Verhalten	Alle Werkstücke werden aussortiert.

Test-Nr.	5
Beschreibung	Erkennung der Werkstücke richtiger Größe mit Bohrung nach unten
Testfälle	Werkstück wird mit Bohrung nach unten auf das Laufband gelegt.
	Beispielsequenz: Werkstück mit Bohrung nach unten, flaches Werkstück,
	Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben, Werkstück mit Bohrung
	nach unten
Erwartetes Verhalten	Sobald das erste Werkstück mit Bohrung nach unten das Ende des
	Laufbandes erreicht hat, hält das Band an und die gelbe Signalleuchte
	blinkt.
	Der User dreht das Werkstück am Ende von Band 1 um und legt es in die
	Lichtschranke.

Das Band läuft weiter und sortiert das zu flache Werkstück aus. Das Werkstück mit Metall mit Bohrung nach oben wird auf das Band 2 transportiert, da es zur Reihenfolge passt.

Bei dem 4. Werkstück hält das Band am Ende wieder an und der User muss es umgedreht wieder in die Lichtschranke legen.

Test-Nr.	6
Beschreibung	Falsche Reihenfolge auf Band 1
Testfälle	Werkstück mit Bohrung nach oben passt nicht zur Reihenfolge.
	Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall.
Erwartetes Verhalten	Die ersten beiden Pucks werden zu Band 2 befördert, der 3. Puck (also der 2. Puck mit Bohrung nach oben mit Metall) passt nicht zur Reihenfolge. Das Band hält an und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User nimmt den Puck vom Band. Der 4. Puck passt zur Reihenfolge und wird zu Band 2 befördert.

Test-Nr.	7
Beschreibung	Kein Werkstück auf dem Band
Testfälle	Es wird eine Zeit lang kein neues Werkstück auf das Band gelegt
Erwartetes Verhalten	Die Laufbänder stoppen.

Test-Nr.	8
Beschreibung	Verschwinden von Werkstücken (Zu lange Laufzeit zwischen
	Lichtschranken)
Testfälle	Ein Werkstück wird mitten im Laufband von Hand entfernt.
	Beispielsequenz: flacher Puck, Puck mit Bohrung nach oben, Puck mit Bohrung nach unten

	Der erste Puck wird vom Band vor der Höhenmessung entfernt. Der zweite Puck wird nach der Höhenmessung und vor der Weiche entfernt. Der dritte Puck wird hinter der Weiche entfernt.
Erwartetes Verhalten	Das Band hält wegen timeout zwischen der Lichtschranke am Anfang und der Höhenmessung an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Das Band hält wegen timeout zwischen der Höhenmessung und dem Sensor der Weiche an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Das Band hält wegen timeout zwischen dem Weichensensor und der Lichtschranke am Ende des Bandes an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Test-Nr.	9
Beschreibung	Hinzufügen von Werkstücken mitten im Laufband (zu kurze Laufzeit zwischen Lichtschranken)
Testfälle	Die Werkstücke werden mit dem geforderten Abstand auf das Band gelegt. Ein Werkstück wird von Hand zwischen zwei Werkstücke gelegt.
	Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall
	Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Höhenmessung passiert hat und einem der am Anfang des Bandes in die Lichtschranke gelegt wurde.
	Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Weiche passiert und einem Puck der bei der Höhenmessung ist, gelegt.
	Ein Puck wird zwischen einem Puck, der die Lichtschranke am Ende passiert hat und einem Puck der die Weiche passiert hat, gelegt
Erwartetes Verhalten	Bei jedem der zwischengelegten Pucks stoppt das Band aufgrund zu kurzer Laufzeit zwischen der Sensoren und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben

Test-Nr.	10
Beschreibung	Die Rutsche ist voll
Testfälle	Es werden eine Reihe von auszusortierenden Pucks auf das Laufband gelegt, bis die Rutsche voll ist. Beispielsequenz: flacher Puck, flacher Puck, flacher Puck, flacher Puck
Erwartetes Verhalten	Der Rampensensor meldet, dass die Rampe voll ist, das Band stoppt und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

11
E-Stopp Taster Schnellabschaltung
Der E-Stopp Taster wird gedrückt
Die ganze Anlage steht still (Band 1 und Band 2!!!).

Test-Nr.	12
Beschreibung	Nicht zur Reihenfolge passendes Werkstück auf Band 1, jedoch passendes Werkstück bereits von Hand entfernt.
Testfälle	Ein nicht zur passendes Werkstück wird auf Band 1 gelegt. Ein Werkstück welches nicht zur Reihenfolge gepasst hatte wurde von Hand entfernt, passt nun aber zur Reihenfolge.
	Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall
Erwartetes Verhalten	Der erste Puck passiert das Band und wird auf Band 2 befördert. Sobald der zweite Puck am Ende von Band 1 ankommt stoppt das Band und der User nimmt den Puck vom Band. Der dritte Puck passiert das Band und wird auf Band 2 befördert. Wenn Puck 4 am Ende von Band 1 angekommen ist, stoppt dieses und die grüne Signalleuchte von Band 2 leuchtet und die LED der Start-Taste erlischt.

Nachdem der Puck an Bandanfang (Band 2), jedoch hinter der
Lichtschranke platziert wurde und der Bediener die Start Taste gedrückt
hat leuchtet die LED wieder.
Das Band fährt bis die Lichtschranke anspricht rückwärts.
Dann läuft das Band wieder vorwärts und grüne Signalleuchte geht auf
Dauerlicht

Test-Nr.	13
Beschreibung	Puck Umdrehen Timeout Ende Band 1
Testfälle	Es wird ein umzudrehender Puck am Ende von Band 1 nicht umgedreht, bis timeout erreicht. Es wird ein Puck mit Bohrung nach unten auf das Band gelegt.
Erwartetes Verhalten	Der Puck passiert Höhenmessung und die Weiche und am Ende von Band 1 stoppt das Band und die gelbe Signalleuchte blinkt. Nachdem der Puck nicht innerhalb der timeout Zeit wieder auf das Band gelegt wurde gibt es eine Fehlermeldung.

Test-Nr.	14
Beschreibung	Nur 1 Puck auf Band 2
Testfälle	Es wird ein Puck auf Band 2 transportiert und während dieser Puck noch auf Band 2 ist, kommt einer weiterer Puck, der der korrekten Reihenfolge entspricht.
	Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall
	Pucks müssen so auf das Band gelegt werden, dass sich mehrere Pucks auf Band 1 befinden!
Erwartetes Verhalten	Der erste Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert. Puck 2 gelangt an das Ende von Band 1, während Puck 1 sich noch auf

dem Band 2 befindet und das Band 1 stoppt. Wenn Puck 1 das Band 2 passiert hat, startet das Band 1 wieder.

Test-Nr.	15
Beschreibung	1 Puck auf Band 2 durch manuelle Auflage durch den User
Testfälle	Es wird ein Puck auf Band 2 gelegt, da dieser zur Seite gelegt wurde, da er nicht zur Reihenfolge passte, nun jedoch in die Reihenfolge passt.
	Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit
	Bohrung nach oben mit Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall, Puck mit Bohrung nach oben
	mit Metall
Erwartetes Verhalten	Puck 1 wird auf Band 2 transportiert. Während Puck 1 sich auf Band 2 befindet kommt Puck 2 ans Ende von Band 1. Band 1 hält an und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User entfernt den Puck vom Band. Der Puck 3 wird auf Band 2 transportiert. Puck 2 kommt am Ende von Band 1 an und passt nicht zur Reihenfolge. Das Band 1 stoppt und die gelbe Signalleuchte blinkt. Der User hat ein passenden Puck bereits aussortiert. User wartet, bis Band 2 frei ist und legt den Puck von Hand auf Band 2 auf. Band 1 bleibt solange angehalten, bis der aufgelegte Puck das Band 2 verlassen hat. Dann startet Band 1 wieder und transportiert, den am Ende liegenden Puck auf Band 2.

Test-Nr.	16
Beschreibung	Werkstückdatenausgabe auf der Konsole
Testfälle	Wenn ein Puck das Ende von Band 2 passiert hat, werden die gesammelten Daten auf der Konsole ausgegeben. Beispielsequenz: Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall
Erwartetes Verhalten	Puck wird von Band 1 auf Band 2 transportiert und erreicht an Band 2 das Ende. Es werden die ID, Typ, Höhenmesswert Band 1, Höhenmesswert Band 2 auf der Konsole ausgegeben.

Test-Nr.	17
Beschreibung	Start des Einrichtbetriebes
Testfälle	Es wird bei gedrückter START-Taste zweimal kurz hintereinander die
	RESET-Taste gedrückt
Erwartetes Verhalten	Der Einrichtbetrieb wird gestartet. Es erfolgt im Terminal eine Ausgabe
	"Einrichtbetrieb"

Test-Nr.	18
Beschreibung	Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach unten
Testfälle	Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird 1 Puck mit Bohrung nach unten aufgelegt.
Erwartetes Verhalten	Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken alle Signalleuchten. Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach unten aufgelegt werden soll. Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert. Auf Band 2 wird der Puck an der Weiche aussortiert.

Test-Nr.	19
Beschreibung	Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach oben, mit Metall
Testfälle	Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung
	nach oben mit Metall aufgelegt.
Erwartetes Verhalten	Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken
	alle Signalleuchten.
	Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach oben mit Metall
	aufgelegt werden soll.
	Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert, dass
	ebenfalls bis zum Ende durchlaufen wird.

Test-Nr.	20
Beschreibung	Einrichtbetrieb Puck mit Bohrung nach oben, ohne Metall

Testfälle	Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung
	nach oben ohne Metall aufgelegt.
Erwartetes Verhalten	Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken
	alle Signalleuchten.
	Das Terminal zeigt an, dass ein Puck mit Bohrung nach oben ohne Metall
	aufgelegt werden soll.
	Der Puck passiert das Band 1 und wird auf Band 2 transportiert, dass
	ebenfalls bis zum Ende durchlaufen wird.

Test-Nr.	21
Beschreibung	Einrichtbetrieb mit flachem Puck
Testfälle	Der Einrichtbetrieb wurde gestartet und es wird ein Puck mit Bohrung
	nach oben ohne Metall aufgelegt.
Erwartetes Verhalten	Im Terminal wird der Modus: "Einrichtbetrieb" angezeigt und es blinken
	alle Signalleuchten.
	Das Terminal zeigt an, dass ein flacher Puck aufgelegt werden soll.
	Der Puck wird auf Band 1 an der Weiche aussortiert.

8.4 Abnahmetest

Leiten Sie die Abnahmebedingungen aus den Kunden-Anforderungen her.

Geben Sie an, welche Anforderungen erfolgreich und eventuell nicht erfolgreich implementiert sind.

8.5 **Testplan**

Zeitpunkte für die jeweiligen Teststufen in Ihrer Projektplanung setzen. Dazu können Sie die Meilensteine zu Hilfe nehmen.

8.6 Testprotokolle und Auswertungen

Hier fügen Sie die Test Protokolle bei, auch wenn Fehler bereits beseitigt worden sind, ist es schön zu wissen, welche Fehler einst aufgetaucht sind. Eventuelle Anmerkung zur Fehlerbehandlung kann für weitere Entwicklungen hilfreich sein.

Das letzte Testprotokoll ist das Abnahmeprotokoll, das bei der abschließenden Vorführung erstellt wird. Es enthält eine Auflistung der erfolgreich vorgeführten Funktionen des Systems sowie eine Mängelliste mit Erklärungen der Ursachen der Fehlfunktionen und Vorschlägen zur Abhilfe

9 Lessons Learned

Was lief gut, was lief schlecht in diesem Projekt (technisch und organisatorisch)?

Was haben Sie gelernt?

Weitere Anregungen und Erkenntnisse durch das Projekt.

10 Glossar

Eindeutige Begriffserklärungen

11 Abkürzungen

Listen Sie alle Abkürzungen auf, die Sie in diesem Dokument benutzt haben.

12 Anhänge

Auflistung aller Artefakten dieses Projekts.

- 0 Alle Modell-Dateien (Visual Paradigm, Petri-Netze etc.)
- 1 Source Code und Code Dokumentationen (z.B. Doxygen)
- 2 Test Protokolle
- 3 Meeting Protokolle
- 4 Projektplan
- 5 etc.