# 실험.실습 보고서

(3) 반

조원: (학번:12131489,이름:김영훈)

# 1. 제목

12주차 실습과제 - 광센서와 온도센서를 이용한 프로그램 만들기

## 2. 목적

AVR Studio4를 이용하여 광센서와 온도센서를 이용한 프로그램 코드를 작성하고, 사용방법을 익히며 동작원리를 이해한다.

# 3. 실습에 필요한 기초지식

광센서와 온도센서가 무엇인지 알아야한다. 광센서를 제어하기 위한 ADMUX, ADCSRA의 각 비트가 어떤 역할을 하는지 알아야한다.

# 4. 실습 절차, 내용 및 결과

## 1) mandatory

ADMUX 변수의 5 번 비트를 1 로 만듬으로써 왼쪽 정렬로 만든다. 왼쪽 정렬 시 adc\_low 부터 값이 먼저 들어오고 adc\_high 에 나머지 두비트가 최상위비트부터 채워진다. 따라서 adc\_high 를 오른쪽으로 2 번 쉬프트하고 adc\_low 를 왼쪽으로 6 번 쉬프트하여 value 값을 만든다. 이로써 빛의 세기에 따른 값을 value 변수에 저장할 수 있다. 빛의 세기에 따라 LED 가 켜지는 개수를 설정하기위해 빛의 세기에 대한 기준이 필요했다. 빛이 가장 강할 때 max 변수, 빛이 가장 약할 때 min 변수로 설정하였다. max 은 960, min 은 780 으로 적절히 설정하였다. min 부터 max 까지 값을 8 로 나누어 unit 변수에 넣었다. 광센서를 통해 value 값이 측정될 때, max 값을 std 변수에 저장한다. value 가

std 값보다 작으면 반복문을 통해 계속해서 unit 을 빼고, 변수 i 의 값을 초기값 0 에서 1 씩 증가시킨다. value 의 가장 근사한 값이 되었을 때, 반복문을 빠져나가 i 개 만큼 LED를 킨다.

## 프로그램 실행 화면





▲ 빛이 가장 밝을 때

▲ 광센서에 종이를 가까이 하여 빛을 조금 가렸을 때



▲ 광센서에 종이를 밀착시켜 빛을 많이 가렸을 때

## 2) optional

온도센서를 통해 들어온 값이 value\_int 에 들어온다. 섭씨로 바꾸기 위해 value\_int 의 값에 수식을 해주면 된다. 스위치에 따라 섭씨, 화씨를 바꿔주기위해 mode 변수를 두어 4,5 인터럽트가 발생할때 mode 의 값을 바꾼다. mode 에 따라 display\_FND 에서 섭씨, 화씨를 표시한다.

#### 프로그램 실행 화면



## 5. 결론

이번 과제를 통해 광센서와 온도센서를 사용해보았다. 광센서를 사용할 때 센서들어오는 빛의 양에 따라 value의 값이 많은 차이를 보였다. LED가 켜지는 7단계를 적절하게 보여주기 위해서 min, max 값을 적절하게 설정할 필요가 있었다. 이 시스템을 활용하여 가로등이 빛의 밝기에 따라 적절한 세기로 켜지도록 만들 수 있음을 느꼈다. 온도센서는 시리얼 통신을 하기 때문에 코드가 굉장히 복잡하였다. 하지만 만들어진함수를 응용하여 사용하면 되기때문에 온도센서를 활용하여 프로그램을 만드는데 큰어려움이 필요하지 않았다.