janes / 2017-08-21 03:08:00 / 浏览数 4988 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

## 0x00 背景

2017年6月11日hack2Win(网络设备黑客竞赛)举办首届线上比赛,参赛选手可以通过互联网连入D-Link Dir-850L路由器然后黑掉它,其中有一名选手实现了远程任意代码执行。D-Link官方在7月27日推出了Dir-850L路由器1.47B07版本的补丁,地址:http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-850L。

现今公布了Hack2Win竞赛中提交的3个漏洞的相关细节,地址:https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/3364。

- 通过广域网或局域网实现远程代码执行
- 通过广域网或局域网实现远程未授权信息泄露
- 通过局域网实现root用户远程代码执行

这里仅仅分析远程命令执行的漏洞。

## 0x01 获取源码

D-Link Dir-850L 路由器的固件可以从官方下载获取,这里下载1.14.807版本的固件,地址:

ttp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DIR-850L/REVA/DIR-850L\_REVA\_FIRMWARE\_1.14.807\_WW.ZIP。下载固件并解压后,我们得到固件文件DIR850LA1\_FW114b07W

上图可以看到该固件采用的是Squashfs文件系统,从binwalk解压出的文件中找到190090.squashfs文件,然后继续用binwalk提取,得到如下内容

可以看出这是一个标准的linux文件根目录。我们需要关注的是处理web服务的程序,该程序开启各种服务端口,并且为外部访问提供配置,修改等服务,文件存在于htdocs 其中应用层的服务是用PHP语言编写,也是本次分析需要重点关注的地方。

0x03 分析远程命令执行漏洞

要成功利用远程代码执行漏洞,需要组合未授权任意文件上传漏洞和命令注入漏洞才能实现。

未授权任意文件上传漏洞利用hedwig.cgi上传xml文件,获取管理员用户名和密码。当管理员接口设置改变时,会将改变的设置以xml的格式发送给hedwig.cgi,hedwi

```
foreach ($prefix."/postxml/module")
{
    del("valid");
    if (query("FATLADY")=="ignore") continue;
    $service = query("service");
    if ($service == "") continue;
    TRACE_debug("FATLADY: got service [".$service."]");
    $target = "/htdocs/phplib/fatlady/".$service.".php";
    $FATLADY_prefix = $prefix."/postxml/module:".$InDeX;
    $FATLADY_base = $prefix."/postxml";
    if (isfile($target)==1) dophp("load", $target);
```

可以看出,fatlady.php直接将xml文件中的service拼接在了路径中,没有做任何校验,然后直接加载文件,加载的文件以'.php'结尾,那么可以构造service为../../..

读取用户名和密码。

有了用户名和密码,可以登录,然后利用NTP服务器的命令注入漏洞实现命令执行。命令注入漏洞发生在/etc/services/DEVICE.TIME.php文件, 核心代码如下:

```
/* NTP ... */
$enable = query("/device/time/ntp/enable");
if($enable=="") $enable = 0;
$enablev6 = query("/device/time/ntp6/enable");
if($enablev6=="") $enablev6 = 0;
$server = query("/device/time/ntp/server");
$period = query("/device/time/ntp/period"); if ($period=="") $period="604800";
$period6 = query("/device/time/ntp6/period"); if ($period6=="") $period6="604800";
$ntp_run = "/var/run/ntp_run.sh";
if ($enable==1 && $enablev6==1)
{
    if ($server=="") fwrite(a, $START, 'echo "No NTP server, disable NTP client ..." > /dev/console\n');
    else
    {
        fwrite(w, $ntp_run, '#!/bin/sh\n');
}
```

```
fwrite(a, $ntp_run,
   'echo "Run NTP client ..." > /dev/console\n'.
   'echo [$1] [$2] > /dev/console\n'.
   'STEP=$1\n'.
   'RESULT="Null"\n'.
   'xmldbc -s /runtime/device/ntp/state RUNNING\n'.
   'SERVER4='.$server.'\n'.
   'SERVER6=`xmldbc -g /runtime/device/ntp6/server | cut -f 1 -d " "`\n'.
   'if [ "$STEP" == "V4" ]; then\n'.
   ' xmldbc -t "ntp:'.$period.':'.$ntp_run.' $STEP"\n'.
   ' echo "ntpclient -h $SERVER4 -i 5 -s -4" > /dev/console\n'.
   ' ntpclient -h $SERVER4 -i 5 -s -4 > /dev/console\n'.
```

可以看出通过\$server变量直接拼接在了命令执行的代码中,没有做任何校验,存在命令注入。那么需要构造恶意的service数据,方法同获取用户的用户名和密码方式相根据得到的xml文件格式,构造数据发送给hedwig.cgi加载服务,设置服务enable=1, server为恶意命令,在23090端口开启telnetd服务。

最后设置加载的服务生效,向pigwidgeon.cgi发送激活请求。

服务激活后,telnet远程连接23090端口测试。

0x04 防御方案

官方针对此次漏洞已经推出了补丁,推荐下载官方补丁更新,详情:http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-850L。或者,开启防火墙,禁止外网访问web服务

0x05 后记

针对公布的Dir-850L路由器漏洞,官方发布了相应的补丁,但是Dir系列其他的路由器是否存在同样漏洞呢?测试Dir-815路由器,发现存在相同漏洞的,然而官方并没有及Enttp://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-815。根据以往Dir系列爆出的漏洞来看,猜测D-Link

Dir系列多数路由器都是受该漏洞影响,建议大家开启路由器防火墙,禁止外网访问web服务或设置访问地址白名单,以此降低被黑的风险,同时多关注官方的动态和安全补

## 0x06 参考

- https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/3310
- https://blogs.securiteam.com/index.php/archives/3364
- http://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-850L

点击收藏 | 1 关注 | 1

上一篇:- 下一篇: Burp Suite插件开发-HT...

1. 1条回复



simeon 2017-08-23 03:01:46

牛逼的帖子,先收藏,再学习!

0 回复Ta

登录 后跟帖

先知社区

## 技术文章

<u>社区小黑板</u>

目录

RSS 关于社区 友情链接 社区小黑板