
Réalisation carte circuits imprimé

- Plan
 - Test sur table
 - Altium
 - Graveuse LPKF S63
 - Soudure
 - test

Test sur table

- Étude théorique des montages avec les Datasheets
- Simulations si possible de chaque partie
- Essai sur plaque de test


- Création d'une schématique
 - A partir de vos essai sur plaque de test et simulation
 - Penser à ajouter des points de test
 - Utiliser des librairies de composants
 - Pensez aux labels pour éclaircir vos schéma
- Voir tutoriel



- Création d'un PCB
 - Attention aux contraintes de soudure des composants
 - Connecteur ou composant soudable sur une seule face
 - CMS une seule face top ou bottom
 - Réfléchir au placement des composants pour simplifier le routage
 - Largeur de piste #
 - Alimentation
 - Signaux
 - Prévoir trous pour pied ou support de cartes

- Routage
 - Automatique (contraintes à définir)
 - Manuel (total ou pour finir une passe automatique)
 - Via (taille de la pastille et du perçage attention)
 - Plan de masse ou d'alimentation (polygone)

- Routage
 - Chemin critique
 - Passage entre pastille attention pour la soudure
 - Horloges (direct pas de via ou un seul)
 - Bus (même longueur si fréquence importante)
 - Masse (1 point de contact entre plan de masse numérique et analogique)
 - Ne pas hésiter à modifier schéma pour améliorer le routage
- Voir tutoriel



- Génération fichier de fabrication
 - 1 par couche
 - Top
 - Bottom
 - Board outline
 - Drill
- Voir tutoriel pour les réglages de la génération

Gravure




Gravure

- Graveuse LPKF S63
- Taille piste mini 0,254mm
- Isolations piste et pastille
 - Mini 0,1mm
 - Soudage manuel 0,4mm mini
- Contraintes
 - Taille maxi 220*300mm
 - Taille forets
 - Taille fraises


Gravure





Soudure

- Bonne soudure
 - Chauffer la piste et la patte du composant avant de mettre la soudure




Soudure

- Dessoudure ou excès de soudure
 - 2 techniques
 - Pompe à dessouder



Tresse





Test

- Pensez à tester au fur et a mesure du soudage votre carte a l'aide du testeur de résistance
 - Test masse
 - Test chemin de piste
 - Liaisons entre couches
 - Plan de masse et d'alimentation bien relié partout
- 1^{er} mise en route sans CI pour test de court circuit sur l'alimentation
- Prévoir un/des scénario pour tester le fonctionnement

Bibliographie

- Tutoriel sur redmine (liste)
- Aide Altium intégré
- Tutoriaux de soudage sur youtube

•

Conclusion

- Bon courage
- Licences étudiants en cour de demande