
3


Allow 1~2mm clearance between WaveGenerater and MotorHolder.



ウェーブジェネレーターと モーターホルダーの隙間を 1~2mm確保する。

Fit the bearings firmly so that they do not tilt with a hammer, etc.


12 x M4 Insert Nut




Temporary fixing screws make assembly easier later.

ベアリングを傾きがないようしっかり嵌める。


MainHouseing_v2.stl



BearingHolderB.stl



BearingHolderA.stl



6 x M4 Nut

