
Poles and Zeros of $\frac{s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 3s + 2}{12s^5 + 193s^4 + 873s^3 + 1644s^2 + 1484s + 712}$
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Imaginary Axis
−10
−8
−6
−4
−2
0
Real Axis