協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-004

撰寫日期 2026年11月10日

物流中心低高度墮下：步行通道及差錯腳風險之公開資料分析

新聞摘要

標題	青衣航運路物流中心男工墮下受傷
事發時間	2026年10月29日 03:41
收錄時間	2026年10月29日 12:00
地點	青衣航運路36號物流中心
嚴重程度	非致命
意外類別	04 人體從高處墮下（墮下約 1 米）（表格2第K部）
承建商	報道未有點名（unknown）

摘要
約30歲男工人工作期間懷疑差錯腳，墮下約1米地面受傷；同事報警，救護員將清醒事主送院。警方列「工業意外有人意外受傷」，交相關部門跟進。

資料來源

東網



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-004
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-29-tsingyi-logistics
資料來源	東網（見參考資料）

意外摘要

2026年10月29日約03:41，青衣航運路36號物流中心，約30歲男工工作期間疑差錯腳墮下約1米，清醒送院。

表格2第K部：04 人體從高處墮下（fallDistanceMetres: 1）。

基本資料

日期時間	2026-10-29 約03:41
地點	青衣航運路36號物流中心
嚴重程度	非致命
意外類別	04 人體從高處墮下（約1米）
損傷性質	報道未細列第J部；有受傷送院
工序／設備	物流／倉務工作（具體工序未載）
承建商	報道未有點名（unknown）

事態經過

1. 約03:41 疑差錯腳墮下約1米。

2. 之後 同事報警；救護員將清醒事主送院。

傷害及後果

一名約30歲男工人受傷送院（不具名）；傷勢細節未見報道。

成因分析

事件鏈

- 清晨作業 → 步行環境存在高度差 → 差錯腳墮下約1米 → 受傷

直接／即時成因（假設）

- 台階、貨台或穿板邊緣辨識不足，加上清晨照明或疲勞因素（報道未確認）。
- 手提貨物或視線受阻可能降低平衡（假設，無報道）。

系統／潛在成因

- 低於2米但仍有嚴重傷害潛勢之邊緣，若無色差、護欄或指示，易被低估。
- 夜班風險評估及照明巡查可能未因清晨加班而同步更新。

資料不足

- 墮下點構造、護欄有無、鞋具、是否單獨作業。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 為高度差位置加護欄、踏板及高對比標記；定期檢查照明。
- 夜班及清晨班前聯合巡邏，查窗台積水及障礙物。
- 培訓強調「低高度仍可致傷」，雙手保持空間。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（工作地點）規例》（第59章，附屬法例AB）

條文 工作地點之安全、穩固及通路

適用 可能適用

相關 物流中心工人墮下約1米，涉及通道、邊緣及樓面開口之安全。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59AB!zh-Hant-HK

《職業安全及健康條例》（第509章）

條文 工作地點安全

適用 可能適用

相關 適用於倉務及物流處所之一般職安責任。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《工作守則：防止人體從高處墮下》

條文 處長刊行工作守則

適用 可能適用

相關 涵蓋從不同高度墮下之風險控制；即使約1米仍可能造成嚴重傷害，須評估邊緣、護欄及照明。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/D/fall.pdf

勞工處《高處工作安全概覽》

條文 處長刊行的職安指引

適用 可能適用

相關 說明高處工作危害辨識及管控清單，可作物流倉庫凌晨作業風險檢查參考。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/os/D/Overview_of_Work_at_Height_Safety.pdf

（3）建造業議會及業界指引

建造業議會《離地工作的安全指引》（2016年11月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 平台邊緣、踏板及警戒線等建議，可轉用於物流設施之高低差區域。

官方連結 https://www.cic.hk/content/dam/cic-data/cic/publications/media/guidelines/2016/guidelines-on-work-above-ground-safety-c.pdf

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/HvCDOz

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。