協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-003
撰寫日期 2026年11月10日

吊船撞向固定構築物：操作半徑與頭部防護之公開資料分析

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

新聞摘要

標題	香港仔石排灣道吊船撞牆兩工人受傷
事發時間	2026年10月29日 10:16
收錄時間	2026年10月29日 12:00
地點	香港仔石排灣道100A號（香港仔漁業及海事分署）
嚴重程度	非致命
意外類別	05 與固定或不動的物件碰撞（表格2第K部）
承建商	報道未有點名（unknown）

摘要
報道指工作期間吊船／吊臂撞向大廈外牆，兩名工人頭部受傷：62歲男工半昏迷、57歲女工後腦受傷但清醒，同送瑪麗醫院治理。警方正調查。

資料來源

星島頭條
https://is.gd/PGWUTh

HK01
https://is.gd/dYb7na



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-003
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-29-aberdeen-gondola
資料來源	星島頭條、HK01（見參考資料）

意外摘要

2026年10月29日約10:16，香港仔石排灣道100A號，吊船／吊臂撞向大廈外牆，兩工人頭部受傷送瑪麗醫院。

表格2第K部：05 與固定或不動的物件碰撞。

基本資料

日期時間	2026-10-29 約10:16
地點	香港仔石排灣道100A號（香港仔漁業及海事分署）
嚴重程度	非致命
意外類別	05 與固定或不動的物件碰撞
損傷性質	頭部創傷（一報半昏迷，一報後腦受傷清醒；第J部待醫療通報）
工序／設備	吊船／吊臂外牆工程
承建商	報道未有點名（unknown）

事態經過

1. 約10:16 工作期間吊船／吊臂撞牆，兩人頭部受傷。

2. 之後 送瑪麗醫院；警方調查。

傷害及後果

兩名工人頭部受傷（不具名）；一人報稱半昏迷，一人清醒（媒體用字）。

成因分析

事件鏈

- 吊船調位或擺動 → 與外牆相撞 → 工人頭部受擊

直接／即時成因（假設）

- 吊臂擺動超出預期淨空；操作員與平台工人視角不同。

- 碰撞能量傳至工人，頭部超越欄杆保護或頭盔防護不足（未核實）。

系統／潛在成因

- 缺乏障礙物標記及三方通訊（地面—操作員—平台）。
- 未就曲面外牆制定慢速擺動及禁區紅線。

資料不足

- 吊船檢驗狀態、風速、訊號員、欄杆高度。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（吊船）規例》（第59章，附屬法例M）
條文 吊船之建造、檢驗及使用
適用 可能適用
相關 外牆工程使用吊船／懸吊設備，須符合吊船規例之安全要求。
官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59M!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59章，附屬法例J）
條文 起重及懸吊裝置之安全
適用 可能適用
相關 吊臂擺動與構築物淨空涉及起重裝置操作安全。
官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59J!zh-Hant-HK

《個人防護設備（保護頭部）規例》（第59章，附屬法例W）
條文 頭部保護（安全帽）
適用 可能適用
相關 兩名工人頭部受傷；須檢視頭盔佩戴及撞擊防護是否足夠。
官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59W!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《安全使用吊船工作守則》
條文 處長認可工作守則
適用 可能適用
相關 規定吊船操作、懸掛、檢查及與構築物保持安全距離之實務要求。
官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/B/platform.pdf

勞工處《高處工作安全概覽》
條文 處長刊行的職安指引
適用 可能適用
相關 懸吊平台作業之高空墮下及撞擊風險管理。
官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/os/D/Overview_of_Work_at_Height_Safety.pdf

（3）建造業議會及業界指引

建造業議會《離地工作的安全指引》（2016年11月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 外牆／離地作業之淨空、障礙物及平台工人保護。

官方連結 https://www.cic.hk/content/dam/cic-data/cic/publications/media/guidelines/2016/guidelines-on-work-above-ground-safety-c.pdf

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 作業前聯合標記吊臂禁區及淨空圖。
- 複雜外牆慢速擺動＋地面訊號員三方通訊。
- 確保頭盔及欄杆合格，異常制動即停。

參考資料

星島頭條

官方連結 https://is.gd/PGWUTh

HK01

官方連結 https://is.gd/dYb7na

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。