協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-007
撰寫日期 2026年11月10日

廢紙打包機切斷手指：壓縮機械操作安全之公開資料分析

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

新聞摘要

標題	葵涌葵德街廢紙廠男工手指被切斷
事發時間	2026年10月31日 10:41
收錄時間	2026年10月31日 13:20
地點	葵涌葵德街7至13號工廈廢紙處理公司
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件（表格2第K部）
承建商	不適用（工廈廢紙廠，公司名稱未見報道）（n/a）

摘要
葵涌葵德街7至13號工廈一間廢紙處理公司，69歲男工操作紙皮打包機壓縮紙皮期間，右手無名指指頭被切斷。傷者清醒，送瑪嘉烈醫院治理。警方列「工業意外—有人意外受傷」；勞工處已接報調查。

資料來源

東網
https://is.gd/qdoHUE

HK01
https://is.gd/GtyI0Q



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-007
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-31-kwai-chung-paper
資料來源	東網、HK01（見參考資料）

意外摘要

2026年10月31日約10:41，葵涌葵德街工廈一廢紙處理公司，一名男工操作打包機壓縮紙皮期間右手無名指指頭被切斷，清醒送瑪嘉烈醫院；勞工處已接報。

表格2第K部歸類：13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件。

基本資料

日期時間	2026-10-31 約10:41
地點	葵涌葵德街7–13號工廈廢紙處理公司
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器…
損傷性質	手指切斷（可能對照第J部「割傷／斷裂」；以醫療報告為準）
工序／設備	紙皮打包機壓縮工序
承建商	不適用；公司名稱未見報道（n/a）

事態經過

1. 約10:41 操作打包機壓縮紙皮時指頭被切斷。

2. 之後 送瑪嘉烈醫院；警方列工業意外；勞工處調查。

傷害及後果

一名男工人右手無名指指頭切斷（不具名）。

成因分析

事件鏈

- 壓縮機運作 → 手部接觸切斷機構 → 指頭切斷

直接／即時成因（假設）

- 手部於壓縮／剪切點附近操作或清料；是否違反兩手控制或安全距離，報道未述。

- 紙皮堵塞時以手攪除是高風險行為模式，惟本宗是否如此，資料不足。

系統／潛在成因

- 打包機急停、聯鎖及日常檢查紀錄若缺，堵塞處理易誘發徒手介入。
- 高齡前線人員視野／反應與工作台高度匹配未必足夠（僅屬風險角度，非個人歸責）。

資料不足

- 機器品牌、護罩狀況、是否雙手操作、監督在場與否。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》（第59章，附屬法例Q）

條文 危險部分防護、運作控制及安全操作

適用 可能適用

相關 打包機壓縮／剪切區屬典型危險部分；手指被切斷與護罩、聯鎖及安全送料安排高度相關。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59Q!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（安全管理）規例》（第59章，附屬法例AE）

條文 風險評估及安全管理制度

適用 可能適用

相關 堵塞清理、手入壓縮腔等高風險步驟應在風險評估及安全操作程序中明確管制。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59AE!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《職安警示》

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱機械防護、壓機及造紙／回收業相關警示（如有）。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

發展局《建築地盤安全手冊》第9章（2024年12月版）

條文 意外調查程序（英文版）

適用 可能適用

相關 就系統成因及證據搜集提供方法論參考，非本宗調查報告。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/9%20CSSM_C9.pdf

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 壓縮及剪切區裝設不可旁路之聯鎖護罩；堵塞必須停機及LOTO後方可清理。
- 張貼「禁止伸手入壓縮腔」及送料工具；監督抽查違規行為。
- 定期由合資格人士檢驗急停及雙手控制（如裝設）。

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/qdoHUE

HK01

官方連結 https://is.gd/GtyI0Q

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。