協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-001

撰寫日期 2026年11月10日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

I.PARK1 三級火：設施火警與人員不適之公開資料分析

新聞摘要

標題	石鼓洲 I.PARK1 三級火一人不適送院
事發時間	2026年10月26日 12:40
收錄時間	2026年10月26日 18:00
地點	石鼓洲旁人工島 I.PARK1 綜合廢物管理設施第一期
嚴重程度	非致命
意外類別	15 火警燒傷（表格2第K部）
承建商	吉寶西格斯－振華聯營（high）

摘要

I.PARK1 主焚化爐大樓第三焚化模組屋頂約中午12:40起火，一度升為三級火，約下午4:45大致救熄。約970名建築／營運人員有序疏散；一名工作人員不適送院。設施暫停接收廢物，起火原因調查中。

資料來源

政府新聞公報

港台

星島



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-001
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-26-ipark1
資料來源	政府新聞公報、港台、星島（見參考資料）

意外摘要

2026年10月26日約12:40，I.PARK1 主焚化爐大樓第三模組屋頂起火，升三級火，約16:45大致救熄；約970人疏散，一人不適送院；設施暫停收廢。

表格2第K部：15 火警燒傷（就工作場所火警對照；傷況報道為「不適」，第J部細節不足）。

基本資料

日期時間	2026-10-26 約12:40 起火
地點	石鼓洲 I.PARK1 綜合廢物管理設施第一期
嚴重程度	非致命（一名不適送院）
意外類別	15 火警燒傷
損傷性質	報道僅「不適送院」，未載燒傷或吸入性損傷（第J部不詳）
工序／設備	焚化模組屋面；建築／營運人員在場
承建商	報道：吉寶西格斯－振華聯營（high）

事態經過

1. 約12:40 第三焚化模組屋頂起火，升三級火。

2. 約16:45 大致救熄；約970人疏散。

3. 人員 一名工作人員不適送院；起火原因調查中（公報）。

傷害及後果

一名工作人員不適送院（不具名）；無死亡報道；焚化樓宇財物損失及煙霧影響範圍公布有限。

成因分析

事件鏈

- 屋面／高温區火源 → 升級火警 → 大規模疏散 → 一名人員不適

直接／即時成因（假設）

- 起火點位於焚化模組屋頂，可能涉及热工作、電氣或可燃保溫物料（公報指調查中，不作定論）。
- 煙霧或体力消耗可致不適，不等同於確診燒傷。

系統／潛在成因

- 建設與營運交接期，指揮架構及疏散責任須更清晰。
- 試運期火源管理若未與正式營運同級，風險偏高。
- 大規模疏散後人數點算與醫療支援需演練驗證。

資料不足

- 起火原因、熱工作許可、煙霧監測及受影響工序。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 試運與營運期同級熱工作許可及可燃物管理。
- 聯合疏散演練含人數點算及醫療鏈。
- 火警後結構化根因分析再重啟接收廢物。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《職業安全及健康條例》（第509章）

條文 工作地點安全及消防安全之一般責任

適用 可能適用

相關 工業設施發生三級火，僱主須確保工作環境不危及僱員（包括火警及煙霧風險）。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

《消防（建築物）條例》（第192章）

條文 建築物消防安全

適用 可能適用

相關 綜合廢物設施屬特定工業建築物，須符合相關消防安全規定。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap192!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營條例》（第59章）

條文 工業經營的職安責任

適用 可能適用

相關 設施營運及建築交接期之工業經營安全管理。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

《工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例》簡介

條文 勞工處刊行簡介文件

適用 可能適用

相關 說明應呈報工場須設置及維持合適防火設備；有助理解工業設施火警風險管理框架（非判定本設施已違規）。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/pdf/os/A/Fire.pdf

勞工處《職安警示》

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱火警、熱工作及工業裝置相關警示。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

發展局《建築地盤安全手冊》第9章（2024年12月版）

條文 意外調查及行為分析（英文版）

適用 可能適用

相關 試運／營運過渡期火警須採系統化調查；本報告僅作公開資料學習。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/9%20CSSM_C9.pdf

參考資料

政府新聞公報

官方連結 https://is.gd/zB7KPR

港台

官方連結 https://da.gd/8GOZX

星島

官方連結 https://is.gd/vWdLbx

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。