協同安全顧問公司
Synergy Safety Consultant Company
公開資料分析報告

SSC-2026-AR-008

撰寫日期 2026年11月10日

電話 +852 6880 8830 電郵 synergy.safety@iCloud.com
WhatsApp https://wa.me/85268808830 網站 https://synergy-safety.github.io/synergy-safety/

將軍澳工業邨機械割傷：機器防護及安全操作之公開資料分析

新聞摘要

標題	將軍澳駿日街男工被機器割傷左手
事發時間	2026年11月2日 11:36
收錄時間	2026年11月2日 15:16
地點	將軍澳工業邨駿日街16號
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件（表格2第K部）
承建商	不適用（公司未披露）（n/a）

摘要
將軍澳工業邨駿日街16號今晨約11時36分，51歲男工友工作期間意外被機器割傷左手，清醒送將軍澳醫院治理。警方列「工業意外—有人意外受傷」。

資料來源

東網



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-008
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-11-02-tko-chunyat
資料來源	東網（見參考資料）

意外摘要

2026年11月2日約11:36，將軍澳工業邨駿日街16號，一名男工被機器割傷左手，清醒送將軍澳醫院。警方列工業意外。

對照表格2第K部「13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件」。

基本資料

日期時間	2026-11-02 約11:36
地點	將軍澳工業邨駿日街16號
嚴重程度	非致命
意外類別	13 觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件
損傷性質	左手割傷（可對照表格2第J部「割傷」類；未經官方確認）
工序／設備	生產機器（機種、轉速、防護配置報道未有）
承建商	不適用；公司未披露（n/a）

事態經過

1. 約11:36 工作期間機器割傷左手。

2. 之後 清醒送將軍澳醫院；警方列意外。

傷害及後果

一名男工人左手割傷（不具名）。

成因分析

事件鏈

- 機器運轉或製造中物件可觸及 → 身體部位接觸危險區 → 割傷

直接／即時成因（假設）

- 手部進入切割／運轉危險區；具體動作（清潔、調校、上料）報道未載。

- 固定護罩、聯鎖或急停是否失效，無公開資料。

系統／潛在成因

- 缺乏上鎖啤牌（LOTO）、標準作業步驟及新人監督，易在例行工作中忽略風險。
- 維修與生產模式切換若未書面化，可能誤啟設備。

資料不足

- 機器類型、防護裝置、培訓紀錄、是否單獨作業。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 確認所有危險點有固定護罩及聯鎖，異常即停機檢查。
- 清潔／調校採LOTO及雙人確認；張貼標準作業步驟。
- 定期實操培訓，禁止徒手伸入運轉範圍。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《工廠及工業經營（機械的防護及操作）規例》（第59章，附屬法例Q）

條文 機械危險部分之防護及安全操作

適用 可能適用

相關 工人被運轉機械割傷，涉及危險部分是否已有效防護及安全操作安排。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59Q!zh-Hant-HK

《職業安全及健康條例》（第509章）

條文 工作地點安全及風險管理的通用責任

適用 可能適用

相關 適用於非地盤工業處所；僱主須確保機械使用不危及受僱人安全。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

《工廠及工業經營（安全管理）規例》（第59章，附屬法例AE）

條文 安全管理制度及風險評估

適用 可能適用

相關 機械割傷屬常見工業危害，應納入風險評估及安全操作程序。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59AE!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《職安警示》

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱機械防護及手入危險區相關警示，支援內部培訓。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

發展局《建築地盤安全手冊》第2章 — Legislation and Codes of Practice

條文 概述相關法例及守則架構（英文版）

適用 可能適用

相關 雖屬工廈而非地盤，仍可作理解機械安全法規框架之參考。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/chapter2.pdf

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/gGcnrR

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。