

BONES PRÀCTIQUES

PERE ANTONI ROLLÓN BAIGES & ALBERT DUCH PONS

COMPROVACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES APLICADES

PRIMERA BONA PRÀCTICA

Al codi original hi havia un If comentat i al de-comentar s'ha complert després de ficar toast de que no existeix el sensor.

SEGONA BONA PRÀCTICA

Si, com per exemple a la línia 31 del original on podem observar el següent register sensor listener:

sensorManager.registerListener(this,accelrometer,SensorManager.SENSOR DELAY NORMAL)

TERCERA PRÀCTICA

No es bloqueja el onSensorChanged() en cap moment.

CUARTA PRÀCTICA

El Delay es normal, tal com també podem veure en la línia de codi del apartat 2.

CINQUENA BONA PRÀCTICA

No hem pogut trobar cap dels següents mètodes : TYPE_TEMPERATURE TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE TYPE_ORIENTATION getOrientation() method

SIZENA BONA PRÀCTICA

Ho hem testejat i funciona correctament.

SÈPTIMA BONA PRÀCTICA

No s'aplica.

VUITENA BONA PRÀCTICA

Hem pogut observar que si que té el seu manifest, com podem observar en les següents línies de codi:

<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" />

<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.light" />