

Gépi üzemeltetési utasítás Esztergagép

Munkaterület: esztergapad

Tevékenység: Forgácsoló megmunkálás

Alkalmazási terület

Ez az üzemeltetési utasítás a hagyományos esztergagépeken végzett munkára vonatkozik.

Az embert és a környezetet fenyegető veszélyek

Az embert fenyegető veszélyek



- A gyorsan forgó gépalkatrészek és szerszámok veszélyei
- Kirepülő forgács okozta veszély
- Leeső munkadarabok okozta lábsérülések
- Éles felületek okozta kézsérülések
- A hűtő-kenőanyagok bőrrel érintkezve bőrkárosodást és allergiát okozhatnak.
- Sérülés kirepülő munkadarabok vagy véletlenül bent hagyott dugókulcsok miatt
- Megmunkálás közben a munkadarabok felmelegedhetnek - égési sérülés veszélye.

A környezetet fenyegető veszélyek

- A hűtő-kenőanyagok szakszerűtlen ártalmatlanításából eredő veszélyek

Védelmi intézkedések és magatartási szabályok

Szervezési védelmi intézkedések és magatartási szabályok



- A gyártó kezelési útmutatóját be kell tartani
- A gépet kizárólag megfelelően oktatott, betanított és erre felhatalmazott munkavállalók kezelhetik
- Sérült géppel vagy szerszámmal dolgozni tilos
- A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a műszaki védőberendezések kifogástalanul működnek és védelmi helyzetben vannak (pl. mozgatható védőburkolat)
- A védőberendezések módosítása vagy eltávolítása szigorúan tilos
- A befogott munkadarabokon végzett ellenőrző mérésekhez a gépet le kell állítani, és meg kell várni a teljes leállását
- A forgácsot csak speciális segédeszközzel, pl. forgácskampóval szabad eltávolítani
- Reszeléskor ügyelni kell a helyes kéztartásra **(bal kéz a nyélen, jobb kéz a reszelőn)**
- Az esztergaorsó hátsó végéből kiálló rudakat vagy csöveket teljes hosszukban védőburkolattal kell ellátni
- A munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; a botlás- és csúszásveszélyt azonnal meg kell szüntetni
- A munkadarab-befogó tokmánykulcsot (Amerikaner) ki kell venni, különben kirepülhet (tisztán mechanikus zárószervezet esetén)
- Az alkatrészeket sűrített levegővel tisztítani tilos. (Hűtő-kenőanyag-kibocsátás)

Egyéni védőfelszerelés

- Munkavégzéskor testhezálló ruházatot, hosszú haj esetén hajvédőt kell viselni; az ujjakat csak befelé szabad felhajtani
- Esztergagépen végzett munka közben kesztyűt viselni tilos**, szükség esetén csak álló gépnél, alkatrészek mozgatásához használható
- Oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg viselése kötelező
- Biztonsági cipőt kell viselni
- A hosszú hajat hajhálóval vagy sapkával le kell fedni
- Órá, gyűrű, láncot és hasonló ékszert munka közben le kell venni
- A ruházatot sűrített levegővel tisztítani tilos; súlyos egészségügyi veszély



- Vegyí anyagokkal való érintkezéskor bőrvédő szert kell használni; szünetek előtt és a munka végén alaposan kezet kell mosni vízzel és szappannal; a bőrvédelmi tervet be kell tartani

Üzemzavar esetén követendő eljárás

Üzemzavar kijelzése a kezelőpult kijelzőjén

- Üzemzavar vagy rendkívüli esemény esetén a gépet le kell állítani, és biztosítani kell az újraindítás ellen
- A közvetlen feletttest haladéktalanul értesíteni kell

Baleset esetén követendő eljárás, elsősegély



- Őrizze meg a nyugalma! A saját biztonság az első!**
- A sérülteket ki kell menteni, a baleset helyszínét biztosítani kell
- Elsősegélynyújtót kell hívni, a sérültet meg kell nyugtatni
- A sérült végtagokat rögzíteni kell
- A feletttest értesíteni kell



Tűzoltóság: 122

Mentők: 144

Üzemi segélyhívó szám:

Szakszerű ártalmatlanítás, karbantartás

Karbantartás és javítás

- A javításokat, karbantartási munkákat és ellenőrzéseket csak arra kijelölt személyek végezhetik
- Karbantartást csak leállított gépen szabad végezni; a gépet biztosítani kell az illetéktelen újraindítás ellen
- Ügyelni kell arra, hogy a vízre veszélyes anyagok (pl. olajok vagy zsírok) ne kerüljenek a csatornába, és ne szivárognak a talajba

Dátum és aláírás

Dátum:

Következő oktatás időpontja:

Aláírás: