

Allgemein	2
Gebote, Verbote.....	2
Arbeitszeiten und Pausenzeiten	6
Impfungen	8
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	8
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten.....	8
Erste Hilfe.....	8
Ergonomie.....	8
Verhalten im Brandfall	9
EisbAV §14 - Allgemeine Bestimmungen.....	10
Umweltmanagement.....	10
Geheimhaltung	10
Sonstiges	10

[illegible]

Anlass der Unterweisung:	Arbeitsbereich / Tätigkeit:
☐ Erstunterweisung ☐ Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches ☐ Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln ☐ Einführung neuer Arbeitsstoffe ☐ Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren ☐ nach Unfällen oder beinahe Unfällen ☐ wiederkehrende Unterweisung	Allgemein

Arbeitssicherheit und Verantwortung

Jeder Mitarbeiter ist für seinen Aufgabenbereich verantwortlich! Er ist für seine eigene und die Arbeitssicherheit anderer Kollegen im Betrieb verantwortlich. Er ist zum Tragen der jeweiligen definierten PSA sowie zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gesetzlich verpflichtet und darf andere Mitarbeiter nicht gefährden!

Wer im Rahmen seiner Verantwortung Arbeitnehmerschutzvorschriften missachtet, muss damit rechnen, belangt zu werden.

Für sichere Arbeit sorgen im Betrieb folgende Personen:

- Die Aufsichtsperson [MMGT-Team, Bereichsleiter, Teamleiter und Fachkräfte (EH, BSW, SFK, S)] in ihrem Weisungsbereich und für von ihnen übernommenen Aufgaben
- Sicherheitsvertrauensperson, Betriebsrat, Ersthelfer
- Unternehmer (ist übergeordnet für die ganze Firma verantwortlich)
- Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmedizinerin

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Gebote, Verbote

Alkohol



Alkohol und **Suchtgift** sind am gesamten Betriebsgelände **verboten**! Bei Einnahme von Medikamenten ist die Gebrauchsanweisung (Nebenwirkungen) zu beachten
 Während der Arbeitszeit dürfen keine alkoholischen Getränke konsumiert werden!

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Essen und Trinken



Essen und **Trinken** ist aus hygienischen Gründen an den Arbeitsplätzen in der Produktion **nicht erlaubt**.

Festlegung zu Getränkeflaschen

Ab 16-08-2019 gilt folgende Regelung

Da sich im Bereich der Produktion gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe im Einsatz befinden, wird hiermit die Verwendung von Trinkflaschen und (Kaffee-)bechern vorgeschrieben, welche einen entsprechenden Schutz des Mundstücks aufweisen können.

Bsp.: erlaubt



Bsp.: nicht erlaubt



Rauchen



Aufgrund der brennbaren bzw. entflammaren Stoffe in unserer Produktion gilt ein generelles **Rauchverbot** innerhalb des Betriebsgebäudes.

Das **Rauchen** ist in den Pausen außerhalb des Gebäudes in gekennzeichneten Bereichen gestattet!

Für jugendliche Arbeitnehmer gilt ein generelles Rauchverbot lt. Oö. Jugendschutzgesetz 2001!

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Regale und Lagerungen / Leitern Aufstiegshilfen

- Lagerordnung einhalten
- Lagergut sichern (gegen Kippen und Herabfallen)
- Regale nicht überbeladen (sh. Tragkraftbeschilderung)
- ÖNORM geprüfte Leitern verwenden
- Melden von Beschädigungen

Gefahrstoffe am Arbeitsplatz



Brandschutzeinrichtung freihalten (Brandschutztor)
Hinweise siehe Sicherheitsdatenblätter
Persönliche Schutzausrüstung tragen!
Weitere Angaben zu Erster Hilfe, Verhalten bei
Störfällen usw. siehe Sicherheitsdatenblatt (liegt im Büro auf).



Fluchtwege und Verkehrswege (Stiegenhäuser, Zugänge, Geh -und Transportwege)
unbedingt freihalten!



Sollte eine gefahrlose erste Löschhilfe nicht mehr möglich sein, ist das Gebäude
unverzüglich zu verlassen und der Sammelplatz aufzusuchen.

Vorherige Abklärung mit dem behandelnden Arzt, welche Medikamente die Wahrnehmung und
Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen

Verbots-, Gebots-, Warn-, Rettungs- und Hinweiszeichen beachten

Nur Arbeiten durchführen, für die eine Unterweisung erfolgte (Facharbeiter müssen nicht in ihrer
Fachkunde unterwiesen werden)

Der Stapler darf nur von Personen ab 18 Jahre, die im Besitz eines Staplerscheines, einer
innerbetrieblichen Fahrerlaubnis und für den Stapler **unterwiesen** sind, benutzt werden.



Das Heben, Transportieren und Mitfahren auf Stapler oder ähnlichen Transportmitteln von
Personen ist nicht zulässig! (siehe Unterweisung Stapler)

Der 5 t Kran darf nur von Personen mit einer innerbetrieblichen Unterweisung bedient werden.

Der 16 t Kran darf nur von Personen mit einer innerbetrieblichen Unterweisung und einem
gültigen Kranschein bedient werden (siehe Unterweisung Kran)

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Geräte und Maschinen / Bearbeitungszentrum / Schweißarbeitsplatz / Elektrische Anlagen

- Maschinen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn alle vorgesehenen **Schutzeinrichtungen** wirksam sind (Pressen – Stanzen / Maschinenschutz, Abdeckung,)
- **Sicherheitseinrichtungen** dürfen nicht deaktiviert oder umgangen werden (z.B. Zweihandbedienung, Endschalter, ...) Der **Sicherheit dienenden Einrichtungen** sind zu verwenden.



Warnung vor einer Gefahrenstelle



Warnung vor Handverletzungen

Arbeitszeiten und Pausenzeiten sind einzuhalten

ABTEILUNGEN:

Produktion & Lager

F... Frühschicht 6:00 – 14:30 Uhr

Arbeits- u. Pausenzeiten Frühschicht:

06:00 – 08:00 Uhr	
08:00 – 08:11 Uhr	00:11 Pause
08:11 – 10:14 Uhr	
10:14 – 10:40 Uhr	00:26 Pause
10:40 – 12:30 Uhr	
12:30 – 12:41 Uhr	00:11 Pause
12:41 – 14:30 Uhr	

Pause (Rauchen / Kaffee / etc.) bei Überstunden von 14:30 bis 14:35

S ... Spätschicht 14:30 – 23:00 Uhr

Arbeits- u. Pausenzeiten Spätschicht:

14:30 – 16:30 Uhr	
16:30 – 16:41 Uhr	00:11 Pause
16:41 – 18:44 Uhr	
18:44 – 19:10 Uhr	00:26 Pause
19:10 – 21:00 Uhr	
21:00 – 21:11 Uhr	00:11 Pause
21:11 – 23:00 Uhr	

Pause (Rauchen / Kaffee / etc.) bei Überstunden von 23:00 bis 23:05

Angestellte:

Arbeitszeit: Mo - Do: 7:00 - 16:00 Uhr

Fr 7:00 - 12:00 Uhr - nur 18 Minuten Pause um 09:00 Uhr

Gleitzeit: 6:00 – 16:00 Uhr

Arbeits- u. Pausenzeiten:

07:00 – 09:00 Uhr	
09:00 – 09:18 Uhr	00:18 Pause
09:18 – 12:00 Uhr	
12:00 – 12:15 Uhr	00:15 Pause
12:15 – 16:00 Uhr	

Der Bäcker kommt um ca. 10:25 Uhr zum Büro Nord – Jausen Kauf natürlich gestattet

Regeln zu den Pausen:

- Pausen (Kaffeepausen, Rauchpausen, Gebetszeiten...) sind ausschließlich in den festgelegten Pausenzeiten erlaubt.
- Das Abstempeln während der Arbeitszeit für Pausen (Kaffeepausen, Rauchpausen, Gebetszeiten...) ist nicht mehr möglich

Ablauf für die Abwesenheitsmeldung

Geltungsbereich:

Alle Abteilungen

1. Allgemeine Hinweise

Dieser geregelte Ablauf ist bei Abwesenheit verpflichtend anzuwenden.

1.1. Alle

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet seine Abwesenheit im Betrieb ab Kenntnis zu melden. Insbesondere ungeplante Abwesenheiten wie Krankheit oder Unfall sind umgehend schriftlich via E-Mail oder SMS dem Abteilungsleiter, dem Produktionsleiter und der Personalabteilung zu melden.

1.2. Kontakte

Leiter Produktionsbereich 1

Alen Bartulovic
alen.bartulovic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 230
M: +43 664 841 251 230

Leiter Produktionsbereich 2

Darko Ruzic
darko.ruzic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 262
M: +43 664 884 326 32

Leiter Lager u. Logistik

Amir Ilic
amir.ilic@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 253
M: +43 664 882 663 06

Büro

Helmut Renetzeder
helmut.renetzeder@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 228
M: +43 664 884 332 23

Allgemein

Stefan Sperr

stefan.sperr@s7-mt.com

T: +43 7613 20402 215
M: +43 676 841 251 215

Andrea Jungwirth

andrea.jungwirth@s7-group.com

T: +43 7613 20402 214
M: +43 664 887 262 36

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Impfungen

Folgende Impfungen werden empfohlen:

- Tetanus (Impfstoff in Kombination mit Diphtherie angeboten)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- ordnungsgemäße Verwendung, Wartung und Verwahrung der Schutzausrüstung
- Tragen von Sicherheitsschuhen und entsprechende Arbeitskleidung (Arbeitshandschuhe, Lederschurz, Kappe, ...) in der Fertigung und außerhalb der Gehwege.
- Verwenden von Schutzbrillen und Gehörschutz (ist je Abteilung zu unterweisen)
- Abteilungsabhängige Unterweisung durch den Produktionsleiter, Bereichsleiter

Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten

PSA laut Sicherheitsdatenblatt

Erste Hilfe

- Information über die Aufstellung der Erste-Hilfe-Kästen
- Ersthelfer sind am Aushang jeder Abteilung sichtbar!

Erste Hilfe



Bei Unfällen aber auch bei Beinahe-Unfällen sofort den Produktionsleiter, Bereichsleiter, Teamleiter und bei Verletzungen Ersthelfer verständigen. Erste Hilfe Anweisungen befinden sich auch im Erste Hilfe Koffer. Jeder Wegunfall ist dem AG zu melden.

Ergonomie

Anpassung der Arbeit an den Menschen und nicht umgekehrt!

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

Hauptprobleme im Arbeitsumfeld:

- 1) Arbeit im Stehen
- 2) Heben und Tragen schwerer Lasten
- 3) Zugluft
- 4) Zwangshaltungen (Rumpfbeugen, Überstrecken, Körperdrehungen...)

Mögliche Folgen:

Folgen sind z.B. Muskel- und Gelenksschmerzen, Rückenschmerzen, Abnützungserscheinungen an Gelenken oder Wirbelsäule, vorzeitige Ermüdung, geminderte oder fehlerhafte Arbeitsleistung.

Abhilfemaßnahmen:

- Zu 1) Arbeitspausen, Stehhilfen (wo möglich), Änderung der Arbeitsabläufe (wo möglich), Personen- und Aufgabenwechsel (Job Rotation), Ausgleichsgymnastik.
- Zu 2) Lastgewichte reduzieren, Hebehilfen, Automatisierung von Arbeitsschritten
- Zu 3) Schutzkleidung, geeignete Aufenthaltsräume, maximale Expositionszeiten beachten.
- Zu 4) Arbeitsabläufe überdenken, Aufstiegshilfen, „Platz schaffen am Arbeitsplatz“, Ausgleichsgymnastik, auf richtige Arbeitshöhe achten ...

Verhalten im Brandfall

- Feuerwehr alarmieren – NOTRUF 122
- Information Produktionsleiter / Bereichsleiter / Teamleiter
- Gefährdete Person(en) retten
- Fenster und Türen im (zum) gefährdeten Bereich schließen
- Handfeuerlöscher zur Brandbekämpfung einsetzen (siehe Lageplan)
- falls erforderlich – Rettung alarmieren – NOTRUF 144



Brandschutz vorbeugend, Brandschutzordnung beachten



Handfeuerlöscher immer frei zugänglich halten

Insbesondere wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

EisbAV §14 - Allgemeine Bestimmungen über das Verhalten im Gefahrenraum von Gleisen

- § 14. (1) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass sich Arbeitnehmer im Gefahrenraum von Gleisen nur aufhalten, wenn und solange dies zur Ausführung von Tätigkeiten erforderlich ist.**
- (2) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer**
1. Schienenköpfe, Weichenzungen, Radlenker, Leitschienen sowie andere Teile der Gleisanlage, die kein sicheres Gehen oder Stehen ermöglichen, nicht betreten,
 2. sich nicht unmittelbar vor, hinter oder unter Schienenfahrzeugen aufhalten, die sich für sie unvermutet in Bewegung setzen können,
 3. sich nur an Stellen auf Schienenfahrzeugen aufhalten, die hierfür bestimmt sind
 4. Schienenfahrzeuge nur an hierfür vorgesehenen Stellen übersteigen und
 5. nicht unter Schienenfahrzeugen durchkriechen.

Umweltmanagement

Mülltrennung - Müllvermeidung

In Jeder Abteilung gibt es einen UMM (Umweltmanagement-Manager)

Es sind in jeder Abteilung Abfallbehälter (= Müllinseln) aufgestellt, in diesen ist der Abfall zu trennen (Papier, Plastik, Restmüll).
Alle anderen Abfälle sind in den Abteilungseigenen dafür vorgesehenen und beschrifteten Gebinden zu entsorgen (bei Unklarheiten UMM beiziehen)

Geheimhaltung

es wird auf die Verschwiegenheit dezidiert hingewiesen

Sonstiges

- **Büromaterialausgabe:** ist in der Auftragsadministration
- **Kaffeeschlüssel und Chip Ausgabe:** ist in der Buchhaltung
- **Messmittelausgabe:** ist in der QS
- **Arbeitsbekleidungsausgabe:** Leiter Instandhaltung

Im Intranet (auf jedem Terminal und Comp. Arbeitsplatz): ist das „**IMS system7**“verlinkt. Hier sind alle Prozesse sowie die Sicherheitsdatenblätter einzusehen.
Die Unterweisung erfolgt durch den **QM**

