発行日: 2013年11月15日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-11-011 発 行 不具合連絡書 先 株式会社三ツ矢米沢工場 品質技 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術部 造 密 産 質 配 副 テ 部 管 部 き 技 保 部 研 信 副 ・ ナンス 部 理 門 削 部 術 術 証 長 先 13.11.15 門 部 部 部 部 13.11.15 13,11,15 部 門 門 門 排入 和我 映次 連絡受理日 2013/11/15 17:55:19 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次 客先名 株式会社エンプラス半導体機器 連絡者名 渕上様 客先よりの連絡方法 **Email** 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 57-110-344-01 PLUNGER A (JC) ロットNo. 13.10.02.1.Z.1.C.005-007,13010.15.1.C.1.C.001-004,13.10.16.1.C.1.C.005-007 対象数量 446.500 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっき工程にて製品がスパークし、部分的な溶解が発生。 (発生率1.25%) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/11/22 迄 掲示期間: 2013/11/22 迄 行 先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる