【用紙一1】 発行日: 2017年10月23日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-10-010 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) インテナンス 承 認 確認 作成 一産管 置技術 質保 造 証 業 産 術 0 密 産 造 配 き 技術 副 部 部 部 研 部 浅川 信 副 理 部 削 部 門 証 行花 長 17.10.23 部門 先 部 門 部 部 部 17,10,23 17, 10, 23 門 門 裕規 部 智治 長 2017/10/16 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(CC) 高原 一磨 連絡者名浅川課長 客先名 DDK (THAILAND) Ltd. 客先よりの連絡方法 荷物 不良 受付区分 G-110339 仕様番号 / 品名 BB35L-PLT50AA3-550E-DLF ロットNo. 17.09.22.2.0.0008 対象数量 12,400個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/10/30 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる