【用紙-1】 発行日: 2013年11月27日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-11-004 発 行 不具合連絡書 先 信拓工業株式会社 品質技 承認 確認 作成 産 産 質保 造 造 証 業 術 密 産 配 副 部 テ 管 部 き 部 研 技 部 信 副 部 門 理 ナ 部 削 術 術 証 長 浅川 先 部ン 門 長 部 部 部 部 部 13,11,27 1311.27 13.11.27 部 門 門ス 広司 裕規 連絡受理日 2013/11/27 12:39:47 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 不具合受付者名 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 細川様 客先よりの連絡方法 郵便 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 153661-0-11 09 FX5M1-100S-DSAセッエン ロットNo. 131001-1-F,131002-1-F,131010-1-G,131112-1-I 対象数量 8 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品に異物(樹脂カス)が付着している 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/12/04 迄 掲示期間: 2013/12/04 迄 行先 確

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認