発行日: 2015年08月05日

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 47F-08-002 発 行 不具合連絡書 先 スズキハイテック(株) 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 0 密 質 質 産 造 テ 配 管 き 副 部 部 部 研 技 技 保 部 副 理 ナ 信 部 部 削 術 術 証 和田 長 部ン門ス 部 門 部 部 部 部 先 15, 8, 6 15.8.05 門 15.8.06 門 部 哲夫 連絡受理日 2015/08/05 16:31:54 品質保証部品質保証二課品質保証一G 不具合受付者名 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 品質管理課 松崎様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調查依頼 仕様番号 / 品名 SL-11957 CT769-1-M ロットNo. S.15.05.07.1.0001-0004 対象数量 74,800 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子に異物が付着している。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2015/08/10 迄 掲示期間: 迄 2015/08/12 行先 確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

> (株) 鈴木 品質保証部

Rev: A

SQM-06030-1