【用紙-1】 発行日: 2017年01月06日 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 48F-01-001 生産1-2 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 ・ ンテナンス 部門 産 産 質技 造 証 術 産 質 造 つ 密 管理 配 副 部 部 き 研 技 保 部 部 副 術部 信 部 門 門 門 部 削 術 証 野山 長 佐竹 部 門 部 部 長 17, 1,06 先 部 17.1.06 17.1.07 部 由浩 2017/01/06 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一 客先名 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名小池様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 8230-5163 ハ`ント`リアセンサ`イタンシ 090カ`タ LONG ロットNo. 161227FS330005B1-016D3 対象数量 457,200個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) テール部に規格外(0.3mmMAX)のバリあり。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/01/16 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2017/01/16 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる