発行日: 2017年04月03日 【用紙一1】 不具合整理No. 48K-04-001 部品製造部(社内めっき) めっき課 発 行 不具合連絡書 先 技術 承認 確認 作成 一産管理 ンテ 一産技 質技 質保 業 産 0 密 造 造 証 配 部門 き 副 部 部 研 部 ナナ 部ン 門ス 門 術 部 副 部 削 術 証 信 長 17. 4.03 部 門 部 部 部 先 長 部 17,4,03 部 門 門 太郎 2017/03/31 連絡受理日 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 不具合受付者名 SMK株式会社 連絡者名竹花 客先名 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 415CPB-097-52F 8 hJ PB-4H(0.4MMB-B)H=1.5 PLUG CONTACT 8 \- \! J 仕様番号 / 品名 ロットNo. 170315.S1B.005A/B 対象数量 380,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側端子異物付着 今後どの様に動くか 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 回答期限: 汔 回答期限: 2017/04/10 迄 迄 掲示期間: 2017/04/10 発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる (株) 鈴木 品質保証部

Rev: A

SQM-06030-1