## 社内検査異常速報

計内檢查異堂凍報№ \*6010041\*

発行日 2019/03/19

E TO E POINT IN	<u> </u>		460 世 表布	
<del></del>	<del>生態。</del> めた	生産担当者		
検査グループ名	品技 2 - 1 G	品技担当者官	宮本 思于	
/4 · 产 / L / D	一関ヒロセ電機(株)			
	00101200	<u></u>		
	MS-156C キリカエハ・ネ			
仕 様 番 号			<del></del>	
対象ロットNo.	<b>B2</b> 8-5. 6306A-6311A			
対象数量(個)	628, 000			
不具合ロットNo.		7% /		
不具合数量(個)		発生率	74. AT	
発 生 状 況		検査		10,000
単 価 (個)	0. 15	6 金 額 ( 円	] )	16, 380
めっき先	社内めっき			
区 分		常品 めっき仕	<b>兼</b>	
材料仕様	NKC388-SH 0.06X17.5			
保留理由				
水田生田	Au2ポンプ過負荷が発生した為。	ه د	か弱くな,た可能	2.144.右
<b>プロ人表</b> 療	Nutration   New York	流生	n alcaire a	ミッギ 月 × 4 昭 / 1 つ
不具合内容		タエリ	ア、汨芝厚に果	を変かでる
(略図)			•	
				100 day
			. ,4	12,589 \$3791
to m = 40	材料・プレス・焼入・ぬっぎ・成形・	白動機・管理・検		
	納品・廃棄・返品・一部納品廃	帝。——刘幼只迈	显 1 80 700	1/6 0/1300
	納品・廃棄・返品・一部が旧産		CHI OK 00, 100	7V6 29000
	Au2 thの27%區負荷水浴生			
コメント	又, VECSの電流値、電田			•
	連像も鳴りませんでした	7947773	11277-4 発生	鱼所,前後3分間0生產
	(起因部署		= EBEX LZ	
製造部長製造	副部長 品証(劇)部長 管理課長 担当課長	長 品証課長 品	品証担当 生産課長	工度语言
	<u> </u>		19.4.09 (19.3.21)	19032
	9.4.22	5) (19.4.11) (連浩)	19.4.09 19.3.21	19.3, 21
第三	現雄   超超   12 1		7	日、丁、、
	TE .		品技担当発行	品技GL 品技課長
②品証集	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じ	て所属部署に回付する		
	品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする		宮本恵子	9.3. 19 (19.3.20)
וניהמם -	的及品の多百代 明明 と ・ 及品 と ・ が こ ) と	•		1
47	·/	L	/ <del></del>	①この内容を不具 合品台帳 に記載す
<b>v</b>	<u> </u>	廃棄 □返品		S
品証集計担当	品技課長 品技担当 担	当課長 管理課長	営業処理担当 管理処理	担当 品技GL
手儿				
(19.4.23) 菜摘	<b>∤</b>			
				3
2	現品出庫指示 現品出庫 (起)	因部署) 協力会社		③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
最終処置				
	株式	会社 鈴木		F □ 4 € _ 4 3 D C COM_00010 4
	h1-2-4			【用紙-4】 Rev. E CQM-20010-4