【用紙-1】 発行日: 2016年07月08日 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 48F-07-001 発 不具合連絡書 行 先 立山電化工業(株) 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 質 造 管理 部 テ 技 保 配 部 き 技 副 部 研 部 信 部 副 門 門 門 ナ 部 削 術 術 証 長 部ン 門 先 長 部 部 部 部 部 16, 7,08 16, 7,08 16.7.08 門ス 部 門 映次 映次 連絡受理日 2016/07/08 10:27:07 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 川又 理恵 連絡者名浅川課長 客先名 モールド部門【DDK(THAILAND)Ltd. 向け製品】 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 G-109773 仕様番号 / 品名 BB35C-PLT24AA3-560E-DLF プレスロットNo: 160531.2.R.0017 ロットNo. めっきロットNo: 79160607-0005 対象数量 49.400個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) リール内ツナギ(溶接)混入 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2016/07/14 迄 迄 2016/07/15 掲示期間: 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者合む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる