発行日:

2019/4/1

整理No.

6010064

特別作業記録 品質保証課 番 G-111165 承 認 担当 調 査 厂竹花 名 APB3-PAAFA1-501E-DLF 19.4.07 19.4.01 数 量 20.240 19, 4,02 智治 电浩 ロットNo 190312-2-A-0003 実施期限 2019/4/15 <不良内容> <処置方法> 밂 タブ変形 不具合発生箇所廃棄 質 保 <手順> 成形品のため、手袋、マスク着用のこと。 証 右写真のようなタブ変形が発生しているリールです。 リールを全数検査し、不具合発生箇所区間を廃棄してください。 不明点あれば連絡願います。 打痕写真 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。 く作業日> く備考> 品 年 年 月 日 日 ~ 質 く作業者名> 技 術 課 生 産 廃棄数 : ヶ 作業時間: Н 作業結果 良品数 : ヶ 集計月度(品証記入): 月度 集計済 <受理> 質保 証 課