発行日: 2017年08月07日

部品製造部(社内めっき)		不具合整理No. 49K-08-002
めっき課		
<b>発</b> 行		a de des comme
f		
<u>:</u>		,
製 製 品 営 生 生 技 メ め 精 生 品 品   → 辺 な 辺 ん 成		
製料品営業	生 生 技 メ め 精 生 品 産 産 術 ン っ 密 産 質 管 部 部 テ き 研 技 技 理 門 門 ナ 部 削 術 術	承認 確認 作成 保 証 人
配	Ⅰ理Ⅰ門Ⅰ門Ⅰ ナル部Ⅰ削Ⅰ術Ⅰ術	
	部	部門 17.8.03 (17.8.08) (17.8.08) (17.8.07) (17.8.08) (17.8.07)
長	0017 (00 (04	
連絡受理日	2017/08/04	+ 10 + '* th
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証Gめっ	<u></u>
客先名	DDK(THAILAND)Ltd.	連絡者名 竹花
客先よりの連絡方法	電話	
受付区分	不良	
仕様番号 / 品名	G-110481 /	BB35K-PAA3E-101/102E-DLF
T I N		
ロットNo.	170428.1G.24A/B,170429.1G.32A/B	
対象数量	2,033,980個	
不具合内容		略図(必要な場合のみ)
A側端子変形		
めっきロット 170428.1G.24A/B(A:S1	705014047B B:S1705014056B)	
	705024001B B:S1705024005B)	
		· ·
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要		
回答期限: 20	17/08/17 迄 回答期	限:
XX		
発     行		
先   確     認		
欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)		
→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる		