社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010151*

発行日 2019/04/17

| 生産グループჇ | 生産2-2 | 生産担当者 徳武銀 | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|---|---------------|
| 検査グループタ | 品技1-2G | 品技担当者 内山 | 貴子 | |
| 2 音 生 夕 | 日本モレックス合同会社 | | | $\overline{}$ |
| | 74401006 金型番号 P4819 | | | |
| | 2. 0 W/B CONN. SIGNAL S/T REC | TERMINAL | | |
| | 502441-0028 | . IDMITITIE | | |
| | a. 19. 04. 09. A. 01 — 14 | | | |
| 対象数量(個) | | | | |
| 不且合TurkNo | 19. 04. 09. A. 01-14) | | | |
| 不具合数量(個) | | 発 生 率 | | |
| 発生状況 | · | <u> </u> | 通常 | |
| 単 価 (個) | 1 | 272 金 額 (円) | | 640 |
| めっき先 | | 71.7 | | |
| 区分 | | 常品 めっき仕様 | | |
| 材料仕様 | NKC6474-1/2H 0. 3X22. 0 (648930 | | | |
| 保留理由 | | | | |
| | リール内打痕の可能性あり | | | |
| 不具合内容 | | | | |
| (略図) | | | | |
| | 4人 NO.14リール内全式を描いしり | シームのかります | | |
| | White II TO THE TO SEE FAME I | y to to | 41IX 21 16 A 16 TO NOW. | ا بريخ |
| #2 FB 72 40 | サタボト →リール内が比り及ぎして 材料・プレス・焼入・めっき・成形 | 白彩 | SI THE MICH ROOM | 1th FUS |
| | 納品・廃棄・返品・一部納品原 | | 証・呂未・歴込未有・ての他 | |
| <u> </u> | 外的抜きダイのスクラップ止 | | 5.11 L* + + - | |
| , | からが発生はした、サングルト | | | 17" |
| コメント | プミの発生に気付きませんでし | | | |
| | | | 7000 004 | |
| | (起因音 | | | |
| 製造部長製造 | 指副部長 品証(制)部長 管理課長 担当認 | 長 品証課長 品証担当 | 生産課長 生産担当 品証集計 | |
| | | 麗岩 (1910年) | 19.4.22) (字) (19.4. | |
| | | 19.4.22 原次 | | |
| | | 太郎 | 過少に子 日本日 日本日 | g = . |
| ②品証集 | 計和当は侵終処置欄にレ点をし、処置内窓に応 | じて所属部署に同付する。 | 品技担当発行 品技GL 品技課 | |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 | | | [[]] | |
| 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | | | ソー | |
| 1 | | | | ——— 不具 |
| , <u> </u> | | 〕廃棄 □返品 □☑納 | 5. | |
| 品証集計担当 | 品 | | | <u>F</u> L |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | | / / | (S) 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | |
| | 現品出庫指示 現品出庫 は | 运动者)(協力会社) 最終処置 | ③現品処置実施後 具合品台帳から削 | 、 除す |

株式会社 鈴木

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010152*

発行日 2019/04/17

| 生産がループ名生産2-2 | 生産担当者 徳武銀河 |
|--|--|
| 検査グループ名品技1-2G | 品技担当者 内山 貴子 |
| 得 意 先 名 日本モレックス合同会社 | |
| 製 品 No. 74401006 金型番号 P4819 | |
| 製品名2.0 W/B CONN. SIGNAL S/T REC. | TERMINAL |
| 仕 様 番 号 502441-0028 | |
| 対象ロットNo. 19. 04. 09. 1. 01-06 | |
| 対象数量(個) 480,000 | |
| 不具合ロットNo. 19. 04. 09. 1. 01-06 | |
| 不具合数量(個) 480,000 | 発生率 |
| 発生状況リール 出荷 | <u> </u> |
| 単 価 (個) 0.272 | 金額(円) 130,560 |
| めっき先 (株)エーディーケイ | |
| 区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常 | |
| 材料 住 様 NKC6474-1/2H 0. 3X22. 0 (64893037 | (9-2) |
| 保留理由打痕 | |
| リール内打痕の可能性あり | |
| 不具合内容 | |
| (略図) | |
| III ALLAN | à 1/2 × 101 = 7 |
| 4/9 NO.06 1-12月全文松王1 | |
| | 自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他 |
| 処 理納品)廃棄・返品・一部納品廃棄 | E·一部納品返品 |
| | |
| コメント | |
| | |
| (起因部署) | |
| 製造部長 製造副部長 品証(刷)部長 管理課長 担当課長 | 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当 |
| | 第2 厘江 至于 |
| | 19.4.22 映次 19.4.22 |
| | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて | A PARTOR OF THE PROPERTY OF TH |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 | 内山 貴子 19.4.18 |
| 一 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ①この内容を不具 合品台帳 に記載す |
| | 業 <u>「</u> 」返品 <u>「</u> Y 納品 る。 |
| 品並集制担当 品技課長 品技担当 担当 | 課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL |
| | |
| | |
| 現品出庫指示 現品出庫 | 部署) (協力会社) (③取品処置字施後、不 |
| 200000000000000000000000000000000000000 | 最終処置 3. |
| 株式会 | |

社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010153*

発行日 2019/04/17

| 生産グループ名生産2-2 | 生産担当者 徳武銀河、水守高志 |
|--|---|
| 検査グループ名品技1-2G | 品技担当者 内山 貴子 |
| 得 意 先 名 日本モレックス合同会社 | |
| 製 品 No. 74401006 金型番号 P4819 | |
| | TERMINAL |
| 仕様番号 502441-0028 | ILIUMITAL |
| 対象ロットNo. 19. 04. 08. A. 01-10 | |
| 対象数量(個) 800,000 | |
| 不具合ロットNo. 19. 04. 08. A. 01-10 | |
| 不具合数量(個) 800,000 | 発生率 |
| 発 生 状 況 リール 出荷 | 検査 通常 |
| 単 価 (個) 0.27 | 2 金 額 (円) 217,600 |
| めっき先 (株)エーディーケイ | |
| 区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常 | |
| 材料 仕様 NKC6474-1/2H 0. 3X22. 0 (6489303) | 79 2) |
| 保留理由打痕 | |
| リール内打痕の可能性あり | |
| 不具合内容 | |
| (略図) | |
| 4 10.14 1-11内级融(1922年1)为 | 4D) 137 |
| 1/9 1/10 1/9 1/10 1/9 1/10 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 | |
| | 自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他 |
| 処理(納品)廃棄・返品・一部納品廃棄 | |
| | К ништими |
| | |
| コメント | |
| | |
| (起因部署 | |
| 製造部長 製造副部長 品証 (制)部長 管理課長 担当課長 | · 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当 |
| | 墨 |
| | 19.4.22 19.4.22 太郎 18.4.22 水野 19.4.22 |
| | |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じ | |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 | 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (|
| 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | |
| ξ ¹ / ₂ | |
| | ①この内容を不具合品台板に記載する。○ 次品 |
| 品並集計担当 品技課長 品技担当 担当 | 当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL |
| | |
| | |
| 2 | 3 |
| 現品出庫指示 現品出庫 (起因 | 引部署)(協力会社) 「③現品処置実施後、不具合品台帳から削除する。 |
| | 取終処直 ¦る。 |

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010154*

発行日 2019/04/17

| 生産グルプ名 | 生産2-2 | 生産担当者 | 德武銀河 | J、水守高: | 志 | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 検査グループ名品 | 品技 1 − 2 G | 品技担当者 | 内山 貴 | 子 | | |
| 得意先名日 | 日本モレックス合同会社 | | | | <u>-</u> | |
| | 74401006 金型番号 P4819 | | | | | |
| | 2. O W/B CONN. SIGNAL S/T REC. | TERMINAL | | | | |
| 仕様番号5 | | | | | | |
| 対象ロットNo.1 | 19. 04. 08. 1. 01—10 | | | | | |
| 対象数量(個) | 800, 000 | | | | | |
| 不具合ロットNo. 1 | 19. 04. 08. 1. 01–10 | | | | | |
| 不具合数量(個) | 800, 000 | 発 生 率 | | • | | |
| 発生状況! | | | | 通常 | | |
| 単 価 (個) | • | 金額(| 円) | | | 217, 600 |
| | (株) エーディーケイ | | | | | |
| | □ 工程内異常品 □ 焼入異常 | | :様 | | | |
| | NKC6474-1/2H 0. 3X22. 0 (64893037 | 9 2) | | | | |
| 保留理由 | | | | | | |
| 1 | リール内打痕の可能性あり | | | | | |
| 不具合内容 | | | | | | |
| (略図) | | | | Д | | |
| | 49206 1-11月 教教童1=7 | 的上生以 | 5 纳入。 | 180 | | |
| | | , , , | 0 10000 | 75 | | ļ |
| 起因工程 | 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自 | 動機・管理・ | 検査・品証 | ・営業・運 | 送業者・そ | の他 |
| · | 納品)廃棄・返品・一部納品廃棄 | · 一部納品 | 返品 | | · | |
| | 校目と同様 | | | | | |
| コメント | | | | | |] |
| | | | | | | |
| | der — let m) | <u> </u> | | | | <u></u> |
| 製造部長製造副 | (起因部署) 副部長 品証(刷)部長 管理課長 担当課長 | , Y | 品証担当 | 生産課長 | 生産担当 | 品証集計担当 |
| 表是IDK 表是B | THE STATE OF THE S | 重型 | | | <u> </u> | 军川 |
| | | 19. 4.22 | <u>堀江</u> 19.4.22 | 19 4.22 | 1 - | 19.4.19 |
| | | 要次 | 太郎 | III III | 水宇 | 菜摘 |
| L | | | | 品技担当発行 | 品技GL | 品技課長 |
| | 担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて | 所属部署に回付す | `る。 | | | A TANK |
| 1 1 | 廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | | | 内山 貴子 | (19.4, 18) | 19, 4, 18 |
| | | | | | 1 | (0.5) |
| \bigvee | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u>.</u> | | この内容を不具 品台根 に記載す |
| 品証集計担当 | 品技課長 品技担当 担当 | | | | | 品技GL |
| 1 1 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | | | | | | 3 |
| 1 | 現品出庫指示 現品出庫 (起因 | | 生) ター加工学 | | ③現品 具合品 | 処置実施後、不 台帳から削除す |

株式会社 鈴木

(個別) 社内検査異常速報

社内検查異常速報No.*9000025*

発行日 2019/04/17

| | <u> </u> |
|--|---|
| 生産グループ名生産2-2 | 生産担当者 徳武銀河、水守高志 |
| 検査グループ名品技1-2G | 品技担当者 内山 貴子 |
| 得 意 先 名 日本モレックス合同会社 | |
| 製 品 No 74401006 金型番号 P4819 | 9 |
| 製品名2.0 W/B CONN. SIGNAL S/T RI | |
| 仕 様 番 号 502441-0028 | |
| 対象ロットNo. 19. 04. 09. 1. 01-14 | |
| 対象数量(個) 1./20.000 | |
| 不具合ロットNo. 19. 04. 09. 1. 07-14 | |
| 不具合数量(個) 640,000 | 発 生 率 |
| | 出荷検査 通常 通常 |
| | 0.162 金 額 (円) 103.680 |
| めっき先 (株)エーディーケイ | |
| 区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入 | |
| 材料 仕様 NKC6474-1/2H 0. 3X22. 0 (6489 | 30379 2) |
| 保留理由打痕 | |
| リール内打痕の可能性あり | |
| 不具合内容 | |
| (略図) | - - |
| リール内在砂井がにてタ | コンク生剤りの名ハらすとします。 |
| 4-117 2442 1-117 5 77/2 | 770601157 |
| 起 因 丁 稈 材料・プレス・焼入・めっき・成 | 形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他 |
| 処 理 納品・廃棄)返品・一部納品 | |
| し枚目と目様 | |
| コメント | |
| | |
| | |
| | 因部署) |
| 製造部長 製造副部長 品証 副 部長 管理課長 担当 | 日献文 印配林文 印配担当 工座林及 工座担当 |
| | 19. 4.22 (19. 4.22) (|
| | (15.4.22) 大郎 (18.4.22) 水字 (18.4.19) |
| | 品技担当発行 品技GL 品技課長 |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に | |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点を | 内山 貴子 19.4.18 |
| | |
| · · | ①この内容を不具 合品台帳 に記載す |
| | ☑ 上 返品 |
| 品証集計担当 品技課長 品技担当 | 担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技G L |
| | |
| | |
| 現品出庫指示 現品出庫 | (記因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不 |
| 現品出庫指示 現品出庫 | 最終処置 。 |

株式会社 鈴木