発行日: 2012年 3月 9日

不具合整理No. 43MD-3-008

MD 生産G	
MD 技術G	
その他((株)ミエ	()

不具合連絡書

配布	常	製造	製副造	品副証	営業	管理課	技術	品証	品块	生産						承	認	確	認	作成	
先	務	部長	部 長	部 長	課	課	課	課	技課	課						汉川	7	(五		竹花	
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						12.3.	09	12.3		12.3,09	
連絡	連絡受理日					201	2年	3月	9日				AM.	PM)	15	:	0	0		
不具	不具合受付者名						営業			質保		1	課			竹花					
客先名					SMK株式会社富山事業所							連絡者名 川倉様									
客分	たより	の連	絡方法	去	() 電	話	() į	邸便	()荷物	(0)EX-	ル	()F	AX	
不具	具合区	经分			() =	苦情	(0)不良	Į	()クレ	<u>-</u>							
図番 / 品名					CPB6450E0101F /						/		0.4mm B-B CN INSERT MOLD								
ロットNo./数量					220222-1-G-06						/					()	1RL				

内容

層間紙巻き不良、インサートモールド変形

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

返却サンプル確認

掲示期間: 2012年 4月 9日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。