部品製造部(モールド) 不具合整理No. 50M-11-001 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質 精密 品質 承認 確認 作成 ンテ 産 産 術 産 造 っ 証 造 配 副 部 管 部 部 き 技 技 保 研 部 和田 信 部 副 理 ナ 術部 門 門 門 部 術 削 証 長 部ン 門 部 先 長 部 部 18.11,1 部 18,11,13 18,11,12 部 門 門 門ス 門 哲夫 映次 雄司 連絡受理日 2018/11/09 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 客先名 豊田通商株式会社 連絡者名 豊田通商 砂坂様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 BLV3E001B CAP-LITHIUM CELL コンホッウ ロットNo. BLV3E001B18100110011 対象数量 8.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 最上段トレイで1ヶ不足(399ヶしかない) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2018/11/16 発行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる