発行日: 2017年07月14日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-07-003 生産2-2 発行 不具合連絡書 先 品質技術 品質保証 承認 確認 作成 証 糞 產 産 術 密 産 造 造 つ 配 副 管 部門 テ 큳 研削 技術 部 部 部 信 部 副 理 部 ナ 黑岩 長 和田 **缩江** が 部ン 門ス 部門 部門 門 部 部 部 17.7.14 17, 7, 14 17, 7, 14 部 門 門 門 太郎 連絡受理日 2017/07/13 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 客先名 住鉱テック株式会社 連絡者名 倉田課長様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 XRM0C5-008S パプーシグナル(RV756)コネクタヨウ375コンタクト(タンシA) ロットNo. FA170523181-109 対象数量 20.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子部に打痕 20000ケ中58ケ 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/07/24 迄 回答期限: 汔 発行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる