不具合整理No. 45F-03-015 担当課 品質異常改善通知: 担当者 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2014年03月20日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2014年03月25日 迄 品質保証課記 流出原因 生産課: 2014年03月25日 迄 14.3.20 14.3.20 指定回答日: 2014年03月28日 不具合内容 流出原因 業務グループ: 2014年03月28日 広司 仕様番号 8100-4909 写真・図 品名 ハ・ント・リアタンシ BTOB D31N ロットNo DN35000452 対象数量 56,000 不具合内容及び確認内容 梱包異常 端子がリールからはみ出し、損傷している。 発生原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 老主展L時は唇向斜と製品の動きを 安化点なし 石在認し、かるみか無い事を石を記する. (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)
層面系名に集るかからんだ 巻き戻し時に唇向紅の戻りが足らずたスキスか出来も. スキマへ装的か入ってしまった 担 当 対策実施ロットNa ン欠回生程ロット科 14 4.22 不具合ロット生産日: 1十年 3 月 9日 至日 L7071 起因部署記 流出原因 (誰が、いつまでに何を、どうする) 生産課 リール全目を確認な 変化点なし (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 対策実施ロットNa、「久回生産ロットよ リール外観確認は発見と表かった 14.4.22 業務グループ (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) これからも気を付けし計算したする 計量的、選択、何リアサムでで、。 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 対策事施日: 水平展開の有・(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 144,22 原因区分 位作業 □材料 □検査工程 □設備 □管理·仕様 □顧客 □その他 □金型 □梱包·輸送 効果の確認 質保証 近藤 现品本版部的专办、推测人了对心 4.7,09 4.7,09

(株)鈴木

Rev: A

SQM-22020-