発行日: 2013年01月07日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

44M-01-002

 モールド生産課生産G

 発行 先


不具合連絡書

	44	dal		,324,	I de	1				I data					· ·		No.	411	
西己	製造	製造副	品証(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成	
配信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門門	ァ ナ 部 フ 門 ス	き部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			近該 13.1.07 広司	13 1.07	竹龙 '13.1.07 智治	
連絲	各受理	1日			2013/01/07 16:27:18														
不具	是合受	付者	名		品質保証部品質保証—課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客先名					第一電子工業株式会社								連絡者名大門様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					G-108261								BB4-PAA26AA3-506S-L						
ロットNo.					121206-4-G-01														
対象数量					34,500														
100	AV AVY HE	1-1900											-	_					

不具合内容

製品コンタクトから金属バリが発生している

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2013/01/21 迄

回答期限:

迄

工産区分先確認

掲示期間: 2013/01/15 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる