【用紙一1】 発行日: 2017年12月15日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 49K-12-003 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 質技 造 造 証 業 産 術 0 密 産 配 副 テ 技 保 部 管 部 部 き 部 研 副 信 部 門 理 門 門 ナ 術 部 削 術 証 長 17.12.15 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 17.12.15 部 門ス 門 門 裕規 達也 長 連絡受理日 2017/12/14 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 客先名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名 Winida 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF 12ケኑリ ロットNo. 170816.8E.0008B/170912.8I.003B 対象数量 900個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) BB35C40極にて客先で発見。 ①成形ロット: 170828-2-Q-01 プレスロット:170816.8E.0008B (1) めっきロット: S1708254007A 客先にて選別して成形品24000個中22個 リード部めっき未着 発見。 ②成形ロット: 170919-2-V-03 プレスロット: 170912.8I.003B めっきロット: S1709174006A 2 客先にて選別して成形品30000個中878個 リード部めっき薄 いを発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/12/21 迄 回答期限: 迄 行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる