発行日: 2013年08月23日

45F-08-014

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 発 行 不具合連絡書 先 (株)高松メッキ

||製||製||品||営||生||生||技|| メ||め||精||生||品||品|| ||


丽	造	造副	証	業	産管	産部	術	2	2	密	産	質技術	質			承認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	部門	理部門	門門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 13.8.23 映次	13 8,23	13 8.23
連絡受理日				2013/08/23 11:10:50														
不具合受付者名				品質保証部品質保証二課品質保証G 藤牧 和義														
客先名				SMK株式会社								連絡者名 品質管理課 南部 様						
客先よりの連絡方法				Email														
受付区分				不良														
仕村	仕様番号 / 品名				415CSS-373-50F-								3351 HP-POGO ターミナル2ジ [*]					
םיש	ロットNo.				13.05.21-S1.Q.0032 (1ジ: 13.05.08-S1.Q.0003)													
対象数量				31,500														

不具合内容

めっき厚が薄い。 Au規格 0.02~0.2μm Au実測値 0~0.03 μ m

	Au	Ni
1	0.03	1.82
2	0.02	1.9
3	0.01	1.83
4	0	1.55

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

掲示期間:

回答期限:

迄

回答期限:

2013/08/29

迄

2013/08/30

発行 先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

迄