先

発行日: 2016年02月22日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-02-010 生産2-2 発 行


不具合連絡書


品質 品質技術 承認 確認 作成 産 ンテ 産 術 産 造 業 0 密 証 造 配 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 信 部 副 理 龍沢 門 ナ 部 術 削 証 長 門 部 16.2.22 先 長 部 部ン 部 部 部 16.2,22 部 門 門ス 門 門 門 哲夫 連絡受理日 2016/02/22 14:47:40 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 連絡者名 TS品質管理課 加瀬様 山一電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 B100699-002 仕様番号 / 品名 CT 3134-2(メッキマエ) シャキュウサ・イ ロットNo. P151003-9-0018 対象数量 97,410

不具合内容

爪先端バリ不良

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2016/02/26 讫 回答期限:

汔

行先 確 認 掲示期間: 2016/02/29 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる