【用	紙一	1]		(0500014			
不具合內容		品質異常改善通知		不具合整理No.     49F-08-00       担当課     生産4-1       担当者     ムストラーの			
	品質	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに 発生原因 生産課: 指定回答日: 2017年08月30日	原本を回付して下さい。 2017年08月25日 迄 2017年08月28日 迄	発行日:     2017年08月23日       承認     確認     担       無告     17.8.23     17.8.2			
	保証	仕様番号   GFE-N001-001	2017年08月30日 <u></u> 迄 写真・図	映次一善一			
	課記入	品名 JUMPER	78 6				
		ロットN o 0977B-072	11/1/1999				
		対象数量   19個					
		異常品の暫定処理 確認中					
		発生原因		生対策			
	(現場工	直課 現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) アーレギュレーターを(使用せずに生産、エアー圧りなく製品が発下	(誰が、いつまでに何を、どうする) ・ 製造加工有算者に注意	意文,写真正是力工,			
		にくい、次氏とご生をしてしまった。 「発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)	・レギュレーターとバラ用	アシューモー省に保管			
起	F	飯中原、1十二月一下放置忘れ下、17一個下锅。	33	V3 1-14.18			
		1	41				
		发达为口格事意。金罗取牧山麓阿飞見了"二颗火飞					
		1213.72	5				
		水場の対する思いとか、や慣れご行動してしまた。	対策実施日: / ク 年 ク 月 / 5 日	承認確認担			
		合□ット生産日: 17年 7月 14日 番号: P5971	対策実施ロットNa ア展開の有(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) ( ) / 実施	17 9,09			
因溶	- 11	流出原因	流	出対策			
部署記入	(現場	使保証課(シブリ 関 きとり) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		未映確認 が内容を			
	(ナセ	「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 全教 移動で見れるた にうかな しました。	DAEPAIT 展览及	3. 等处竖判断基净作成 2.施.			
		全数検査での出来映る確認をしていないなめ流出しまいか。	対策実施日: /7年 9月278日	承認 確認 担			
		金数校查行生来映入耀思を引入人がありまでした。	対策実施ロットNo. 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) ( ) / 実施	17.9.29			
		<b>(技術課</b> 場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(誰が、いつまでに何を、どうする)				
	(ナも	「発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)					
		<b>1</b>		-72 -271 VA -7 1			
			対策実施日: 年 月 日	承認。確認。担			
			対策実施ロットルム 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)				

標準類改訂 (有)、無(然点加工的多數,全次統直手順,处理判断及许)										
品質	原因区分	□金型 □ホ	材料 □検3	査工程 □設備	□梱包·輸送	□管理·仕様	□顧客	□その他	<u> </u>	
	効果の確認		承認確	認	有効性の評価		承 認	確認	担 当	
保	辞員全員が勇力	7 LF26- 1	(無石)	好幣後1591	1B-072-071-(00~)	1 x78-072-	黒岩	影山	影山	
証課	と何用なてして 現識しなりなり		映次 (17.11.23)	7.11.23	的光彩的孩子		(17.11.23)	17.11.23	(17,11,23)	
-	C1-11/18 - CE 34	\$61(CG), 143.		予防処置	要、不要)		映次	善	善	
				( lel ) AA I	21 (12/1					

(株)鈴木

Rev:B

SQM-22020-1