-			不具合整理No. 43F-7-007
		品質異常改善通知	生産 3 課 G
		下到。例目是"是本来公本"。	
		ト記の製品は得意先検査の結果、不合格とな 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日ま	75.77
	1	生産担当:	11.7.08
不	1 1	指定回答日·2011 年 7 月 14 日 ^{検査担当:}	博久
具合	1	R	年 月 日迄
内	1 1	R A HIFA-D端子	写真・図
容	1	コープ ロットN o 01-0826B~0828B	
-	1	対象数量 16,786ヶ	
		クレーム内容及び確認内容	
		変形 不良率: 19.35%	
	L	発生原因	発生対策
		産課)・ めっき課 ・ 技術課 ・ ()	(誰が、いつまでに何を、どうする)
	(J		技術へ型対策と依頼する
		変化点は特に無し	ナメクトノハナナナスとアベル見りる
1	1.		7515 144 - 14 .0 1 3 - 36 +
1	(7	・ゼ発生したのかを3回繰り返すて真の発生原因を掴む)	。スライド工程のストリッパンチを逃かす
		製品に分が行か発生	。個片カット後にキャリアのコースが決まる
1			ようにがイドプレトを新作、
		スライト工程で当りか発生	
		人フィドエイズとヨリルでは	
		接触部の変形が発生	
起因部		171127 7711	対策実施日: 2cl/年 7 月 / 2日 承 認 確 認 担 当
	-		対策実施ロケト的・プロー生まやより
	_	具合印外生産日: 2011 年 5 月 日	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入)
		P#5 : P 47 14 -	() / 実施
	1	流出原因 産課)・めっき課 ・技術課 ・ ()	流出対策
署		性球/・ めつさば・ 技術課・ () 場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(誰が、いつまでに何を、どうする)
記入			15 <u>L</u>
1	(+	・	
	1	ゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	
		73 45 (1)	
		71.4 Zalle/ At	対策実施日: 201/年 7月/2日 承認 確認 担当
	-	发生不可1211772	対策実施ロテトNaシスの生生に
			水平展開の有・無り
		発生率か但くかった。 発見出来ませんでした。	「何の場合、対象製品名文は図書を記入」
	品	質技術課・業務グループ	(誰が、いつまでに何を、どうする)
	(3	場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	
	(+	ゼ発生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)	
		せ第生したのかを3回繰り返すて真の流出原因を掴む)ナンフロングになくると見てきませんでいた。	
			対策実施日: 年 月 日 承 認 確 認 担 当
			対策実施ロットNo.
	-		水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 44-42 11.7.20 11.7.20
	1) / 実施
-	原	因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 □その他
品質		有効性の評価	予防処置 要 · 不要 承 認 確 認 担 当
質保	1 X	「策後.1.0907B~1.0957Bの言+5Pいたにあいて.	(高) (黑岩 (山田)
証課		同不具合ない為、有交が生有リと半り 出り致します。	44.0.04
詠	1	アンケースのエリノンナリロノスはり。	11.8.31 11.8.31 11.8.31 11.8.31
Longon	mal reco		