社内検査異常速報

生内模食異常速 版NQ*601005/*			<u> 発行日 2019/03/2</u>
生産グループ名 モールド生産G	生産担当者	甲斐明仁	
検査グループ名 モールド品技G	品技担当者	北山 早苗	
得 意 先 名 京セラ (株)			
製 品 No. 25965631 金型番号	- MM584		
製 品 名 5636 LOWER TALL INSE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
仕様番号30 5636 999 140 428			
対象ロットNo. 9319NS3K01-13			
対象数量(個) 48,320			
不具合ロットNo. 9319NS3 01-13			
不具合数量(個) 48, 320	発 生 率		
発 生 状 況 リール	出荷検査	通常	
単 価 (個) 6.5	0692 4-509 金 額 (円)	314,414 -217,875
めっき先			
D 73	□ 焼入異常品 めっき仕	様	
材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UI	HF BZ		
保 留 理 由 MD・その他			
数量不明(カウンター	·ズレ有り)	•	
不具合内容		•	
(略図)			
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっ	つき 成形・自動機・管理・	倹査・品証・営業・ 遺	運送業者・その他
処 理 納品・廃棄・返品・-	一部納品廃棄・一部納品	図品 NG: 10	0k: 98,310
		465	¥ 314,349
コメント		a 1 · · ·	, , ,
特別作業作成	タ (こん・)		
44 P. 1 (16 # 11 LV)			
製造部長 製造副部長 品証 📵 部長 管理課	長 担当課長 品証課長	── 品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
AL CONTRACTOR		北上	
19.4.18 (浅川) (浅川)		19 4.0 Task	79 4.08 19 3.25
現4 19.4.09	ブー・透り		
		品技担当発行	品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、	処置内容に応じて所属部署に回付す	a.18 4.09	山岸
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄 一部納品返品の場合は『納品』と『返品	ł ·	北山 早苗	193.25 佐竹 10-25
では、	1 (C \(\times \) (3)		由浩
\Diamond	· 1/		①この内容を不具 合品台帳 に記載す
	一 	分納品 當業処理担当 管理処理	ప <u>్ర</u>
品技課長 品技担当	担当課長 管理課長	(古来处理担目 管理处场	型担当 品技GL
18 4.19			
	- / /		3
		(-)	
現品出庫指示 現品出庫	—	》 冬 処 置	' ③現品処置実施後、不 ' 具合品台帳から削除す ' る。
•	株式会社 鈴木		Frankrick and the second
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 		【用紙-4】 Rev F COM-2001(