発行

先

発行日: 2013年06月03日

部品製造部(コネクタ)

生産一課1G

不具合整理No.


44F-06-002

## 不具合連絡書

	製	製	品	当	生	生	技	1	14	蛙	<i>H</i> -							
配	造	造副	証	営業部	正産管理	産部	投 術 部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質は	品質			承認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門門	理部門	門門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			13.6.03	佐竹 13,6,03 由浩	13.6.03
連維	各受理		2013/6/3 17:23															
不具	品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一																	
客先名					新神戸プラテックス株式会社 週								連絡	<b>各者名</b> 足立様				
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					F1783-47060 1-10,1-5									546Wターミナル ストレート(10),(5)				
ロットNo.					13.03.22.3.J.052, 13.04.19.3.R.002													
対象数量					120,000(各60,000)													

## 不具合内容

(10連)ワイヤボンディング部にダコンあり。 (5連)キャリアに連続してダコンあり。



## 今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/06/14 迄

回答期限:

迄

**発行先確認** 

掲示期間: 2013/06/10 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる