2016年02月01日 発行日: 47F-02-002 (株)山岸製作所 整理No:: 殿 . 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 認 調 査 担 当 鈴 提出して下さい。 佐竹 净山 ا فا بناد 16.2.01 木 15 4 6 1 指定回答日: 2016年02月09日 由浩 由治 記 仕様番号 R0603 不良内容 端子先端が変形している。2008/4生産分。 品 名 ホークコンタクト 後めっき品、パラ製品という事もあり情報展開のための連 金型番号 P0117 ロットNo IPS.70 連絡受理日 2016/02/01 12:49:45 対象数量 5 返却品の処置(数量明記) 1. 確認内容 2008/4生産分のためサンプル・帳票類とも廃棄済みです(3年保管)。 返却品を確認すると変形以外にも細かなキズが見られます。 変形具合、キズの形状・位置はランダムで連続性はありません。 廃棄(赤処理無し) 2. 発生原因 4. 流出原因 搲 バラ製品であること、籠に入れてめっき加工 している事からプレス以降の工程 (運送、めっき)で製品同士が擦れ変形に 至った可能性があります。 サンプルには発生していなかったため流出しました。 力 是 工 正 5. 流出防止対策 3. 発生防止対策 塥 処 2008/4依頼生産しておりません。 次回生産時(時期未定)に発生の可能性に ついて調査します。 次回生産時に発生対策を踏まえ流出対策についても検討します。 置 돐 入 実施日: 20/6年 上月 3日 実施日:2016年 上月 3 日 回答日: 2016 年2月3日 在庫品仕掛品の確認 認 在庫品 仕掛品 承 調 査 作成 なし なし 山岸 山海 16, 2.03 秀組 標準類改訂 有 · 無)() 承 恝 確認者 譋 査 顧客が新精神神物療能もり、こいます 確 长 分山 给 上記中究を寄失いも連絡游过 16.2.03 認 木 対影後1年以上生産展歴無しの為.閉鎖致し却. 推制 17.3.01 由浩 山浩

(株) 鈴木

Rev:B

SQM-10010-4