【用紙-1】 発行日: 2016年03月11日 不具合整理No. 部品製造部(モールド) 47M-03-004 モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先. 承認 確認 作成 、ンテ 術 0 密 産 質 質 造 証 業 産 産 造 配 き 技 保 副 部 管 部 部 研 技 部 理 ナ 浅川 信 部 副 削 術 証 部 術 長 部ン門ス 部 部 部 部 先 長 部 門 16 3.11 雅 3.11 部 門 彩规 2016/03/11 18:05:43 連絡受理日 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 浅川 裕規 不具合受付者名 DDK(THAILAND)Ltd. 連絡者名 DDK(THAILAND)Ltd. winida 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 G-109772 仕様番号 / 品名 BB35C-PAA40AB3-520E-DLF(FOB) ロットNo. 下記参照 対象数量 394.401 不具合内容 略図(必要な場合のみ) パイロット穴変形 ロットNo.160214-1-V-02-03 160219-1-Y-01-02 160220-1-A-02-04 160221-1-A-02,04-05 160222-1-A-01 160223-1-A-02 160224-1-A-01 160225-1-A-03 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/03/25 迄 回答期限: 迄 ・社内キープサンプル確認、変化点及び異常の履歴確認。 •現品返却依頼。 ·不具合対策会議開催(3/14 15:20~) 掲示期間: 2016/03/18 迄 発行先 確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる