【用紙一1】 発行日: 2014年09月25日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-09-002 モールド生産課生産2G 発 行 不具合連絡書 先 品質 品質 承認 確認 作成 業 産 産 術 浩 証 っ 密 産 造 配 副 部 テ 技 管 部 部 き 研 技 保 部 堀江 副 門 理 信 部 門 ナ 部 削 術 術 証 長 14, 9,25 先 部 部 部ン 門 部 部 部 14, 9, 25 14.9.26 部 門 門ス 門 門 門 門 太郎 裕規 長 連絡受理日 2014/09/25 12:42:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 連絡者名 能見様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 31 5859 036 201 829 S + 仕様番号 / 品名 5859-36 PLUG SUB ASSY (H=0.9) ロットNo. 4915NS203 対象数量 10.140 不具合内容 略図(必要な場合のみ) NGカット隣の製品アンカーが変形している 00000000 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2014/10/08 迄 回答期限: 汔

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

掲示期間:

迄

2014/10/02