【用紙一1】 発行日: 2015年08月11日 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 47F-08-005 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 つ 密 産 質 質 造 テ 技 配 保 副 部 管 部 き 部 研 技 部 ナ 部 副 理 術 術 信 門 部 削 証 長 部ン 長 部 門 部 部 部 部 先 15, 8, 11 15.8.11 15.8, 11 部 門 門ス 由浩 映次 由浩 連絡受理日 2015/08/11 10:47:52 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 佐竹 由浩 連絡者名品証1課 竹花様 客先名 社内MD部門(東北ヒロセ電機株式会社様向け) 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 303896-2-11 BM28(0.6)-PVテンケンタンシ(D) ロットNo. 1507081Z0288A、1507231D0325A 対象数量 $320,000 \times 2$ 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き不良による端子変形 -07-011 電源電子内閣署不具合写真 2015.08.06竹花 J-No: 150723.1.D.0325A/B 效量:各140,000pin 現品票写真 リール内写真 リール内写直 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/08/26 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/08/20 迄 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる